

Pomiary, badania i kalibracje urządzeń elektroenergetycznych, gazometrycznych, sprzętu dielektrycznego i systemów przeciwpożarowych.

Część V wykonywanie badań sprzętu dielektrycznego dla kopalni i jednostek administracyjnych (załącznik do SWZ i umowy)

KOPALNIE	Rękawice	Półbuty	Wskaźniki	Drażki	Chwyłaki	Uziemiacze	Pozostałe (sondy, dywaniki [mb])
Ilość badań sprzętu ochronnego	150	150	80	80	10	10	30

Grzegorz Rybulec