




Naprawa rezystancji uziemienia stanowiska nr 9, stacja Wierzocina Klasztor T570442, obw. 100, dz. nr 724/1





grudnia 1, 2025


Naprawa rezystancji uziemienia stanowiska nr 9, stacja Wierzchocina Klasztor T570442, obw. 200, dz. nr 819






grudnia 1, 2025


Naprawa rezystancji uziemienia stanowisk nr 2 i 3, stacja Wierzchocina Wieś T570444, obw. 100, dz. nr 268/4 oraz 1133






grudnia 1, 2025


Naprawa rezystancji uziemienia stanowiska nr 5, stacja Wierzchocina Wieś T570444, obw. 100, dz. nr 1133






grudnia 1, 2025


Naprawa rezystancji uziemienia stanowiska nr 1, stacja Wierzchocina Wieś T570444, obw. 200, dz. nr 1133






grudnia 1, 2025


Naprawa rezystancji uziemienia stanowiska nr 7, stacja Wierzchocina Wieś T570444, obw. 200, dz. nr 1073/2






grudnia 1, 2025

Naprawa rezystancji uziemienia stanowiska nr 13, stacja Wierzchocina Wieś T570444, obw. 200, dz. nr 267/2





grudnia 1, 2025

Naprawa rezystancji uziemienia stanowiska nr 2/11, stacja Wierzchocina Zagwiazda 02-0445 obw. 100, dz. nr 934/3

