

**34. Zestawienie montażowe podstawowych materiałów
stacji transformatorowej (T-5047):**

–wkładka WT-1 125A/gF 3 szt.

**34. Zestawienie demontażowe podstawowych materiałów
stacji transformatorowej (T-5047):**

–wkładka WT-1 100A/gG 3 szt.

–stary układ bilansowy zgodnie ze schematem stacji T-5047 – rys. E-03 1 kpl.