



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **naprawa wyposażenia Bloku Operacyjnego oraz dla Pracowni Kolonoskopii Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.**

PAKIET nr 1

- 1. wiertarka CD4 – 1 szt.** (typ 4405000000; sn. 1706226723) do napędu ortopedycznego – zestaw CD4 prod. Stryker (nr inwent. **TN 802/648**) dla Bloku Operacyjnego – *uszkodzenie silnika, sterownika silnika oraz zespołu przekładni.*
- 2. nasadka HD do drutów Kirschnera 2.0-3.2mm – 1 szt.** do dwuprzyciskowych napędów (sn. 2402910193) do napędu ortopedycznego – zestaw S9 HD prod. Stryker (nr inwent. **TN 802/2518**) dla Bloku Operacyjnego – *uszkodzenie wałka roboczego oraz zespołu łożysk.*
- 3. shaver artroskopowy – 1 szt.** (ref. 0375704500; sn. 22J524154) z zestawu – tor wizyjny – kolumna endoskopowa prod. Stryker (nr inwent. **TN 802/2043**) dla Bloku Operacyjnego – *uszkodzenie kabla oraz zespołu włącznika ręcznego.*
- 4. głowica kamery artroskopowej – 1 szt.** (sn. 19G588824) z zestawu – tor wizyjny – kolumna endoskopowa prod. Stryker (nr inwent. **TN 802/2043**) dla Bloku Operacyjnego – *uszkodzenie kabla (zalecenie po przeglądzie technicznym).*

Okres gwarancji: **min. 6** miesięcy od podpisania protokołu odbiorczego na warunkach nie gorszych niż w Kodeksie Cywilnym.

PAKIET nr 2

- 1. kleszcze bipolarne Robi – 3 szt.** (w tym: uchwyt/ rączka 38151 – 3 szt.: lot VL15, OM22, TLO3; tubus 38600 – 3 szt.: lot SLO5, XRO4, VO10; wkład 38610 ON – 3 szt.; bransze okienkowe, ząbkowane, 2 ruchome; śr. 5mm, dł. rob. 36cm; lot. PLO3, PM20, OLO6) prod. Karl Storz z zestawu narzędzi laparoskopowych (nr inwent. **TN 802/1775**) dla Bloku Operacyjnego
– *uszkodzenie: wypalenie połączeń z branzą kleszczyków, złamanie części izolacyjnej.*
- 2. nożyczki laparoskopowe - 1 szt.** (wkład nożyczek laparoskopowych 34310MA ClickLine, ostrza zakrzywione, ząbkowane, 2 ruchome, śr. 5mm, dł. rob. 36cm; XR27– 1 szt., rączka/uchwyt 33121 ClickLine, plastikowy, bez zapinki, obrotowy, monopolarny YRO6 – 1 szt., dren insuflacyjny UI004 – 1 szt.) z zestawu narzędzi laparoskopowych prod. Karl Storz (nr inwent. **TN 802/1775**) dla Bloku Operacyjnego
– *uszkodzenie: w uchwycie zerwanie gwintu nakrętki połączenia z tubusem; wkład nożyczek – złamanie branz, do wymiany dren insuflacyjny.*
- 3. preparator laparoskopowy - 2 szt.** prod. Karl Storz z zestawu narzędzi laparoskopowych (nr inwent. **TN 802/1775**) dla Bloku Operacyjnego (w tym: tubus ClickLine 33300 – 2 szt., metalowy, izolowany, z przyłączem

LUER-Lock, śr. 5mm, dł. 36cm; lot. TM51, SQBB; wkład 33310ML; uchwyt/rączka 33151, 33121 ClickLine – 2 szt., plastikowy, bez zapinki, monopolanry, rozszerzone pierścienie na palce)

– uszkodzenie: tubusy – 2szt. - zerwanie gwintu końcówki z rękojeścią; uchwyt (nr kat. 33151) – 1 szt.- zerwanie gwintu nakrętki połączenia z tubusem;

Okres gwarancji: **min. 24** miesięcy od podpisania protokołu odbiorczego na warunkach nie gorszych niż w Kodeksie Cywilnym.

PAKIET nr 3

1. videokolonoskop – 1 szt. (typ EC-720RI; sn. 1C741K031, rok prod. 2018; nr inwent. **TN 802/1853**) prod. Fujifilm dla Pracowni Kolonoskopii

– uszkodzenie: nieszczelne o-ringi pokręteł, niedrożny kanał biopsyjny, zdegradowany pancerz wgłębnika;

- do wymiany: pancerz wgłębnika, kanał biopsyjny z pierścieniem, o-ringi pokręteł, osłona obiektywu, dysza, osłona gumowa.

2. videokolonoskop – 1 szt. (typ EC-760R-V/I; sn. 4C728K069; nr inwent. **TN 802/1852**) prod. Fujifilm dla Pracowni Kolonoskopii

- uszkodzenie: nieszczelny kanał biopsyjny, porysowana mikrokamera, hałasujące pokrętło L/P, zagnieciony zespół napędu końcówki skrętnej.

- do wymiany: zespół napędu, kanał biopsyjny z pierścieniem, kanały robocze, pokrętło L/P, zestaw o-ringów pokręteł, osłona gumowa końcówki skrętnej;

- naprawa bez wymiany mikrokamery, osłony obiektywu oraz dyszy.

Okres gwarancji: **min. 6** miesięcy od podpisania protokołu odbiorczego na warunkach nie gorszych niż w Kodeksie Cywilnym.

Warunki wykonania usługi:

- wymagane oświadczenie Wykonawcy dla Pakietów 1, 2, 3 o zastosowaniu do ww. napraw oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych- - załącznik nr 3 do Zaprośzenia

- sprawdzenie poprawności działania urządzeń/weryfikacja parametrów urządzeń;

- przegląd techniczny – dotyczy Pakietu nr 3

- dostarczenie protokołu /raportu serwisowego po wykonaniu usługi;

- wpis w paszportach technicznych potwierdzających sprawność urządzeń z dopiskiem: „sprawny – dopuszczony do eksploatacji” (jeśli dotyczy).

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.