

Wrocław, dnia 28. I. 2025r.....

INFORMACJA

o stwierdzonych brakach - usterkach - uchybieniach występujących przy urządzeniach kominowych w budynku położonym we Wrocławiu przy ul. Pionierskiej 1.

W czasie przeprowadzenia czynności kominiarskich w wyżej wymienionym budynku stwierdzono:

- Trzony kominowe ponad dachem wymagają ponownego przemurowania. Brak również dogodnego stałego dojścia do wylotów przewodów kominowych ponad dachem z uwagi na uszkodzone/brak ław kominiarskich.



Z poważaniem

PIOTR URBANOWICZ


Mistrz Kominiarski

nr dyp. 917/2010r.

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza

7. Lokalizacja obiektu w okolicznym terenie.

(plan, mapa, ksero ich fragmentu, szkic sytuacyjny lub coś innego pozwalającego na łatwe znalezienie obiektu, może być elementem folderu, broszury)



53-213
W W W W W

8. Ogólny widok obiektu (zdjęcie, ksero zdjęcia, rysunku).



Miejscowość / data

Pieczętka Wnioskodawcy

Pieczętka imienna
i podpis Wnioskodawcy

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ W POSTĘPOWANIU

NR.....

REMONT/NAPRAWA/MODERNIZACJA..... W BUDYNKU

.....

.....

.....

Niniejszym potwierdza się, że w dniu W
godzinach.....

Wykonawca/Oferent/Przedstawiciel.....

.....

.....

.....

Dokonał wizji lokalnej w związku z chęcią przystąpienia do postępowania
nr.....

Dot.....

.....

Wykonawca/Oferent/Przedstawiciel zapoznał się z zakresem prac, którego dotyczy przedmiotowe
zadanie/postępowanie.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Data.....

.....

.....

Wykonawca/Oferent/Przedstawiciel

Przedstawiciel Zamawiającego