

Diagnostyka oraz przegląd serwisowy układu smarowania łożysk wentylatora wieżowego.

Zakres prac:

- czyszczenie układu przed przystąpieniem do prac diagnostycznych,
- diagnostyka wydajności pomp zębatych w układzie redundantnym,
- przegląd przepływomierzy, sprawdzenie poprawności działania,
- przegląd zabudowanej aparatury,
- kontrola sprawności mieszalnika
- mycie wnętrza zbiornika,
- likwidacja nieszczelności,
- wymiana filtrów,
- czyszczenie wnętrza zbiornika,
- zalanie olejem zbiornika,
- odkamienianie wymiennika ciepła,
- kontrola szczelności wymiennika ciepła,
- wymiana filtra odpowietrzającego DC-3
- sporządzenie raportu po wykonanej pracy, zdjęcia plus opisy.