

**Serwis agregatów hydraulicznych 3szt. smarowania ról nośnych pieca obrotowego.**

Zakres prac (dla każdego z trzech agregatów):

- czyszczenie układu smarnego przed przystąpieniem do prac diagnostycznych,
- płukanie 4 linii zasilających łożyska ról pieca,
- płukanie rur powrotnych oleju
- przegląd przepływomierzy (przepływomierze należy zdemontować, przemyć, skontrolować uszczelnienia oraz sprężyny),
- przegląd zabudowanej aparatury,
- mycie wnętrza zbiorników,
- likwidacja nieszczelności przewodów zasilających oraz powrotu oleju,
- wymiana uszkodzonych rurek, armatury na całej linii smarowania
- wymiana uszkodzonych pryszniców wewnątrz opraw łożyskowych,
- wymiana pomp zębatych 3szt., (pompy po stronie zlecniodawcy)
- wymiana filtrów,
- zalanie olejem zbiorników,
- odkamienianie wymienników ciepła,
- kontrola szczelności wymienników ciepła,
- sporządzenie raportu po wykonanej pracy, zdjęcia plus opisy.