

Jednostka Wojskowa 3946

Adresat:

4 REGIONALNA

BPLOT

BAZA LOGISTYCZNA

BYTOM

WROCLAW

PROTOKÓŁ STANU TECHNICZNEGO Nr 116/25/3946/SUiE

z dnia 11.04.2025 r.

1. Nazwa sprzętu (urządzenia), marka, typ, numery, rok prod.

Dalmierz L-GM20 nr 10135;

JIM 1260PL2189088;

rok produkcji 2022.

dane identyfikacyjne sprzętu (nazwa sprzętu, nr rejestracyjny, nr fabryczny, nr silnika)

2. Sprzęt (urządzenie) podlega

naprawie bieżącej

przepracował

3 lata

(od początku eksploatacji)

bez naprawy

(od ostatniej naprawy)

3. Opis stanu technicznego sprzętu (urządzenia) :

Dalmierz L-GM20 znajduje w uкомплекtowaniu Głowicy Optoelektronicznej GOS-1 nr 220023 będącej w uкомплекtowaniu Jednostki Ogniowej nr 2210021 - niesprawny technicznie.

Podczas przeprowadzanej obsługi sprzętu po powrocie ze Zgrupowania Poligonowego na CPSP Ustka przez członków obsługi Jednostki Ogniowej stwierdzono podczas testu sprawności Jednostki Ogniowej błąd dalmierza. Na Mobilnym Pulpicie Operatora odczyt Dalmierza nie zmienia się wybierając różne cele.

Zgodnie z Zarządzeniem Bojowym nr Z-132 z dnia 25.07.2024 sprzęt przeznaczony do pełnienia Dyżurnej Zmiany Bojowej w ramach Wzmocnienia Systemu Obrony Powietrznej RP.

4. Braki w uкомплекtowaniu:

Sprzęt uкомплектовany w 100 %

5. Wnioski komisji:

Komisja po zapoznaniu się ze stanem technicznym Dalmierza L-GM20 wnioskuje o skierowanie do naprawy przez wyspecjalizowany serwis wykonawcy.

6. Protokół sporządzono na podstawie:

Komisja powołana rozkazem nr Z-68 Dowódcy Jednostki Wojskowej 3946 z dn. 31.12.2024r.

przez komisję w składzie:

ppor. Hubert CIERZNIAK

ppor. Aleksandra KUCHARCZYK

st. sierż. Rafał NIEDZWIEDZKI

7. Opinia (akceptacja) Dowódcy JW:

Z wnioskiem komisji zgadzam się i przesyłam do dalszego rozpatrzenia

ppłk Magdalena BŁASZCZAK 07.04.2025 r

m p

8. Decyzja uprawnionego organu:

Zgodnie z pismem IWsp SZ nr 17980/2025 z dnia 18.04.2025 r. proszę dokonać wykompletowania DALMIERZ L-GM20 PCO M0140600080 (JIM: 4933PL2242150) z Zestawu Remontowego ZR 1:36 JO PILICA (JIM: 1005PL2162913), który znajduje się w Składzie Toruń 1. RBLog. Po wykompletowaniu, przedmiotowy element należy wydać dla 4. WOG z przeznaczeniem dla 34. dr OP. Dalmierz proszę przyjąć z wartością 282 630,00 zł.

Niesprawny Dalmierz znajdujący się w 34. dr OP, skierować do naprawy w ramach posiadanych środków własnych 4. WOG. Po wykonanej naprawie przedmiotowy dalmierz przekazać do 1. RBLog - Skład Toruń, celem dokompletowania do zestawu.

Szczegóły przekazania SpW pomiędzy 34. dr OP, a Składem Toruń proszę uzgodnić w trybie roboczym – transport zabezpiecza strona przyjmująca.

9. Ze sprzętem przekazano:

10. Uwagi stron (przekazującej-przyjmującej)



SZEF
WYDZIAŁU WSPARCIA
LOGISTYCZNEGO
SYSTEMÓW OPL

ppłk Dariusz GLINKIEWICZ

22. 04. 2025

Przyjął

(stopień, nazwisko i imię)

(podpis i data)

Przekazał

(stopień, nazwisko i imię)

(podpis i data)

Rozdzielnik.

Wykonano w 1 egz.