



Załącznik nr 1 do ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie Nr 1

I. Przedmiot zamówienia

Przegląd techniczny, kalibracja, wsparcie techniczne oraz naprawa tachimetrów typu LEICA TS 10 eksploatowanych w jednostkach Komendy Stołecznej Policji.

II. Charakterystyka usług

1. Przegląd techniczny ma polegać na dokładnym sprawdzeniu urządzenia, począwszy od ogólnych oględzin stanu urządzenia i elementów współpracujących poprzez niezbędne regulacje i testy lub sprawdzenie parametrów.
2. Kalibracja ma polegać na wykonaniu czynności obejmujących regulację, ustawienie i dostrojenie oprogramowania i wydaniu certyfikatu kalibracji.
3. Wsparcie techniczne ma polegać na wsparciu w zakresie obsługi oprogramowania eSURV oraz pomoc w usunięciu usterki oprogramowania uniemożliwiającej prawidłowe opracowanie szkiców, planów sytuacyjnych i wizualizacji 3D z miejsc zdarzeń drogowych.
4. Naprawa ma polegać na usunięciu usterki uniemożliwiającej prawidłowe działanie urządzenia.

III. Wykaz czynności

składających się na przedmiot zamówienia uwzględniający naprawy wymagające wymiany części/podzespołów znajduje się w poniższej tabeli, stanowiącej jednocześnie formularz kalkulacji cenowej. **Oferę należy przedstawić uzupełniając pola tabeli.**

Lp.	Zakres usługi	Szacowana ilość usług w okresie obowiązywania umowy (36 m-cy)	Cena jednostkowa netto za 1 przegląd/naprawę*	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto za 1 przegląd/naprawę (C + VAT)	Kwota brutto** (B x C + VAT)
	A	B	C	D	E	F
1.	Przegląd techniczny, kalibracja urządzenia z wydaniem certyfikatu oraz wsparcie techniczne w okresie poprzedzającym wykonanie kolejnego przeglądu	35		%		
2.	Wymiana pokrywy bocznej lewej	1		%		
3.	Wymiana pokrywy bocznej prawej	1		%		
4.	Naprawa/wymiana wyświetlacza	1		%		
5.	Naprawa/wymiana ramki bazowej wyświetlacza	1		%		

6.	Naprawa/wymiana płyty głównej 8GB	1		%		
7.	Naprawa/wymiana płyty sensorów Hz	1		%		
8.	Naprawa/wymiana łącznika płyty EDM-Processor	1		%		
9.	Wymiana śruby ruchu leniwego (Leniówka V)	1		%		
10.	Naprawa/wymiana zespołu koła poziomego	1		%		
11.	Naprawa/wymiana osi głównej (komplet)	1		%		
12.	Naprawa/wymiana płyty zasilacza	1		%		
13.	Naprawa/wymiana modułu AutoHeight	1		%		
14.	Naprawa/wymiana kompensatora	1		%		
15.	Naprawa/wymiana płyty dalmierza	1		%		
16.	Naprawa/wymiana obiektywu	1		%		
17.	Naprawa/wymiana okularu FOK77D	1		%		
Wartość brutto – suma kwot brutto pozycji nr 1-17:						

* cena naprawy/wymiany części musi zawierać koszt robocizny oraz części/podzespołu

** do dwóch miejsc po przecinku

SPECJALISTA
Sekcji VI
Wydziału Zaopatrzenia KSP
Daniel Bankowski
Daniel BANKOWSKI

KIEROWNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komandy Stołecznej Policji
Marek Lewiński
podkom. Marek LEWIŃSKI