

CENTRUM TECHNICZNEJ OBSŁUGI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH I MAJĄTKOWYCH PZU SA

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY nr 5854

wykonał(a): Dariusz Tkaczyk, dnia 2026-05-14

do szkody nr: PL2026051281487 z dnia 2026-04-24

nr licencji: 06944, wersja danych: 4.2026 wydrukowano dnia: 2026-05-14

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU
SIENKIEWICZA 65/
15-003 BIAŁYSTOK

DANE POJAZDU

Marka	FIAT	Nr rejestracyjny	[REDACTED]
Model	Bravo 07-13	Nr nadwozia	ZFA19800004213606
Typ	Bravo 1.9 Multijet 16V Dynamic	Data 1. rejestracji	2009-03-18
Kod EC	0069051	Rok produkcji	2009
Przegląd ostatni		Przebieg	197586
Przegląd następny		Sposób ustal. przeb.	Odczytany
Lakier	2-warst. metalik		

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY - POZYCJE

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Spojler zderzaka tylnego		WY	0,70	[REDACTED]
Nr katalogowy: 5511-00-2029970Q				
Zderzak tylny				
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
Lampa tylna	L	WY	0,30	[REDACTED]
Nr katalogowy: 661-1930L-UE				
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
Uwagi (materiał): Ostatnia, oficjalnie podawana cena				
Zderzak tylny		NA	1,00	[REDACTED]
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Zderzak tylny		WZ	0,50/0,00	[REDACTED]
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Zderzak tył-przebrojenie do lak.		WZ	0,70/0,00	[REDACTED]
Lampa światła cofania kpl.	R			
Lampa przeciwmgłowa kpl.	L			
Oświetlenie tabl.rej.	L			
Oświetlenie tabl.rej.	R			
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
Łącznie			2,00	[REDACTED]

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Zderzak tylny, kompletny k/e	200	K3		1,40	[REDACTED]

Przygot.tworzyw(Tylko wybudow.elementy)

200	L	1,40	
Łącznie		2,80	

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			
Materiał lakierniczy	50%		
Blacharz	2,00	95,00	
Lakiernik	2,80	95,00	
Wartość łącznie (netto)			
VAT (Materiał) 23%			
VAT (Robocizna) 23%			
Wartość łącznie (brutto)			

Kwota słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści sześć zł, groszy 14/100

W wyliczeniu zastosowano 50% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

Zestawienie części zamiennych			
Mcode	Opis części	Dostawca	Kwota
3013000	PC Spojler zderzaka tylnego <i>Producent: BLIC</i>	Pomoc Non Stop	
3020011	PJ Lampa tylna <i>Producent: DEPO</i>	Pomoc Non Stop	

Rodzaj materiału lakierniczego	
200	2-warstwowy

Dodatkowe objaśnienia	
F	- pozycje wprowadzone z ręki
M	- części z modułu MONEX
100%	- wartość przygotowania do lakierowania
Dane	- baza oryginalna: 4.2026, baza użyta do przeliczenia 4.2026

W celu naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem PDR) i w kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt z firmą ATUM PLUS za pośrednictwem adresu e-mail: zlecenia@atumplus.pl lub telefonicznie pod numerem: Kontakt Center (t) 500 351 110 w godzinach (8.00 – 16.30), www.atumplus.pl

Informacja o możliwościach zakupu części zamiennych
Pomoc Non Stop kontakt@pomocnonstop.pl lub pod nr telefonu: 801-105-075

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,

W przypadku:

- zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody,

prosimy o kontakt z IGP: pzu@innovation.group lub pod nr telefonu: 22 270 30 15

- chęci zakupu materiału lakierniczego w ww. cenach,
- chęci zakupu części zamiennych w ww. cenach

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: kontakt@pomocnonstop.pl lub pod nr telefonu: 801-105-075.

Pytania o dostępność części można przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego www.pomocnonstop.pl wybierając temat „Dostępność części zamiennych i materiałów lakierniczych”.

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 1 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

Podczas ustalania wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy do ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- O** posiadają logo producenta;
- Q** części zamienne o takiej samej jakości jak części oryginalne oznaczone logo producenta dostarczającego części na pierwszy montaż pojazdu; tej samej jakości co z logo producenta, ale oznaczone są tylko znakami producenta, który dostarczył części do pierwszego montażu pojazdu;
- P** porównywalnej jakości objęte gwarancją producenta lub dostawcy. Producenci lub dostawcy gwarantują że te części zamienne są tej samej jakości co użyte przy montażu pojazdu. Grupa ta obejmuje także oznaczenia PT, PC i PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata.

Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577 - 581).

W trakcie oględzin pojazdu stwierdzono również, że następujące części posiadają cechy, które uzasadniają zastosowanie części o klasie jakości innej niż O.

Spojler zderzaka tylnego
Lampa tylna

Część prostej konstrukcji
Część prostej konstrukcji

Notatka