

PROTOKÓŁ 3/SW/2024
z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego placu zabaw

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023.682 z późn. zm.)

I. Zakres kontroli

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

- 1) wykonania zaleceń z poprzednich kontroli,
- 2) elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
- 3) stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, estetyki obiektu oraz jego otoczenia

Data kontroli:	22.03.2024 r.	Data następnej kontroli:	zgodnie z ustawą Prawo budowlane
----------------	---------------	--------------------------	----------------------------------

II. Informacje ogólne o obiekcie

Rodzaj obiektu	Obiekty małej architektury użytkowej, służące rekreacji codziennej
----------------	--


Adres	Świętochłowice, Plac Słowiański
-------	--

Zarządca	Gmina Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice
----------	---



Wypożyczenie	- zjazd linowy (tyrolka) - zestaw zabawowy - piaskownica	
Nawierzchnia	żwirowa	
Ogrodzenie	brak	
Tablica regulaminowa	jest	
III. Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli		
Zalecenia		Stopień wykonania zaleceń
Zgodnie z protokołem 3/SW/2023		Nie oczyszczono urządzeń z napisów wtórnych, pozostałe zalecenia wykonano
IV. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone		
Liczne napisy i wulgaryzmy na płytach zestawu zabawowego		
Element, urządzenie, instalacja	Stan techniczny, zużycie	Uwagi
1. zjazd linowy (tyrolka) 2. zestaw zabawowy 3. piaskownica 4. nawierzchnia 5. tablica regulaminowa	1. dosłateczna – uszkodzona deska podestu 2. dostateczny – uszkodzone deski trapów wejściowych na zestaw, wytarty opłot sznurowy liny przepłotni wejściowej 3. dostateczny – bortnice hpl zdeformowane 4. dobry 5. dobry	1. zjazd linowy (tyrolka) – wymienić uszkodzoną deskę podestu 2. zestaw zabawowy – wymienić uszkodzone deski trapów wejściowych na zestaw, oczyścić konstrukcję napisów, 3. piaskownica – bez uwag 4. nawierzchnia – bez uwag 5. tablica regulaminowa – be uwag
V. Czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości		VI. Termin wykonania czynności
1. Wymienić uszkodzone deski trapów wejściowych na zestaw zabawowy oraz podestu zjazdu tyrolskiego. 2. Zmyć wtórne napisy z urządzeń 3. Oczyszczyć elementy drewniane, zaszpachlować lub zaflekować ubytki, zeszlifować zadarte krawędzie, zabezpieczyć całość preparatem grzybobójczym, jednokrotnie zaimpregnować elastyczną lazurą ochronną lub farbą olejną do drewna		1– niezwłocznie 2, 3 - do 30.06.2024 r.
VII. Określenie metod i środków użytkowania elementów obiektów narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników:		
1. zaleca się wykonywanie codziennych i funkcyjnych przeglądów obiektów pod względem zużycia i dalszej przydatności, podczas których sprawdza się: – czystość obiektu, stan nawierzchni, prześwity między urządzeniami a nawierzchnią, ostre krawędzie oraz wystające fundamenty, – funkcjonowanie i stabilność urządzeń, – stopień zużycia urządzeń oraz ewentualnych ich zniszczeń poprzez akty wandalizmu, 2. należy na bieżąco uzupełniać ewentualne ubytki w nawierzchni bezpiecznej, 3. zaleca się wykonywanie bieżących robót konserwacyjnych i napraw, 4. brak szczególnych wymagań w zakresie metod i środków użytkowania elementów obiektów narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników – zgodnie z wytycznymi dostawców/producenta oraz warunkami udzielonych gwarancji.		

VIII. Wyciąg z dokumentacji zdjęciowej wykonanej w toku kontroli:



Dokonujący kontroli stanu technicznego

mgr inż. Mateusz Szampera

mgr inż. Michał Lange

.....
(podpis oraz pieczętka)

.....
(podpis oraz pieczętka)