

ZAKRES CZYNNOŚCI NAPRAWCZYCH SPRZĘTU (URZĄDZENIA)

Usługa naprawy

3 szt. podnośników widłowych DIECI SAMSON 45,8

Doprowadzenie do pełnej sprawności w/w podnośników widłowych, w których stwierdzono:

- DIECI SAMSON 45.8 nr PT – 14124

Stwierdzona usterka: brak ruchów roboczych masztu i karetki. Awaria joysticka.

- DIECI SAMSON 45.8 nr PT – 12047

Stwierdzona usterka: brak ruchów roboczych masztu i karetki. Awaria joysticka.

- DIECI SAMSON 45.8 nr PT – 15005

Stwierdzona usterka: błąd Er 51, rozkalibrowany czujnik przeciążeniowy.

Stwierdzone usterek:

Przedstawiona powyżej oceny stanu technicznego podnośników widłowych jest jedynie opisem stwierdzonych usterek, które zamawiający mógł określić na bieżącym etapie weryfikacji.

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac związanych ze zgłoszoną naprawą, użycia dodatkowych części i materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca sporządzi uaktualniony kosztorys i prześle do Zamawiającego, celem uzyskania akceptacji. Zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego Kosztorys będzie podstawą wykonania dodatkowej naprawy. Kosztorys może być przesyłany przez strony umowy: pisemnie, faksem lub poprzez email.