

LEGENDA:

- T3 tynk terrazytowy - czyszczenie gorącą parą, naprawa ubytków zauważonych podczas remontu uzupełnić tym samym rodzajem tynku  
T4 naprawa tynków zawilgoconych - czyszczenie mechaniczne rejonów zaatakowanych mikroorganizmami, nałożenie preparatu grzybobójczego a następnie wykonanie warstw wykończeniowych wg opisy technicznego



1. Wszystkie gzymsy, filary międzyokienne oraz dzielące attyki wykończone tynkiem cementowo - wapiennym barwionym w masie
2. Gzymsy oraz attyki pokryte dachówką esówką ułożoną na zaprawie

tynk terrazytowy nakrapiany T3


tynk terrazytowy nakrapiany T3

tynk terrazytowy nakrapiany absyda - tynk cementowo -wapienny barwiony w masie T3 T1

cokół oraz podstawy filarów - lastico płukane T2



LAMPY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO ORAZ ROZPROWADZENIE ZASILANIA



ELEMENTY ZAMONTOWANE NA ELEWACJI TAKIE JAK: TABLICE Z NUMEREM PORZĄDKOWYM, TABLICE INFORMACYJNE, UCHWYTY NA FLAGI, CZUJKI ALARMOWE, KLIMATYZATORY, KRATY ITP.

#### UWAGI :

1. BUDYNEK JEST BUDYNKIEM ISTNIEJĄCYM I WYMIARY NALEŻY SPRAWDZAĆ W NATURZE PRZED WYKONANIEM ZAPROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW. WYKONAWCA POWINIEN NA BIEŻĄCO SPRAWDZAĆ WYMIARY W NATURZE
2. STAN FAKTYCZNY ELEMENTÓW FASADY NP. GZYMSÓW, ŚCIAN BĘDZIE MOŻNA DOKŁADNIE OCENIĆ PO USTAWIENIU RUSZTOWAŃ I OCZYSZCZENIU ELEWACJI

4. WSZYSTKIE MATERIAŁY I ŚRODKI UŻYTE DO WYKONANIA ELEWACJI I POWINNY POSIADAĆ WYMAGANE ZEZWOLENIA I TESTY
5. EWENTUALNE ZMIANY MATERIAŁOWE NALEŻY UZGODNIĆ

Projekt:			
Investor:	<b>SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA</b> <b>00-554 Warszawa, Al. Niepodległości 162</b>		
Treść Rysunku:	<b>ELEWACJA POŁUDNIOWA dziedzińca południowego - PROJEKT</b>		
Stanowisko:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż.arch. Magdalena Pomieja	MA/079/09	
	mgr inż.arch. Elżbieta Marzan		
01-187 Warszawa ul.Wojska 50A pow.9B tel. 862-60-89; 862-60-90 fax. 862-60-88			
FAZA	SKALA	DATA	Brzoza      Sekcja budynku      Nr rysunku
P.B.	1:100	12.2010	
			<b>A-21</b>