



# elewacja południowa

- UWAGI :**
1. BUDYNEK JEST BUDYNKIEM ISTNIEJĄCYM I WYMIARY NALEŻY SPRAWDZAĆ W NATURZE PRZED WYKONANIEM ZAPROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW. WYKONAWCA POWINIEN NA BIEŻĄCO SPRAWDZAĆ WYMIARY W NATURZE
  2. STAN FAKTYCZNY ELEMENTÓW FASADY NP. GZYMSÓW, ŚCIAN BĘDZIE MOŻNA DOKŁADNIE OCENIĆ PO USTAWIENIU RUSZTOWAŃ I OCZYSZCZENIU ELEWACJI

4. WSZYSTKIE MATERIAŁY I ŚRODKI UŻYTE DO WYKONANIA ELEWACJI I POWINNY POSIADAĆ WYMAGANE ZEZWOLENIA I TESTY
5. EWENTUALNE ZMIANY MATERIAŁOWE NALEŻY UZGODNIĆ

- LEGENDA:**
- T3 naprawa cokołu budynku wg opisu technicznego  
wykonać czyszczenie ciśnieniowe, załpęgnować  
tynk terrytytowy - czyszczenie gorącą parą, naprawa ubytków zauważonych  
podczas remontu uzupełnić tym samym rodzajem tynku  
naprawa tynków zawilgoconych - czyszczenie mechaniczne rejonów zaatakowanych  
mikroorganizmami, nałożenie preparatu grzybobójczego a następnie  
wykonanie warstw wykończeniowych wg opisy technicznego

**LEGENDA:**

DYLATACJA BUDYNKU I REJON ZNISZCZONO-NEGO, ODSPOJONEGO I Z MIEJSCOWYMI UBYTKAMI TYNKU NA GLIFACH PIONOWYCH

LAMPY OŚWIETLZENIA ZEWNĘTRZNEGO ORAZ ROZPROWADZENIE ZASILANIA

ELEMENTY ZAMONTOWANE NA ELEWACJI TAKIE JAK: TABLICE Z NUMEREM PORZĄDKOWYM, TABLICE INFORMACYJNE, UCHWYTY NA FLAGI, CZUJKI ALARMOWE, KLIMATYZATORY, KRATY ITP.

Projekt:					
Inwestor:	<b>SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA</b> <b>00-554 Warszawa, Al. Niepodległości 162</b>				
Treść Rysunku:	<b>ELEWACJA POŁUDNIOWA dziedzica</b> <b>północnego</b> <b>- PROJEKT</b>				
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis		
Projektant:	mgr inż.arch. Magdalena Pamięta	MA/079/09			
	mgr inż.arch. Elżbieta Marzan				
01-187 Warszawa ul.Wolska 50A paw.9B tel. 862-60-89; 862-60-90 fax. 862-60-88					
FAZA	SKALA	DATA	Brzoza	Sekcja budynku	Nr rysunku
P.B.	1:100	12.2010	<b>A-2</b>		