



Monitor skażeń radioaktywych

- pomiar promieniowania minimum α , β oraz γ
- minimalny zakres pomiarowy 20 keV- 1 MeV
- miernik półprzewodnikowy bądź Geigera-Müllera