


Wyniki badania stanu gruntu
sondą uderową typu DPM

MIĘDZYWODZIE, gm. Dziwnów, dz. 205/7, i część dz. 750/17
– rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków



Opracował: mgr B. Plichta