



BF-U-5/120-P

Ochrona od porażień wg. PN-IEC-60364
Dz.U. nr 81/90 i Dz.U. nr 51/2000

Instalacja częściowo TN-C

Instalacja częściowo nowa TN-S

Połączenia wyrównawcze YLg 16mm2

Wyłącznik różnicowoprądowy

UWAGA:
Na kondygnacji występuje instalacja mieszana, część obwodów w systemie TN-C nowo ułożona instalacja w systemie TN-S pod kontrolą wyłącznika różnicowoprądowego.
Instalację w systemie TN-C pozostawić włączyć z pominięciem wyłącznika FI.

ROZDZIELNICA RP-PARTER

Obiekt ARCHITEKTURA
Adres Budynek usługowy, Kategoria XI
45-758 Opole, ul. Biosa 31, obręb Szczepanowice,
AR_36, dz. 37, 38/1

Skala - 04.2026 Rysunek 9E

Projektant inż. Andrzej Tenczyński 202/83 Op.
Sprawdzająca inż. Danuta Bobrowska 138/86 Op.
Opracowanie

45-073 Opole, ul. Andrzeja Struga 18
+48 517 958 935, www.db2.pl

db2 architekci