

Załącznik nr 5C do OPZ

Wykaz czynności dla prac związanych ze sprawdzeniem instalacji odolejania mis transformatorów

1 Cele zadania

Przegląd i konserwacja instalacji odolejania mis 3-ch transformatorów znajdujących się na terenie rozd. 110kV oraz instalacji „BundGuard” odwodnienia mis pod 7-mioma transformatorami mocy nBGP oraz dostarczenie potwierdzenia Zamawiającemu dokumentu przekazania odpadów do utylizacji.

2 Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi.

2.1 Przegląd instalacji odolejania mis 3-ch transformatorów znajdujących się na terenie rozd. 110kV (teren PSE S.A).

- a) Zakres czynności do wykonania w ramach przeglądu instalacji zawarty jest w załączniku nr 5c.1 – Instrukcja eksploatacji AWAS.
- b) Wjazd na teren rozdzielni 110kV do wykonania przeglądu instalacji odolejania mis transformatorów, może odbywać się pojazdem nieprzekraczającym wysokość całkowitą 3 metry.
- c) Dostarczenie raportu z wykonanych prac.

2.2 Przegląd instalacji „BundGuard” odwodnienia mis pod 7 transformatorami mocy nBGP (teren ECG).

- a) Zakres czynności do wykonania w ramach przeglądu instalacji zawarty jest w załączniku nr 5c.2 – Instrukcja obsługi i wytyczne projektowe odwodnienia mis pod transformatorami.
- b) Dostarczenie raportu z wykonanych prac.

2.3 Utylizacja odpadu (szlam ziemny, odpady olejowe z separatorów oleju) i przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przedmiotową utylizację.