Przekrój D-D

Legenda obiekty			
Ozn.	Opis		
	OBIEKTY ISTNIEJĄCE		
7	Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego		
Legenda urządzenia/armatura			
Obiekt	Ozn.	Opis	Ilość
7	7.1	Ruszt napowietrzający: belka 100x100x3mm l=3,90m. 3*uchwyty ze stali AISI304, 24* dyfuzory rurowe dz63mm l=750mm Q =1,5-9Nm^3/h	2 kpl.
7	7.2	Pompa osadu, zatapialna, wlot/wylot DN65 wraz ze stopą sprzęgającą DN65 oraz prowadnicami min. DN40 z AISI304, Q=1-4m3/h, hmax=10m, P=1,5kW	1 kpl.
7	7.3	Przepustnica międzykoł. DN50, korpus żeliwo sferoidalne, dysk ze stali AISI304, napęd: ręczny - dźwignia	1 kpl.

OZNACZENIE RUROCIĄGÓW:

RUROCIĄGI PROJEKTOWANE:

- powietrze

RUROCIĄGI ISTNIEJĄCE:

- osad nadmierny
- woda nadosadowa



Jednostka opracowująca:			
MJM INŻYNIERIA Sp. z o.o. ***ul. Wiejska 17, 22-400 Zamość***			
Nazwa i adres obiektu: **"Remont oczyszczalni ścieków w Dobużku" w ramach zadania pn. "Modernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Dobużku"** działka nr ewid. 646/17obręb 0002 Dobużek, gmina Łaszczów			Nr rys. T-10
			Stadium: PT
Inwestor: Urząd Gminy Łaszczów ul. Chopina 14 22-650 Łaszczów	Tytuł rysunku: *Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego - przekrój D-D*		Skala: 1:50
			Data: 05.2024
Imię i nazwisko	**Nr uprawnień**	**Branża**	**Podpis**
PROJEKTANT: mgr inż. Jacek Marcyniuk	LUB/0067/POOS/14	Technologia sanitarna	
SPRAWDZAJĄCY: inż. Adam Hałas	LUB/0295/POOS/12	Technologia sanitarna	
OPRACOWAŁ: inż. Weronika Marczewska	-	Technologia sanitarna	