Przekrój E-E



Legenda obiekty	
Ozn.	Opis
	OBIEKTY ISTNIEJĄCE
7	Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego

Legenda urządzenia/armatura			
Obiekt	Ozn.	Opis	Ilość
7	7.1	Ruszt napowietrzający: belka 100x100x3mm l=3,90m. 3*uchwyty ze stali AISI304, 24* dyfuzory rurowe dz63mm l=750mm Q =1,5-9Nm^3/h	2 kpl.
7	7.2	Pompa osadu, zatapialna, wlot/wylot DN65 wraz ze stopą sprzęgającą DN65 oraz prowadnicami min. DN40 z AISI304, Q=1-4m3/h, hmax=10m, P=1,5kW	1 kpl.
7	7.3	Przepustnica międzykoł. DN50, korpus żeliwo sferoidalne, dysk ze stali AISI304, napęd: ręczny - dźwignia	1 kpl.

OZNACZENIE RUROCIĄGÓW:

RUROCIĄGI PROJEKTOWANE:

- powietrze

RUROCIĄGI ISTNIEJĄCE:

- osad nadmierny
- woda nadosadowa

Jednostka opracowująca:
MJM INŻYNIERIA Sp. z o.o.
ul. Wiejska 17, 22-400 Zamość

Nazwa i adres obiektu:
"Remont oczyszczalni ścieków w Dobużku" w ramach zadania pn. "Modernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Dobużku"
działka nr ewid. 646/17obręb 0002 Dobużek, gmina Łaszczów

Nr rys.: T-11

Stadium: PT

Inwestor:
Urząd Gminy Łaszczów
ul. Chopina 14
22-650 Łaszczów

Tytuł rysunku:
Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego - przekrój E-E

Skala: 1:50

Data: 05.2024

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Podpis
PROJEKTANT: mgr inż. Jacek Marcyniuk	LUB/0067/POOS/14	Technologia sanitarna	
SPRAWDZAJĄCY: inż. Adam Hałas	LUB/0295/POOS/12	Technologia sanitarna	
OPRACOWAŁ: inż. Weronika Marczewska	-	Technologia sanitarna	