

**Informacja dot. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego**

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Informacje ogólne

1. Rodzaj obiektu/budynku:

PRZEBUDOWA MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW W LEŚNICTWIE
KRZYSTKOWICE – BUDOWA PLACU MANEWROWEGO

2. Adres inwestycji: Leśnictwo Krzystkowice, Obreb ewid. 0004 Dąbrowiec, dz. nr 143/2 i 154

3. Projektant opracowujący informację: Karol Ewertowski, ul. Żarska 2/12, 66-010 Nowogród Bobrzański

Część opisowa

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- Karczowanie pniaków drzew z wywozem
- Roboty ziemne przy wykopach i korytowaniu pod plac,
- Wykonanie podbudowy
- Roboty konstrukcyjne placu manewrowego z ułożeniem krawężników,
- Ułożenie warstw i zagęszczenie nawierzchni,
- Wykonanie pobocza placu z kłınca kamiennego
- Wykonanie uporządkowania terenu budowy

2. Przedmiotem inwestycji jest budowa placu manewrowego związanego z gospodarką leśną jako uzupełnienie istniejącego MPP

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: teren budowy oddzielić od funkcjonującego terenu, zachować szczególną ostrożność w trakcie wykonywania robót ziemnych.

4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas budowy:

4.1 Prowadzenie prac na wysokości powyżej 1,0m, a w szczególności:

- _ Wykonywanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne z karczowaniem pniaków drzew
- _ Wykonywanie konstrukcji podbudowy i nawierzchni

4.2 Wykonywanie prac z udziałem dźwigu lub wciągarki: niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowanego i awarią dźwigu – nie dotyczy

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

5.1 Przy wykonywaniu robót ziemnych: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003r. nr47, poz.401, rozdział 9-Roboty na wysokościach, rozdział 10-Roboty ziemne.

5.2 Przy wykonywaniu konstrukcji: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w. Dz.U. 2003r. nr47, poz.401,

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

6.1 Na tablicy informacyjnej budowy umieścić wykaz zawierający adres i numery telefonów:

**STAROSTWO POWIATOWE
w ŻARACH
Aleja Jana Pawła II 5
68-200 ŻARY**

- najbliższego punktu lekarskiego;
- straży pożarnej;
- posterunku Policji

6.2 W pomieszczeniu socjalnym lub w miejscu wskazanym przez kierownika budowy. umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników;

6.3 Środki łączności – umieścić w miejscu dostępnym i oznaczonym

6.4 Pracownicy winni posiadać odpowiednie badania, ubrania kaski i rękawice robocze. Kaski Ochronne oraz inne akcesoria bezpieczeństwa powinny mieć oznaczenia o ich dopuszczeniu do stosowania.

6.5 Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach- z terminem przydatności Sprzęt i elektronarzędzia muszą mieć znak bezpieczeństwa „B”

6.6 Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys.min.1,5m, - teren najbliższy oznakować

6.7 Roboty na wysokościach prowadzić w zabezpieczeniu – rusztowania, barierki ochronne, liny, pasy zabezpieczające. Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15cm, poręczy umieszczonych na wysokości 1,1m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową;

6.8 Rozmieścić tablice ostrzegawcze-bezpośrednia strefa zagrożenia wokół wznoszonego obiektu ze względu na możliwość upadku materiałów budowlanych lub narzędzi z wysokości, pracy koparek i samochodów transportowych; ww. strefę należy oznakować

6.9 Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j/w.

6.10 Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z warunkami BHP i P.POŚ. Przed przystępowaniem do wykonywania poszczególnych robót, kierownik budowy i majster budowy winni przeprowadzić instruktaż.

Opracował:

tech. bud. Karol Ewertowski upr. proj. nr 82/82/Zg w spec. arch. konstrukcyjno-budowlanej	Architektoniczna	10.05.2025	
---	------------------	------------	--