

**ZDJĘCIA RZEŹB NA POŁUDNIOWEJ ELEWACJI PAŁACU NA WYPIE
PRZEWIDZIANYCH DO KONSERWACJI W 2026 ROKU**



RZEŹBY WYTYPOWANE DO KONSERWACJI W 2026 ROKU OZNACZONO CZERWONYMI STRZAŁKAMI

ZDJĘCIA RUSZTOWAŃ PODCZAS KONSERWACJI RZEźB W 2025 ROKU



Analogiczne, symetrycznie rozstawione rusztowanie przewidziane jest obecnie po drugiej, wschodniej stronie portyku południowego Pałacu na Wyspie dla dwóch kolejnych rzeźb widocznych na attyce. Rusztowanie w trakcie montażu.



Rusztowanie po zakończeniu montażu, w trakcie wykonywania prac konserwatorskich przy rzeźbach. Wokół rzeźb zamontowane są balkony umożliwiające swobodny dostęp. Teren wokół rusztowań zabezpieczono metalowym ogrodzeniem. Wszystkie rusztowania nie są kotwione do elewacji, więc mają odpowiednią szerokość podstawy, przypory i stężenia.



Widok z boku, od strony zachodniej.



Rusztowanie ustawione w 2025 roku dla konserwacji dwóch rzeźb umieszczonych na skrajach tympanonu – północna elewacja Pałacu na Wyspie.. Zdjęcie poglądowe.



Rusztowanie na elewacji północnej Pałacu na Wyspie, zbliżenie. Wokół rzeźb zamontowane są balkony umożliwiające łatwy dostęp.

POGLĄDOWE WIZUALIZACJE RUSZTOWAŃ PLANOWANYCH NA ROK 2026



Wizualizacja 1, Portyk Pałacu na Wyspie



Wizualizacja 2, Portyk, strona wschodnia



Wizualizacja 3, południowo-zachodni narożnik korpusu Pałacu na Wyspie



Wizualizacja 4, Elewacja południowa Pałacu na Wyspie