








## USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY



RENAULT Trafic Passenger nr rej:   nr  
szkody:  

Wartość szkody w pojeździe: 4 558,71 zł brutto

KOSZTY	KWOTA [zł]
 Części zamienne	822,99
 Prace blacharskie mechaniczne	1 269,36
 Materiały lakiernicze	1 443,00
 Prace lakiernicze	1 003,68
 Materiały drobne, dodatkowe	19,68

### Informacje dodatkowe:

- Ustalenie wysokości szkody nie jest decyzją o wypłacie odszkodowania. Odszkodowanie wypłacimy po ustaleniu odpowiedzialności.
- Kwotę brutto wypłacimy, gdy nie masz możliwości odliczenia podatku VAT. W zależności od złożonej deklaracji wypłacimy odszkodowanie z VAT lub bez VAT.

Szybka i wygodna forma uzyskania odszkodowania. W ciągu dwóch dni roboczych od momentu podjęcia decyzji, pieniądze znajdą się na koncie.

Dzięki temu rozwiązaniu, można natychmiast skorzystać z otrzymanych środków, bez zbędnych formalności i oczekiwania. Nie wymagamy przedstawiania żadnych dokumentów, co oznacza, że można swobodnie dysponować otrzymanymi środkami według własnych potrzeb.

Dlaczego warto wybrać rozliczenie gotówkowe:

- Szybkość i wygoda: Pieniądze dostępne w ciągu dwóch dni roboczych.
- Brak formalności: Nie wymagamy przedstawiania żadnych dokumentów.
- Pełna kontrola: Możliwość natychmiastowego korzystania z otrzymanych środków.

### Jeśli chcesz naprawić pojazd:

- skontaktuj się ze swoim Opiekunem Klienta, z którym możesz przedyskutować różne formy rozliczenia szkody oraz uzyskać pomoc w wyborze najlepszego rozwiązania dopasowanego do Twojej sytuacji. Możesz również skorzystać z pomocy Doradcy Naprawy, kontaktując się pod numerem 22 505 1157 (od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00–18:00). W przypadku skorzystania z warsztatu rekomendowanego przez PZU SA to PZU uzgodni koszty naprawy i pozyska fakturę za wykonaną usługę bez potrzeby angażowania Cię w rozliczenia.
- Przed rozpoczęciem naprawy prosimy o uzgodnienie kosztów i dostarczenie kosztorysu warsztatu, który dokonana naprawy pojazdu.
- Jeżeli nie zdecydujesz się na naprawę w sieci naprawczej PZU, a chciałbyś dokonać naprawy z wykorzystaniem części zakupionych i dostarczanych za pośrednictwem PZU po cenach wskazanych w kosztorysie, to prosimy o kontakt: 801 105 075. Dostarczymy je bez dodatkowych kosztów pod wskazany adres. Wskazujemy, że cena części ujętych w kosztorysie uwzględnia już rabaty i ulgi jakie PZU może uzyskać wobec umów zawartych z podmiotami współpracującymi z PZU S.A.

- przy wyliczeniu wysokości odszkodowania uwzględnimy wartość uszkodzonych części, które pozostały po naprawie (w przypadku, w którym będą one posiadały wartość). Jeżeli upoważnisz PZU Pomoc SA do ich odbioru i zakład naprawczy je przekaże, wypłacimy odszkodowanie bez stosowania potrącenia. W tej sprawie będziemy kontaktowali się z zakładem naprawczym, w którym będziesz naprawiał pojazd.
- w sytuacji dokonania naprawy pojazdu oraz rozliczenia szkody na podstawie faktur mamy prawo do przeprowadzenia dodatkowych oględzin pojazdu, aby potwierdzić zakres przeprowadzonej naprawy wynikający z dostarczonych dokumentów.

W przypadku ujawnienia dodatkowych uszkodzeń pojazdu lub konieczności zmiany ich kwalifikacji (do wymiany – do naprawy) prosimy o przekazanie nam takich informacji przed rozpoczęciem naprawy. Jeśli naprawa będzie nieopłacalna (jej koszt przewyższy wartość pojazdu przed szkodą), odszkodowanie ustalimy odejmując wartość uszkodzonego pojazdu od jego wartości przed szkodą. Możemy również zorganizować i pomóc w sprzedaży pozostałości pojazdu.

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa tel. 801 102 102 lub  
22 566 55 55, fax 22 4 102 102, mail : kontakt@pzu.pl

Ekspert: Mirosław Janeczko

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY 15.04.2026

WŁAŚCICIEL NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ FIRMA  
KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW 02-148 WARSZAWA

SYGNATURA RODZ. SZK OC

MARKA RENAULT	TRAFIC II	PACK CLIM
NUMER VIN VF1JLBHB67V289628	NR REJ.	KOD TYPU 12 57 29
WERSJAKOMBI	FABRYKA PRODUKCJI V	DRZWI ODS P OSZKŁONE
WYPOSAŻENIE OD 10.2006	UKŁAD KLIMATYZACJI	CENTRALNE
		ZAMYKANIE
PODN SZYB ELE PRZ L	LUSTERKO Z EL/OGRZ	DACH NORMALNY
REFLEKTORY P-MGIELNE	ŚWIAT/WYCIER AUTOMAT	WYCIER SZYBY TYLNEJ
WYPOSAŻENIE TKANINA	LAWKA SIEDZ 1.RZAD	KANAPA 2 RZEDU SIEDZ
ROZSTAW OSI 3498 MM	URZĄDZ RADIOWE 4000	SZYBA TYLNA OGRZEW
SZYBA BOCZ L PRZESUW	SZYBA BOCZ P PRZESUW	1995 CCM 84/85 KW
PRZEKL 6 BIEG	ABS	TEMPOMAT
195/65 R 16C 8PR	FELGI 6 J X 16	DRZWI TYL 180 OSZKŁO
KOŁPAK KOŁA PEŁ 16"	KOD WYPOSAŻENIA E1	2940/2945/2950 KG

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA/KL		1 = 80.00	PLN/RBG
	CENA/KL	2 = 80.00	PLN/RBG
	CENA/KL	3 = 80.00	PLN/RBG
NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE	KL	JC	OPER.
KOD CZ			CENA
5207 KA)	LISTWA OCHRONNA SCIANY BOCZN T L WYB/WBU	1	1 8.00
5204 VA	LISTWY OCHRONNE L WYB/WBUD PR UZUP	1	1 8.00
5330 KA	SZYBA BOCZNA L WYB/WBUD	1	18 144.00
4453 KA)	ŚCIANA BOCZ L ŚRO CZĘŚCIOWO WYMIENIĆ (TYLKO PRACE BLACHARSKIE)	2	74 592.00
BRAK NR	ŚCIANA BOCZ L ŚRO ROZBROIĆ/ UZBROIĆ OBEJMUJE: 1 WYB/WBUD NIEZBĘD OSPRZĘTU		3 24.00
7052 KA	LAWKA SIEDZENIA S WYB/WBUD	1	2 16.00
3509	SCIANA BOCZNA T L NAPRAWA	2	30* 240.00
9353 VA	SCIANA BOCZ PRZ L KONSERWACJA PRZEKROJÓW 2 2		16.00

L A K I E R O W A N I E (według AZT)

PAINT PRICES AS AT : 23.03.2026

KOD CZĘŚCI	OPERACJA	- 2-WARSTW-UNI	JC
3503	ŚCIANA BOCZNA PRZ L LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1		60
3509	SCIANA BOCZNA T L ODNOWA LAKIERU		17
1000	Szyba TL oklejenie		2*

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI OKREŚLENIE KOSZT.MAT.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX STRONA



Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa  
tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102 , mail :  
kontakt@pzu.pl

Ekspert: Mirosław Janeczko

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR 15.04.2026

LAKIEROWANIE (według AZT)

PAINT PRICES AS AT : 23.03.2026

3503	ŚCIANA BOCZNA PRZ L LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	1683.53
3509	SCIANA BOCZNA T L ODNOWA LAKIERU	463.01

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ		JC	OPER.
WSPÓŁCZYNNIK	80.00 PLN/RBG	CENA	
CZAS LAKIEROWANIA	79		
PRZYGOTOWANIE METAL	23 KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10		
JC/RBG :	102 816.00		

KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO		CENA
LAKIEROWANA NOWA CZĘŚĆ	1683.53	
ODNOWA LAKIERU	463.01	
STAŁA MATERIAŁOWA METAL	199.80	

WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA 50.00 % 1173.17-----

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.04.2026 / 04

KOD CZĘŚĆ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
-----------	------------	------------------	------

1823	ZEST KLEJU SZY BOC L	30.00*
1981	LISTWA SC BOCZN P L	60260041 91.27 I
3507	ŚCIANA BOCZNA PRZ L	77 82 139 341 486.25 I
3671	LISTWA OCHRONNA T L	60260051 61.58 I

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX STRONA

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN -----	3 PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA	10 JC = 1 RBG	
RAZEM KL 1 25 JC X 80.00 PLN/RBG	200.00	
RAZEM KL 2 104 JC X 80.00 PLN/RBG	832.00	
RAZEM ROBOCIZNA .....		1 032.00
KOSZTY DODATKOWE		
KONS. PROFILI ZAMKN		
RAZEM KL 2 2 JC X 80.00 PLN/RBG	16.00	
RAZEM KOSZTY DODATKOWE .....		16.00
LAKIEROWANIE		
KOSZTY ROBOCIZNY 816.00	KOSZTY MATERIAŁU 1 173.17	
RAZEM LAKIEROWANIE .....		1 989.17
CZĘŚCI ZAMIENNE 669.10		
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE .....		669.10
WARTOŚĆ BEZ VAT .....		3 706.27
	VAT 23.00 %	852.44
WARTOŚĆ Z VAT .....		4 558.71

W wyliczeniu zastosowano 50,0% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

#### OBJAŚNIENIA:

\* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA

I = CZĘŚĆ(I) IDENT. )=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC

LICENCJA 33246700

(C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ T AUTOMOTIVE GMBH

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa  
tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102, mail :  
kontakt@pzu.pl

Ekspert: Mirosław Janeczko

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR 15.04.2026

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20260402

Pojazd: RENAULT TRAFIC II PACK CLIM

Numer rejestracyjny / VIN: / VF1JLBHB67V289628

Data pierwszej rejestracji: 2007-01-10 Rok produkcji: 2006 Przebieg (odczytany): 290 571 km

#### CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY ( NETTO )

KOD OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN. DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
1981 LISTWA SC BOCZN P L	60260041	PJ Pomoc Non Stop	91 , 27
3507 ŚCIANA BOCZNA PRZ L	77 82 139 341	O Pomoc Non Stop	486,25
3671 LISTWA OCHRONNA T L	60260051	PJ Pomoc Non Stop	61 , 58

W TRAKCIE OGLĘDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- Pojazd dotychczas nie był serwisowany w ASO  
Dotyczy: LISTWA SC BOCZN P L, LISTWA OCHRONNA T L
- Uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych  
Dotyczy: LISTWA SC BOCZN P L, LISTWA OCHRONNA T L

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody.

Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” – części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z IGP: pzu@innovation.group lub pod nr telefonu: 22 270 30 15.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX STRONA

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 3 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

-----

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX