

Wymiana dolnej części kanału spalin na FGT

Dot. Linii 1 i 2

W ramach zadania należy zdemontować izolację w dolnej części kanału spalin, odciąć dolną część kanału, przed odcięciem należy wspawać w środków wzmocnienia. Do istniejącego kanału należy dospawać przeciw kołnierz, skrócić nowy fragment kanału z istniejącym kołnierzem.