

**ROBOTY REMONTOWE W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU
ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WE WSI ŻELISZÓW**

LP.	ZAKRES	IŁOŚĆ	JEDN. MIARY	Opis
1	Wymiana oświetlenia na Sali zabaw - 10 żyrandoli pięcioramiennych + 8 kinkietów z żarówkami LED	18	szt.	Żyrandole 5 ramienne, lampa wisząca 60x78 cm, 5x60W żarówki LED. Kinkiety jednoramienne Led. Uzgodnić z Zamawiającym
2	Wykonanie oświetlenia scenicznego w postaci projektorów scenicznych LED - 3 szt.oraz montaż oprawy typu plafon wraz z żarówką LED	4	szt.	Oświetlenie przysufitowe scniczne, kierunowe (regulowane) LED. Uzgodnić z Zamawiającym
3	Wykonanie paneli podłogowych na Sali i scenie, schodkach podłogowych wraz ze zmianą kształtu sceny z owalnego na prostokątny	200	m2	Panele podłogowe ACS gr. 10 mm. Po usunięciu istniejących posadzek, istniejące podłoże wyrównać wylewką betonową wyrównawczą gr. min 3 mm. Przygotować odpowiednie podłoże pod układanie paneli - podkłady pod panele z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. min. 3 mm.Wykończenia w progach listwą aluminiową, przy ścianach listwy przypodłogoe. Kolor ustalić z Zamawiającym. Zmiana kształtu sc eny z owalnego na prostokątny
4	Wymiana drzwi na salę zabaw na nowe wraz z ościeżnicą drewnianą regulowaną	1	kpl.	Drzwi wewnętrzne, o wymiarach 180/205, dwuskrzydłowe, drewniane pełne, okleinowane o podwyższonej odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Wypełnienie z płyty wiórowej okleina CPL o gr. 0,7 mm, rama z klejonki z drewna iglastego. Kolor uzgadniać z Zamawiającym. Ościeznice regulowane
5	Wymiana odbojnic na Sali zabaw na nowe	47	m	Odbojnice drewniane 20x2 cm drewniane pokryte środkiem NRO. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
6	Czyszczenie i przygotowanie podłoża pod nowy tynk żywiczny wraz z wykonaniem nowego tynku żywicznego - sala, hall	192	m2	Usunięcie istniejącego tynku żywicznego, przygotowanie podłoża pod nowy tynk i wykonanie tynku żywicznego na wysokość H=1,2 m (sala. H=1,6 m(hall))
7	Dwukrotne malowanie sufitu na biało - steniejący obiekt	346	m2	Przygotowanie podłoża,szpachlowanie, usunięcie spękań, dwukrotne malowanie sufitów na biało
8	Dwukrotne malowanie ścian- istniejące pomieszczenia	715	m2	Przygotowanie podłoża,szpachlowanie, usunięcie spękań, dwukrotne malowanie ścian. Kolor uzgodnić z Zamawiającym
9	Regulacja okien uchylno - rozwieralnych, wymiana klamek na nowe	14	szt.	Wymiana klamek w całym oiekcie na nowe
10	Montaż w oknach nawietrzaków higroskopijnych automatycznych i likwidacja nawietrzaków pod parapetami	19	szt.	Likwidacja nawietrzaków pod parapetami i montaż w oknach nowych higroskopijnych automatycznych
11	Wymiana na nowe wentylatorów czasowych, gniazdek i włączników na nowe	45	szt.	Wymiana na nowe białe, hermetyczne z kłapką zamykającą. Włączniki jedno lub dwustopniowe. Gniazdka pojedyncze lub podwójne. Wentylatory czasowe załączane na przycisk elektryczny
12	Usunąć przecieki z dachu - sprawdzenie i naprawa w miejscach przecieku	1	kpl.	Sprawdzenie koszy dachowych i poprawa opierzenia (obróbek koszy), zlikwidowanie nprzecieków z dachu
13	Wymiana kotła gazowego na nowy kondensacyjny wraz z potrzebną instalacją	1	kpl.	Wymiana starego kotła na nowy kondensacyjny gazowy 30 kW z zasobnikiem wewnątrz 42 l, komora zamknięta, wkład koncentryczny wraz wykonaniem odpowiedniego odprowadzenia skroplin, zastosowanie wkładu kominowego) wraz z potrzebną instalacją
14	Wymiana oświetlenia na nowe oprawy LED (kuchnia, magazynki)	8	kpl.	Oprawy LED hermetyczne przeznaczone do pomieszczeń kuchennych, hermetyczne i pyłododporne 60W, IP65
15	Wykonanie klimatyzacji w kuchni wraz z potrzebną instalacją	1	kpl.	Dobrać moc klimatyzatora (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna), wykonać potrzebną instalację, dopuszcza się montaż jednostki ściennej typu SPLIT lub sufitowej po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym
16	Wymiana ościeżnicy wraz ze skrzydłem drzwiowym na nowe sala - kuchnia	1	kpl.	Nowa ościeżnica drewniana regulowana, drzwi płytowe w okleinie drewnianej 90/200, pełne
17	Zlikwidowanie drzwi jako przejścia z kuchni do magazynku	1	kpl.	Demontaż istniejących drzwi i ościeżnicy (przejście kuchnia - magazynki) i wykonanie otworu przejścia pomiędzy pomieszczeniami (obróbka otworu)
18	Poprawa wentylacji w kuchni, wymiana wentylatorów czasowych w kuchni	2	kpl.	Wymiana starych wentylatorów na nowe
19	Wymiana płytek podłogowych na nowe w pomieszczeniach kuchennych	35	m2	Usunięcie starych płytek ściucie, przygotowanie podłoża i ułożenie nowych płytek podłogowych 30x30 antypoślizgową powłoką. Kolor uzgodnić z Zamawiającym

20	Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe aluminiowe z naswietlem - drzwi wejściowe główne	1	kpl.	Drzwi zewnętrzne aluminiowe 180/200+35, dół panel, góra szkło.Skrzydło z komorową izolacją termiczną, ościeżnica aluminiowa z komorową izolacją termiczną, szyba szkło bezpieczne przezroczyste, klamka metalowa, zamek z patentem, dodatkowo 3 zawiasy i samozamykacz.Kolor do uzgodnia z Zamawiającym. Naswietle szkło bezpieczne.
21	Wymiana oświetlenia na nowe oprawy LED rastry - hall	8	kpl.	Przysufitowe oprawy LeD , hermetyczne, ratrowe 60W 60x60 do uzgodnienia z Zamawiającym.
22	Wymiana oświetlenia na nowe oprawy LED (toalety)	7	szt.	Przysufitowe hermetyczne oprawy LED z czujnikiem ruchu 60W IP54
23	Wymiana oświetlenia na nowe oprawy LED kinkiety (plafonier) (toalety)	4	szt.	Nasienne plafonier LED hermetyczne IP54 60W
24	Wymiana oświetlenia na nowe oprawy LED biblioteka	16	szt.	Przysufitowe oprawy LeD , hermetyczne do uzgodnienia z Zamawiającym. Rastrowe 60x60, 60W
25	W narożniku w bibliotece spuchnięta ściana - sprawdzić szczelność instalacji co i wodnej	1	kpl.	W bibliotece w narożniku spuchnięta ściana . Należy sprawdzić szczelność instalacji co i wodnej. W razie konieczności usunąć usterkę
CAŁY OBIEKT				
1	Wymienić klamki w drzwiach wewnętrznych na nowe+szyldy	10	szt.	Wymiana klamek i szyldów z kompletem kuczy na nowe
2	regulacja okien na całym obiekcie	19	szt.	
ROBOTY ZEWNĘTRZNE				
1	Wymiana rur spustowych na nowe tytan cynk	40	mb	Wymiana rur spustowych i rynien na nowe tytan cynk
2	Wymiana rynien na nowe tytan - cynk	75	mb	
3	Czyszczenie i malowanie elewacji, naprawa i uzupełnienie tynków	460	m2	Malowanie elewacji farbą fasadową na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem żywicy silikonowej, wraz z uprzednim przygotowaniem powierzchni polegającym na usunięciu zalegającego brudu, tłustych plam, wykwitów solnych, słabo przyczepnych i niezwiązanych fragmentów starych powłok. Trudne do usunięcia i zniwelowania zabrudzenia można usunąć mosiężnymi szczotkami, lub zmyciem pod ciśnieniem. W ostateczności tam gdzie będzie to możliwe metodą piaskowania pneumatycznego. Należy usunąć z elewacji mchy i porosty. Przed wykonaniem robót malarskich należy wykonać wymalowanie próbne w celu przetestowania kompatybilności nakładanych powłok z istniejącymi. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Podłoże należy zagruntować oraz pomalować dwukrotnie. Należy stosować się do zaleceń producenta.
4	Wymiana drzwi do biblioteki dół panel, góra szyby	1	szt.	Drzwi zewnętrzne aluminiowe 90/200+35, dół panel, góra szkło.Skrzydło z komorową izolacją termiczną, ościeżnica aluminiowa z komorową izolacją termiczną, szyba szkło bezpieczne przezroczyste, klamka metalowa, zamek z patentem, dodatkowo 3 zawiasy i samozamykacz.Kolor do uzgodnia z Zamawiającym. Naswietle szkło bezpieczne.
5	Tuje do wycinki	15	szt.	Mechaniczne usunięcie drzew, karczowanie pni i usuwanie korzeni
6	Malowanie i naprawa podbitki	80	m2	Dwukrotne malowanie podbitki lazurą do drewna o czasie ochrony min 8 lat. Drewno zabezpieczyć przed korozją biologiczną przez dwukrotne smażowanie preparatem INTOX S wg wytycznych producenta
7	Poprawić instalację odgromową - przenieść	74	mb	Wykonać nową instalację odgromową i poprawnie zamontować.
8	Skucie uszkodzonych płytek cokołowych i i ich uzupełnienie	30,00	m2	Skucie i uzupełnienie uszkodzonych i odpadających płytek na cokołach. Płytki klikierowe kolor ceglany.
9	Chodnik z kostki betonowej	58,00	m2	Wykonanie chodnika o szerokości 2 m na dł 24 m i placu 5x2 m plac przed magazynem. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej 10 cmj i podbudowie z tłucznia 20 cm w obrzeżach krawężnikowych bwtetonowych
10	Poprawa ocieplenia stropodachu	40,00	m3	Docieplenie stropodachu wełną mineralną grubością 20 cm. Wena mineralna λ=0,035 W/mK
11	Wymiana wyłazu na poddasze na nowy (magazyn przy kuchni)	1,00	kpl.	Wymiana starego na nowy wyłazu na strych 85x85 cm ze schodkami