

Przegląd serwisowy sprężarek powietrza medycznego, pozamedycznego i osuszaczy firmy CompAir

- I. Przegląd serwisowy sprężarek powietrza firmy – 5 szt. i osuszaczy firmy – 2 szt. W tym:

Sprężarki:

1. Sprężarka powietrza medycznego L15 CD 10007968001 – 22854 MTG
2. Sprężarka powietrza medycznego L15 CD 10007968002 – 20859 MTG
3. Sprężarka powietrza medycznego L15 CD 10007968003 – 22173 MTG

1. Sprężarka powietrza pozamedycznego L05 BA24708001 – 2280 MTG
2. Sprężarka powietrza pozamedycznego L05 BA24708002 – 2260 MTG

Osuszacze:

1. BA-A18XS 11DME112799
2. BA-A18XS 11DME112800

Producentem urządzeń jest firma CompAir

- II. W ramach przeglądu wykonawca dokona wymiany elementów eksploatacyjnych:

- filtra powietrza,
- filtra oleju,
- separatorów
- oleju.
- naprawa wycieku u dołu chłodnicy w sprężarce nr L15 CD 10007968002

W ramach usługi Wykonawca dokona również przeglądu osuszaczy z wymianą części:

- pakietów serwisowych,
 - części pakietów zaworowych,
 - wymiana uszczelk i tłumików,
 - wymiana wkładów filtrów sieciowych
 - wymiana wkładów separatora kondensatu
- oraz dokona:
- stabilizacji osuszacza z kontrolą punktu rosy
 - wymiany manometru wskazującego ciśnienie pracy (rozszczelniony) w osuszaczu 800
 - wymiany zestawu układów filtracyjnych w osuszaczach 799 do 800
 - wymiany filtrów sieciowych w osuszaczach 799 do 800

- III. Z przeprowadzonego przeglądu Wykonawca sporządzi protokół w dwóch (2) egzemplarzach formie papierowej
- IV. Naprawy urządzeń będą wykonywane po złożeniu przez Wykonawcę osobnej oferty oraz zaakceptowaniu jej przez przedstawiciela Zamawiającego
- IV. Dodatkowe wymagania:
1. Wykonawca musi posiadać kody dostępu do sterowników.

2. Zamawiający wymaga załączenia do oferty autoryzacji serwisu firmy na wykonywanie usług i sprzedaż części zamiennych
3. Termin realizacji: 30 dni od dnia podpisania umowy