

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar
1	2	3	4	5
<b>1</b>		<b>Prace odtworzeniowe budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach</b>		
<b>1.1</b>		<b>Gzyms cokołowy</b>		
1.1.1	KNR 9-21 0106-02 analogia	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną	m2	51,462
1.1.2	KNR AT-26 0101-04 analogia	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru ( ręczne lub mechaniczne usunięcie starych powłok malarskich)	m2	51,462
1.1.3	KNR K-17 0101-02	Prace przygotowawcze przy renowacji starego budownictwa - dwukrotne odgrzybianie podłoża budowlanych przez malowanie	m2	51,462
1.1.4	KNR K-17 0103-01 z.o.2.2 0001-04	Prace przygotowawcze przy renowacji starego budownictwa - ręczne gruntowanie podłoża budowlanych; utrudnienia zw względu na stan obiektu	m2	51,462
1.1.5	KNR K-17 0602-01 analogia	Naprawa i wyrównania podłoża pod powłoki izolacyjne - POWŁOKA ELASTOPLASTYCZNA	m2	51,462
1.1.6	KNR K-17 0501-06 analogia	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - malowanie tynków renowacyjnych na ścianach (Kolorystyka zgodnie z dokumentacją projektową)	m2	51,462
1.1.7	TZKNBK XVIIm 0102-03 analogia	Montaż gzymsów, pasów, nakryw, obramień otworów i podokienników okładzinowych o grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm - Wykonanie fragmentu cokołu budynku z gotowych elementów sztukateryjnych. Elementy odzwierciedlające istniejący cokół budynku.	m	8,400
		<b>RAZEM 1.1 Gzyms cokołowy</b>		
<b>1.2</b>		<b>Elewacja</b>		
1.2.1	KNR 9-21 0106-02 analogia	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną	m2	1 090,028
1.2.2	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową	m2	117,500
1.2.3	KNR 4-01 0701-06 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto ok 30% (Ilość przyjęta jest wartością szacunkową. Faktyczna ilość możliwa jest do wyliczania dopiero po usunięciu odspojonych warstw tynku w trakcie prowadzonych prac budowlanych)	m2	327,008
1.2.4	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie (30 % całych tynków)	m2	327,008
1.2.5	KNR AT-26 0101-04 analogia	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru ( ręczne lub mechaniczne usunięcie starych powłok malarskich)	m2	763,020
1.2.6	KNR K-17 0103-01 z.o.2.2 0001-04	Prace przygotowawcze przy renowacji starego budownictwa - ręczne gruntowanie podłoża budowlanych; utrudnienia zw względu na stan obiektu	m2	1 090,028

1.2.7	KNR K-17 0602-01 analogia	Naprawa i wyrównania podłoża pod powłoki izolacyjne - Masa szpachlowa (Ilość przyjęta jest wartością szacunkową. Faktyczna ilość możliwa jest do wyliczenia dopiero po usunięciu odspojonych warstw powłok malarskich w trakcie prowadzonych prac budowlanych) Przyjęto 40% tynków	m2	436,011
1.2.8	KNR K-04 0103-07 analogia	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach - Zatapianie siatki z włókna szklanego w masie szpachlowej	m2	436,011
1.2.9	KNR 2-02 0818-01 analogia	Filcowanie tynku wewnętrznego ścian - Filcowanie masy szpachlowej	m2	436,011
1.2.10	KNR K-17 0103-01 z.o.2.2 0001-04 analogia	Prace przygotowawcze przy renowacji starego budownictwa - ręczne gruntowanie podłoża budowlanych; utrudnienia zw względu na stan obiektu - preparat gruntujący polikrzemianowy	m2	1 090,028
1.2.11	KNR K-17 0501-06 analogia	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - malowanie tynków renowacyjnych na ścianach (Kolorystyka zgodnie z dokumentacją projektową)	m2	1 090,028
1.2.12	KNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - Zabezpieczenie kostki brukowej folią przed postawieniem rusztowania	m2	254,425
1.2.13	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2	1 090,028
1.2.14		Czas pracy rusztowań grupy		1,000
		<b>RAZEM 1.2 Elewacja</b>		
		<b>RAZEM 1 Prace odtworzeniowe budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach</b>		
<b>2</b>		<b>Odświeżenie powłok malarskich wewnątrz budynku</b>		
2.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - Przyjęto 5 % (Ilość przyjęta jest wartością szacunkową. Faktyczna ilość możliwa jest do wyliczenia dopiero po usunięciu odspojonych warstw tynku w trakcie prowadzonych prac budowlanych)	m2	142,177
2.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	142,177
2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	2 843,548
2.4	KSNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m2	2 843,548
2.5	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową	m2	117,500
2.6	KNR 2-02 1611-07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 8 m	m2	358,774
2.7		Czas pracy rusztowań		1,000
		<b>RAZEM 2 Odświeżenie powłok malarskich wewnątrz budynku</b>		
<b>3</b>		<b>Częściowa wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej</b>		
3.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	13,145
3.2	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o powierzchni ponad 1.0 m2 . Drzwi EI 30 (D3)	m2	2,045

3.3	KNR 2-02 1001-09 analogia	DREWNIANE DRZWI ZEWNĘTRZNE P.POŻ.EI30 PEŁNE Z TERMOIZOLACJĄ Z NAŚWIETLEM PRZESZKLONYM SZKŁEM P.POŻ.EI30 Ug=0,6 Z OŚCIEZNICĄ STANDARD WYKONANE Z DREWNA DĘBOWEGO do R=2 (Drzwi wejściowe o wymiarach 1,95*3,0 - z naświetlem łukowym) 2 szt. Drzwi D1 i D2	m2	11,100
3.4	KNR 2-02 1220-04 analogia	Konstrukcje daszków jednospadowe	m2	3,000
		<b>RAZEM 3 Częściowa wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej</b>		
<b>4</b>		<b>Naprawa przeciekającego dachu płaskiego na dobudowanej nowej części od strony południowej budynku</b>		
<b>4.1</b>		<b>Rozbiórki i demontaże</b>		
4.1.1	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.	1,000
4.1.2	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru - usunięcie ze stropu starych warstw żwiru płukanego lub keramzytu gr 10 cm	m3	8,787
4.1.3	KNR 13-23 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu	m3	8,787
4.1.4	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m2	87,874
4.1.5	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 6 km	m3	17,574
4.1.6		utylizacja styropianu	m3	8,787
		<b>RAZEM 4.1 Rozbiórki i demontaże</b>		
<b>4.2</b>		<b>Wykonanie nowych warstw</b>		
4.2.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	87,874
4.2.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m2	36,606
4.2.3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2	87,874
4.2.4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	- 87,874
4.2.5	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m2	116,266
4.2.6	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - jedna warstwa polistyren ekstrudowany gr. 10 cm	m2	87,874
4.2.7	KNR 2-02 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - każda nast.warstwa - polistyren ekstrudowany gr. 5 cm	m2	87,874
4.2.8	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - polistyren ekstrudowany gr. 10 cm	m2	28,392

4.2.9	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiorników,basenów itp. - folia winyldach gr. 1,2 mm	m2	116,266
4.2.10	KNR 2-02 1101-06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie - keramzyt (Podawanie ręczne wysokość ponad 8 m)) R x 2	m3	8,787
		<b>RAZEM 4.2 Wykonanie nowych warsiw</b>		
		<b>RAZEM 4 Naprawa przeciekającego dachu płaskiego na dobudowanej nowej części od strony południowej budynku</b>		
		<b>RAZEM kosztorys</b>		