

Prace remontowe Piłsudskiego 8 cz.
2/3 - Remont wybranych pomieszczeń
na VII p. budynku UMWŁ obejmujący
zgodnie z oceną pomieszczeń
malowanie i wymiany wykładzin

Łódź al. Piłsudskiego 8

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Prace remontowe Piłsudskiego 8 cz.2/3 - Remont wybranych
pomieszczeń na VII p. budynku UMWŁ

ADRES INWESTYCJI: Łódź al. Piłsudskiego 8

NAZWA INWESTORA: ZNWŁ

ADRES INWESTORA: UL. Kamińskiego 7/9 Łódź

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Kubiak Jacek

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 30.09.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

30.09.2024

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR

Jacek Kubiak

NACZELNIK WYDZIAŁU
Eksploatacji i Remontów

Michał Grochocki

Zastępca Dyrektora
ds. Eksploatacyjnych

Adam Kacprzycki

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiar					
1		POKÓJ 701 - zac. Dyrektora (po lewo od sekretariatu)			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		6,6 * 6,2	m2	40,920	
				RAZEM	40,920
2 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		(2,85 * 1,85) * 2	m2	10,545	
				RAZEM	10,545
3 d.1	TZKNBK I 0823-01	Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m	t		
		(2 * 0,1) + (2 * 0,05)	t	0,300	
				RAZEM	0,300
4 d.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		(1,08 * 2,12) + (1,04 * 2,11)	m2	4,484	
				RAZEM	4,484
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(6,6 * 6,2) + (6,6 * 2,98 * 2) + (6,2 * 2,98 * 2) + (0,6 * 2,98 * 2) + (0,3 * 4 * 1,85) + (0,3 * 2,85 * 2) - (2,85 * 1,85 * 2) - (1,04 * 2,11) - (1,08 * 2,12) - (1,65 * 3,00 * 2)	m2	99,785	
				RAZEM	99,785
6 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		6,6 * 6,2 * 2	m2	81,840	
				RAZEM	81,840
7 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(6,6 * 2,98 * 2) + (6,2 * 2,98 * 2) + (0,6 * 2,98 * 2) - (2,85 * 1,85 * 2) - (1,04 * 2,11) - (1,08 * 2,12) - (1,65 * 3,00 * 2)	m2	54,935	
				RAZEM	54,935
8 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		6,6 * 6,2 * 2	m2	81,840	
				RAZEM	81,840
9 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.7 {54,935 m2}	m2	54,935	
				RAZEM	54,935
10 d.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		(4,2 * 2) + (0,5 * 2)	m	9,400	
				RAZEM	9,400
11 d.1	KNR-W 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. ponad 50 do 100 mm	m		
		(6,6 * 1)	m	6,600	
				RAZEM	6,600
12 d.1	KNR 9-36 0205-01	Rozebranie wykładzin dywanowych	m2		
		6,6 * 6,2	m2	40,920	
				RAZEM	40,920

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR-W 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarcie starej wykładziny.	miejs c.		
		6,6 * 6,2 * 10%	miejs c.	4,092	
				RAZEM	4,092
14 d.1	ZKNR C-2 0606-01	Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m2		
		poz.12 {40,92 m2}	m2	40,920	
				RAZEM	40,920
15 d.1	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		(6,6 * 2) + (6,2 * 2) + (0,6 * 2) - (1,04 + 1,08) - (1,65 * 2)	m	21,380	
				RAZEM	21,380
16 d.1	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie montaż listwy progowej aluminiowej	szt.		
		2 * 1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1	KNR AL-01 0401-07 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - tlenku węgla	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.1	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W - montaż i demontaż bez materiału	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
19 d.1	KNR 5-06 0809-10 z.o.2.4.	Demontaż zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wewnętrznych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na gotowych konstrukcjach na ścianie betonowej - głośniki systemu DSO z uwzględnieniem ponownego montażu	zest		
		2	zest	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.1	KPRR 6 1001-511	Zabezpieczenie kanałów ssących do wentylatora - przez analogię zabezpieczenie elementów klimatyzacji.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	KSNR 8 0119-08	Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogię demontaż i montaż tryskacza bez nowego materiału	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2		POKÓJ 702 (pomieszczenie sekretariatu - tylko wykładzina)			
22 d.2	KNR 9-36 0205-01	Rozebranie wykładzin dywanowych	m2		
		(6,1 * 3,4) + (0,27 * 2,87) + (1,4 * 0,35)	m2	22,005	
				RAZEM	22,005
23 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.22 {22,005 m2}	m2	22,005	
				RAZEM	22,005
24 d.2	KNR-W 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarcie starej wykładziny.	miejs c.		
		poz.22 {22,005 m2} * 10%	miejs c.	2,201	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,201
25 d.2	ZKNR C-2 0606-01	Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m2		
		poz.22 {22,005 m2}	m2	22,005	
				RAZEM	22,005
26 d.2	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		$(6,1 * 2) + (3,4 * 2) + (0,35 * 2) - (4 * 0,9)$	m	16,100	
				RAZEM	16,100
27 d.2	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie montaż listwy progowej aluminiowej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3		POKÓJ 703 (wejście z sekretariatu po prawo od sekretariatu pokoju 702 - tylko wykładzina)			
28 d.3	KNR 9-36 0205-01	Rozebranie wykładzin dywanowych	m2		
		$(3,3 * 6,7) + (0,25 * 1,3 * 2) + (0,25 * 2,87)$	m2	23,478	
				RAZEM	23,478
29 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.28 {23,478 m2}	m2	23,478	
				RAZEM	23,478
30 d.3	KNR-W 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zderzeniu starej wykładziny.	miejs c.		
		poz.28 {23,478 m2} * 10%	miejs c.	2,348	
				RAZEM	2,348
31 d.3	ZKNR C-2 0606-01	Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m2		
		poz.28 {23,478 m2}	m2	23,478	
				RAZEM	23,478
32 d.3	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		$(3,3 + 6,7) * 2 - 0,9$	m	19,100	
				RAZEM	19,100
4		POKÓJ 704 (wejście z sekretariatu pokoju 702- malowanie i wykładzina)			
33 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$4,6 * 3,2$	m2	14,720	
				RAZEM	14,720
34 d.4	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		$(2,86 * 1,84)$	m2	5,262	
				RAZEM	5,262
35 d.4	TZKNBK I 0823-01	Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m	t		
		$(4 * 0,05)$	t	0,200	
				RAZEM	0,200
36 d.4	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		$(1,08 * 2,12) + (1,04 * 2,11)$	m2	4,484	
				RAZEM	4,484
37 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(4,6 * 3,2) + (4,6 * 2 * 2,96) + (3,2 * 2 * 2,96) + (0,27 * 2,86) + (2 * 0,27 * 1,82) - (2,86 * 1,84) - (1,04 * 2,11) - (1,08 * 2,12)$	m2	52,905	
				RAZEM	52,905
38 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		$3,2 * 4,6 * 2$	m2	29,440	
				RAZEM	29,440
39 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$(4,6 * 2 * 2,96) + (3,2 * 2 * 2,96) + (0,27 * 2,86) + (2 * 0,27 * 1,82) - (2,86 * 1,84) - (1,04 * 2,11) - (1,08 * 2,12)$	m2	38,185	
				RAZEM	38,185
40 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$3,2 * 4,6$	m2	14,720	
				RAZEM	14,720
41 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.39 {38,185 m2}	m2	38,185	
				RAZEM	38,185
42 d.4	KNR 9-36 0205-01	Rozebranie wykładzin dywanowych	m2		
		$(4,6 * 3,2) + (0,25 * 2,86)$	m2	15,435	
				RAZEM	15,435
43 d.4	KNR-W 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej wykładziny.	miejs c.		
		poz.42 {15,435 m2} * 10%	miejs c.	1,544	
				RAZEM	1,544
44 d.4	ZKNR C-2 0606-01	Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m2		
		poz.42 {15,435 m2}	m2	15,435	
				RAZEM	15,435
45 d.4	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		$(4,6 * 2) + (3,2 * 2) - (0,9 * 2)$	m	13,800	
				RAZEM	13,800
46 d.4	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie montaż listwy progowej aluminiowej	szt.		
		$2 * 1$	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.4	KNR AL-01 0401-07 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - tlenku węgla	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.4	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłóvkowych 4x20 W - montaż i demontaż bez materiału	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
49 d.4	KNR 5-06 0809-10 z.o.2.4.	Demontaż zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wnętrzowych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na gotowych konstrukcjach na ścianie betonowej - głośniki systemu DSO z uwzględnieniem ponownego montażu	zest		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	zest	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.4	KPRR 6 1001-511	Zabezpieczenie kanałów ssących do wentylatora - przez analogię zabezpieczenie elementów klimatyzacji.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.4	KSNR 8 0119-08	Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogię demontaż i montaż tryskacza bez nowego materiału	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		POKÓJ 705 (malowanie i wykładzina)			
52 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,6 * 3,3	m2	15,180	
				RAZEM	15,180
53 d.5	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		(2,86 * 1,86)	m2	5,320	
				RAZEM	5,320
54 d.5	TZKNBK I 0823-01	Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m	t		
		(4 * 0,05)	t	0,200	
				RAZEM	0,200
55 d.5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		(1,05 * 2,11)	m2	2,216	
				RAZEM	2,216
56 d.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,3 * 4,6 * 2) + (3,3 * 2,98 * 2) + (4,6 * 2,98 * 2) + (0,27 * 2,86) + (1,86 * 0,27 * 2) - (2,86 * 1,86) - (1,05 * 2,11)$	m2	71,686	
				RAZEM	71,686
57 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,2 * 4,6 * 2	m2	29,440	
				RAZEM	29,440
58 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$(3,3 * 2,98 * 2) + (4,6 * 2,98 * 2) + (0,27 * 2,86) + (1,86 * 0,27 * 2) - (2,86 * 1,86) - (1,05 * 2,11)$	m2	41,326	
				RAZEM	41,326
59 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,3 * 4,6	m2	15,180	
				RAZEM	15,180
60 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.58 {41,326 m2}	m2	41,326	
				RAZEM	41,326
61 d.5	KNR 9-36 0205-01	Rozebranie wykładzin dywanowych	m2		
		(4,6 * 3,3) + (0,27 * 2,86)	m2	15,952	
				RAZEM	15,952

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.5	KNR-W 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zderciu starej wykładziny.	miejs c.		
		poz.61 {15,952 m2} * 10%	miejs c.	1,595	
				RAZEM	1,595
63 d.5	ZKNR C-2 0606-01	Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m2		
		poz.61 {15,952 m2}	m2	15,952	
				RAZEM	15,952
64 d.5	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		(4,6 * 2) + (3,3 * 2) - 0,9	m	14,900	
				RAZEM	14,900
65 d.5	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie montaż listwy progowej aluminiowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.5	KNR AL-01 0401-07 z.o. 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - tlenku węgla	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.5	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W - montaż i demontaż bez materiału	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
68 d.5	KNR 5-06 0809-10 z.o.2.4.	Demontaż zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wewnętrznych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na gotowych konstrukcjach na ścianie betonowej - głośniki systemu DSO z uwzględnieniem ponownego montażu	zest		
		1	zest	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.5	KPRR 6 1001-511	Zabezpieczenie kanałów ssących do wentylatora - przez analogię zabezpieczenie elementów klimatyzacji.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.5	KSNR 8 0119-08	Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogię demontaż i montaż tryskacza bez nowego materiału	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		POKÓJ 706 (malowanie i wykładzina)			
71 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,6 * 3,3	m2	15,180	
				RAZEM	15,180
72 d.6	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		(2,86 * 1,86)	m2	5,320	
				RAZEM	5,320
73 d.6	TZKNBK I 0823-01	Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m	t		
		(4 * 0,05)	t	0,200	
				RAZEM	0,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.6	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		(1,05 * 2,11)	m2	2,216	
				RAZEM	2,216
75 d.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,3 * 4,6 * 2) + (3,3 * 2,98 * 2) + (4,6 * 2,98 * 2) + (0,27 * 2,86) + (1,86 * 0,27 * 2) - (2,86 * 1,86) - (1,05 * 2,11)$	m2	71,686	
				RAZEM	71,686
76 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,2 * 4,6 * 2	m2	29,440	
				RAZEM	29,440
77 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$(3,3 * 2,98 * 2) + (4,6 * 2,98 * 2) + (0,27 * 2,86) + (1,86 * 0,27 * 2) - (2,86 * 1,86) - (1,05 * 2,11)$	m2	41,326	
				RAZEM	41,326
78 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,3 * 4,6	m2	15,180	
				RAZEM	15,180
79 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.77 {41,326 m2}	m2	41,326	
				RAZEM	41,326
80 d.6	KNR 9-36 0205-01	Rozebranie wykładzin dywanowych	m2		
		$(4,6 * 3,3) + (0,27 * 2,86)$	m2	15,952	
				RAZEM	15,952
81 d.6	KNR-W 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej wykładziny.	miejs c.		
		poz.80 {15,952 m2} * 10%	miejs c.	1,595	
				RAZEM	1,595
82 d.6	ZKNR C-2 0606-01	Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m2		
		poz.80 {15,952 m2}	m2	15,952	
				RAZEM	15,952
83 d.6	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		$(4,6 * 2) + (3,3 * 2) - 0,9$	m	14,900	
				RAZEM	14,900
84 d.6	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie montaż listwy progowej aluminiowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.6	KNR AL-01 0401-07 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - tlenku węgla	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.6	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W - montaż i demontaż bez materiału	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
87 d.6	KNR 5-06 0809-10 z.o.2.4.	Demontaż zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wewnętrznych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na gotowych konstrukcjach na ścianie betonowej - głośniki systemu DSO z uwzględnieniem ponownego montażu	zest		
		1	zest	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.6	KPRR 6 1001-511	Zabezpieczenie kanałów ssących do wentylatora - przez analogię zabezpieczenie elementów klimatyzacji.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.6	KSNR 8 0119-08	Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogię demontaż i montaż tryskacza bez nowego materiału	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		POKÓJ 707 (malowanie i wykładzina)			
90 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,6 * 3,2	m2	14,720	
				RAZEM	14,720
91 d.7	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		(2,84 * 1,84)	m2	5,226	
				RAZEM	5,226
92 d.7	TZKNBK I 0823-01	Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m	t		
		(4 * 0,05)	t	0,200	
				RAZEM	0,200
93 d.7	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		(1,05 * 2,11)	m2	2,216	
				RAZEM	2,216
94 d.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,2 * 4,6 * 2) + (3,2 * 2,98 * 2) + (4,6 * 2,98 * 2) + (0,27 * 2,86) + (1,84 * 0,27 * 2) - (2,84 * 1,84) - (1,05 * 2,11) - (1,33 * 2,98)$	m2	66,289	
				RAZEM	66,289
95 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,2 * 4,6 * 2	m2	29,440	
				RAZEM	29,440
96 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$(3,2 * 2,98 * 2) + (4,6 * 2,98 * 2) + (0,27 * 2,86) + (1,84 * 0,27 * 2) - (2,84 * 1,84) - (1,05 * 2,11) - (1,33 * 2,98)$	m2	36,849	
				RAZEM	36,849
97 d.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,2 * 4,6	m2	14,720	
				RAZEM	14,720
98 d.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.96 {36,849 m2}	m2	36,849	
				RAZEM	36,849

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
99 d.7	KNR 9-36 0205-01	Rozebranie wykładzin dywanowych	m2		
		(4,6 * 3,2) + (0,27 * 2,86)	m2	15,492	
				RAZEM	15,492
100 d.7	KNR-W 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarzeniu starej wykładziny.	miejs c.		
		poz.99 {15,492 m2} * 10%	miejs c.	1,549	
				RAZEM	1,549
101 d.7	ZKNR C-2 0606-01	Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m2		
		poz.99 {15,492 m2}	m2	15,492	
				RAZEM	15,492
102 d.7	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		(4,6 * 2) + (3,2 * 2) - 0,9 - 1,33	m	13,370	
				RAZEM	13,370
103 d.7	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogię montaż listwy progowej aluminiowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
104 d.7	KNR AL-01 0401-07 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - tlenku węgla	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.7	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W - montaż i demontaż bez materiału	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
106 d.7	KNR 5-06 0809-10 z.o.2.4.	Demontaż zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wewnętrznych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na gotowych konstrukcjach na ścianie betonowej - głośniki systemu DSO z uwzględnieniem ponownego montażu	zest		
		1	zest	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.7	KPRR 6 1001-511	Zabezpieczenie kanałów ssących do wentylatora - przez analogię zabezpieczenie elementów klimatyzacji.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.7	KSNR 8 0119-08	Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogię demontaż i montaż tryskacza bez nowego materiału	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		POKÓJ 708 (malowanie i wykładzina)			
109 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,6 * 3,3	m2	15,180	
				RAZEM	15,180
110 d.8	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		(2,84 * 1,84)	m2	5,226	
				RAZEM	5,226

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111 d.8	TZKNBK I 0823-01	Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m	t		
		(4 * 0,05)	t	0,200	
				RAZEM	0,200
112 d.8	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		(1,05 * 2,11)	m2	2,216	
				RAZEM	2,216
113 d.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,3 * 4,6 * 2) + (3,3 * 2,98 * 2) + (4,6 * 2,98 * 2) + (0,25 * 2,84) + (1,84 * 0,25 * 2) - (2,84 * 1,84) - (1,05 * 2,11) - (1,33 * 2,98)	m2	67,670	
				RAZEM	67,670
114 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,3 * 4,6 * 2	m2	30,360	
				RAZEM	30,360
115 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(3,3 * 2,98 * 2) + (4,6 * 2,98 * 2) + (0,25 * 2,84) + (1,84 * 0,25 * 2) - (2,84 * 1,84) - (1,05 * 2,11) - (1,33 * 2,98)	m2	37,310	
				RAZEM	37,310
116 d.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,3 * 4,6	m2	15,180	
				RAZEM	15,180
117 d.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.115 {37,31 m2}	m2	37,310	
				RAZEM	37,310
118 d.8	KNR 9-36 0205-01	Rozebranie wykładzin dywanowych	m2		
		(4,6 * 3,3) + (0,25 * 2,84)	m2	15,890	
				RAZEM	15,890
119 d.8	KNR-W 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej wykładziny.	miejs c.		
		poz.118 {15,89 m2} * 10%	miejs c.	1,589	
				RAZEM	1,589
120 d.8	ZKNR C-2 0606-01	Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m2		
		poz.118 {15,89 m2}	m2	15,890	
				RAZEM	15,890
121 d.8	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		(4,6 * 2) + (3,3 * 2) - 0,9 - 1,33	m	13,570	
				RAZEM	13,570
122 d.8	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie montaż listwy progowej aluminiowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
123 d.8	KNR AL-01 0401-07 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - tlenku węgla	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
124 d.8	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W - montaż i demontaż bez materiału	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
125 d.8	KNR 5-06 0809-10 z.o.2.4.	Demontaż zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wewnętrznych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na gotowych konstrukcjach na ścianie betonowej - głośniki systemu DSO z uwzględnieniem ponownego montażu	zest		
		1	zest	1,000	
				RAZEM	1,000
126 d.8	KPRR 6 1001-511	Zabezpieczenie kanałów ssących do wentylatora - przez analogię zabezpieczenie elementów klimatyzacji.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
127 d.8	KSNR 8 0119-08	Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogię demontaż i montaż tryskacza bez nowego materiału	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		POKÓJ 710 (wykładzina)			
128 d.9	KNR 9-36 0205-01	Rozebranie wykładzin dywanowych	m2		
		(5,1 * 6,2) + (0,25 * 2,86) + (3 * 0,25 * 1,3)	m2	33,310	
				RAZEM	33,310
129 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.128 {33,31 m2}	m2	33,310	
				RAZEM	33,310
130 d.9	KNR-W 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej wykładziny.	miejs c.		
		poz.128 {33,31 m2} * 10%	miejs c.	3,331	
				RAZEM	3,331
131 d.9	ZKNR C-2 0606-01	Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m2		
		poz.128 {33,31 m2}	m2	33,310	
				RAZEM	33,310
132 d.9	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		(6,2 * 2) + (5,1 * 2) - 0,9	m	21,700	
				RAZEM	21,700
133 d.9	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie montaż listwy progowej aluminiowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10		POKÓJ 711 (rzecznik prasowy Kancelarii Marszałka - wykładzina)			
134 d.10	KNR 9-36 0205-01	Rozebranie wykładzin dywanowych	m2		
		(6,1 * 3,15) + (0,27 * 2,84)	m2	19,982	
				RAZEM	19,982
135 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz. 134 {19,982 m2}	m2	19,982	
				RAZEM	19,982
136 d.10	KNR-W 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarcie starej wykładziny.	miejs c.		
		poz. 134 {19,982 m2} * 10%	miejs c.	1,998	
				RAZEM	1,998
137 d.10	ZKNR C-2 0606-01	Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m2		
		poz. 134 {19,982 m2}	m2	19,982	
				RAZEM	19,982
138 d.10	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		(6,1 * 2) + (3,15 * 2) - (0,9 * 2)	m	16,700	
				RAZEM	16,700
139 d.10	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie montaż listwy progowej aluminiowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11		Łącznik między pokojem 711 a 714 (pomieszczenie socjalne)			
140 d.11	KNR 9-36 0205-01	Rozebranie wykładzin dywanowych	m2		
		(6,8 * 2,7) - (0,45 * 0,36)	m2	18,198	
				RAZEM	18,198
141 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz. 140 {18,198 m2}	m2	18,198	
				RAZEM	18,198
142 d.11	KNR-W 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarcie starej wykładziny.	miejs c.		
		poz. 140 {18,198 m2} * 10%	miejs c.	1,820	
				RAZEM	1,820
143 d.11	ZKNR C-2 0606-01	Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m2		
		poz. 140 {18,198 m2}	m2	18,198	
				RAZEM	18,198
144 d.11	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		(2,7 * 2) + (6,8 * 2) + (0,36 * 2) - (0,9 * 2)	m	17,920	
				RAZEM	17,920
145 d.11	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie montaż listwy progowej aluminiowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12		POKÓJ 714 (pomieszczenie konferencyjne użytkowane, wymiana wykładziny)			
146 d.12	KNR 9-36 0205-01	Rozebranie wykładzin dywanowych	m2		
		$(5,2 * 9,7) + (2,86 * 0,28 * 2) + (1,3 * 0,28 * 3)$	m2	53,134	
				RAZEM	53,134
147 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz. 146 {53,134 m2}	m2	53,134	
				RAZEM	53,134
148 d.12	KNR-W 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej wykładziny.	miejs c.		
		poz. 146 {53,134 m2} * 10%	miejs c.	5,313	
				RAZEM	5,313
149 d.12	ZKNR C-2 0606-01	Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m2		
		poz. 146 {53,134 m2}	m2	53,134	
				RAZEM	53,134
150 d.12	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		$(5,2 * 2) + (9,7 * 2) - 0,9$	m	28,900	
				RAZEM	28,900
151 d.12	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie montaż listwy progowej aluminiowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13		POKÓJ 716 (malowanie i wykładzina)			
152 d.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$(2,95 * 4,65)$	m2	13,718	
				RAZEM	13,718
153 d.13	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		$(2,84 * 1,84)$	m2	5,226	
				RAZEM	5,226
154 d.13	TZKBNB I 0823-01	Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m	t		
		$(4 * 0,05)$	t	0,200	
				RAZEM	0,200
155 d.13	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		$(1,04 * 2,11)$	m2	2,194	
				RAZEM	2,194
156 d.13	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(2,95 * 4,65) * 2 + (2,95 * 2,98 * 2) + (4,65 * 2,98 * 2) + (2,86 * 0,27) + (1,84 * 0,27 * 2) - (2,86 * 1,84) - (2,8 * 2,98) - (1,3 * 2,98) - (1,04 * 2,11)$	m2	54,822	
				RAZEM	54,822
157 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		$(2,95 * 4,65) * 2$	m2	27,435	
				RAZEM	27,435

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
158 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$(2,95 * 2,98 * 2) + (4,65 * 2,98 * 2) + (2,86 * 0,27) + (1,84 * 0,27 * 2) - (2,86 * 1,84) - (2,8 * 2,98) - (1,3 * 2,98) - (1,04 * 2,11)$	m2	27,387	
				RAZEM	27,387
159 d.13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		2,95 * 4,65	m2	13,718	
				RAZEM	13,718
160 d.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.158 {27,387 m2}	m2	27,387	
				RAZEM	27,387
161 d.13	KNR 9-36 0205-01	Rozebranie wykładzin dywanowych	m2		
		$(2,95 * 4,65) + (0,27 * 2,86)$	m2	14,490	
				RAZEM	14,490
162 d.13	KNR-W 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarcie starej wykładziny.	miejs c.		
		poz.161 {14,49 m2} * 10%	miejs c.	1,449	
				RAZEM	1,449
163 d.13	ZKNR C-2 0606-01	Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m2		
		poz.161 {14,49 m2}	m2	14,490	
				RAZEM	14,490
164 d.13	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		$(2,95 * 2) + (4,65 * 2) - 0,9$	m	14,300	
				RAZEM	14,300
165 d.13	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie montaż listwy progowej aluminiowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
166 d.13	KNR AL-01 0401-07 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - tlenku węgla	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
167 d.13	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W - montaż i demontaż bez materiału	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
168 d.13	KNR 5-06 0809-10 z.o.2.4.	Demontaż zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wewnętrznych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na gotowych konstrukcjach na ścianie betonowej - głośniki systemu DSO z uwzględnieniem ponownego montażu	zest		
		1	zest	1,000	
				RAZEM	1,000
169 d.13	KPRR 6 1001-511	Zabezpieczenie kanałów ssących do wentylatora - przez analogię zabezpieczenie elementów klimatyzacji.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
170 d.13	KSNR 8 0119-08	Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogię demontaż i montaż tryskacza bez nowego materiału	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14		POKÓJ 717 (malowanie i wykładzina)			
171 d.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		(2,95 * 4,65)	m2	13,718	
				RAZEM	13,718
172 d.14	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		(2,84 * 1,84)	m2	5,226	
				RAZEM	5,226
173 d.14	TZKNBK I 0823-01	Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m	t		
		(4 * 0,05)	t	0,200	
				RAZEM	0,200
174 d.14	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		(1,04 * 2,11)	m2	2,194	
				RAZEM	2,194
175 d.14	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(2,95 * 4,65) * 2 + (2,95 * 2,98 * 2) + (4,65 * 2,98 * 2) + (2,86 * 0,27) + (1,84 * 0,27 * 2) - (2,86 * 1,84) - (2,8 * 2,98) - (1,3 * 2,98) - (1,04 * 2,11)$	m2	54,822	
				RAZEM	54,822
176 d.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		$(2,95 * 4,65) * 2$	m2	27,435	
				RAZEM	27,435
177 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$(2,95 * 2,98 * 2) + (4,65 * 2,98 * 2) + (2,86 * 0,27) + (1,84 * 0,27 * 2) - (2,86 * 1,84) - (2,8 * 2,98) - (1,3 * 2,98) - (1,04 * 2,11)$	m2	27,387	
				RAZEM	27,387
178 d.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$2,95 * 4,65$	m2	13,718	
				RAZEM	13,718
179 d.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.177 {27,387 m2}	m2	27,387	
				RAZEM	27,387
180 d.14	KNR 9-36 0205-01	Rozebranie wykładzin dywanowych	m2		
		$(2,95 * 4,65) + (0,27 * 2,86)$	m2	14,490	
				RAZEM	14,490
181 d.14	KNR-W 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarcie starej wykładziny.	miejs c.		
		poz.180 {14,49 m2} * 10%	miejs c.	1,449	
				RAZEM	1,449

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
182 d.14	ZKNR C-2 0606-01	Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m2		
		poz. 180 {14,49 m2}	m2	14,490	
				RAZEM	14,490
183 d.14	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		(2,95 * 2) + (4,65 * 2) - 0,9	m	14,300	
				RAZEM	14,300
184 d.14	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie montaż listwy progowej aluminiowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
185 d.14	KNR AL-01 0401-07 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - tlenku węgla	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
186 d.14	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W - montaż i demontaż bez materiału	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
187 d.14	KNR 5-06 0809-10 z.o.2.4.	Demontaż zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wewnętrznych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na gotowych konstrukcjach na ścianie betonowej - głośniki systemu DSO z uwzględnieniem ponownego montażu	zest		
		1	zest	1,000	
				RAZEM	1,000
188 d.14	KPRR 6 1001-511	Zabezpieczenie kanałów ssących do wentylatora - przez analogię zabezpieczenie elementów klimatyzacji.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
189 d.14	KSNR 8 0119-08	Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogię demontaż i montaż tryskacza bez nowego materiału	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15		POKÓJ 718 (wykładzina)			
190 d.15	KNR 9-36 0205-01	Rozebranie wykładzin dywanowych	m2		
		(4,6 * 2,85) + (2,86 * 0,27)	m2	13,882	
				RAZEM	13,882
191 d.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz. 190 {13,882 m2}	m2	13,882	
				RAZEM	13,882
192 d.15	KNR-W 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej wykładziny.	miejs c.		
		poz. 190 {13,882 m2} * 10%	miejs c.	1,388	
				RAZEM	1,388
193 d.15	ZKNR C-2 0606-01	Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m2		
		poz. 190 {13,882 m2}	m2	13,882	
				RAZEM	13,882

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
194 d.15	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		$(2,85 * 2) + (4,6 * 2) - (4,4 + 0,9)$	m	9,600	
				RAZEM	9,600
195 d.15	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie montaż listwy progowej aluminiowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16		POKÓJ 719 (wykładzina)			
196 d.16	KNR 9-36 0205-01	Rozebranie wykładzin dywanowych	m2		
		$(4,6 * 2,85) + (2,86 * 0,27)$	m2	13,882	
				RAZEM	13,882
197 d.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.196 {13,882 m2}	m2	13,882	
				RAZEM	13,882
198 d.16	KNR-W 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej wykładziny.	miejs c.		
		poz.196 {13,882 m2} * 10%	miejs c.	1,388	
				RAZEM	1,388
199 d.16	ZKNR C-2 0606-01	Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m2		
		poz.196 {13,882 m2}	m2	13,882	
				RAZEM	13,882
200 d.16	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		$(2,85 * 2) + (4,6 * 2) - 0,9$	m	14,000	
				RAZEM	14,000
201 d.16	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie montaż listwy progowej aluminiowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17		POKÓJ 720 (malowanie i wykładzina)			
202 d.17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$(3,25 * 4,60) + (2,84 * 0,27) + (1,3 * 0,34)$	m2	16,159	
				RAZEM	16,159
203 d.17	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		$(2,84 * 1,84)$	m2	5,226	
				RAZEM	5,226
204 d.17	TZKBNB I 0823-01	Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m	t		
		$(4 * 0,05)$	t	0,200	
				RAZEM	0,200
205 d.17	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		$(1,04 * 2,11)$	m2	2,194	
				RAZEM	2,194
206 d.17	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(3,25 * 4,6) * 2 + (1,3 * 0,34) + (2,86 * 0,27) + (3,25 * 2,98 * 2) + (4,6 * 2,98 * 2) + (0,34 * 2,98 * 2)$	m2	79,927	
				RAZEM	79,927
207 d.17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		$(3,25 * 4,6) * 2 + (1,3 * 0,34) + (2,86 * 0,27)$	m2	31,114	
				RAZEM	31,114
208 d.17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$(3,25 * 2,98 * 2) + (4,6 * 2,98 * 2) + (0,34 * 2,98 * 2)$	m2	48,812	
				RAZEM	48,812
209 d.17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$3,25 * 4,60$	m2	14,950	
				RAZEM	14,950
210 d.17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.208 {48,812 m2}	m2	48,812	
				RAZEM	48,812
211 d.17	KNR 9-36 0205-01	Rozebranie wykładzin dywanowych	m2		
		$(3,25 * 4,6) + (0,27 * 2,86) + (0,34 * 1,3)$	m2	16,164	
				RAZEM	16,164
212 d.17	KNR-W 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej wykładziny.	miejs c.		
		poz.211 {16,164 m2} * 10%	miejs c.	1,616	
				RAZEM	1,616
213 d.17	ZKNR C-2 0606-01	Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m2		
		poz.211 {16,164 m2}	m2	16,164	
				RAZEM	16,164
214 d.17	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		$(3,25 * 2) + (4,6 * 2) + (0,34 * 2) - 0,9$	m	15,480	
				RAZEM	15,480
215 d.17	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie montaż listwy progowej aluminiowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
216 d.17	KNR AL-01 0401-07 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - tlenku węgla	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
217 d.17	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W - montaż i demontaż bez materiału	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
218 d.17	KNR 5-06 0809-10 z.o.2.4.	Demontaż zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wewnętrznych o mocy 12 W w obudowach szczelnych na gotowych konstrukcjach na ścianie betonowej - głośniki systemu DSO z uwzględnieniem ponownego montażu	zest		
		1	zest	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
219 d.17	KPRR 6 1001-511	Zabezpieczenie kanałów ssących do wentylatora - przez analogię zabezpieczenie elementów klimatyzacji.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
220 d.17	KSNR 8 0119-08	Wymiana tryskacza (zraszacza) - przez analogię demontaż i montaż tryskacza bez nowego materiału	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18		POKÓJ 721 (wykładzina)			
221 d.18	KNR 9-36 0205-01	Rozebranie wykładzin dywanowych	m2		
		(3,2 * 4,6) + (2,86 * 0,27)	m2	15,492	
				RAZEM	15,492
222 d.18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.221 {15,492 m2}	m2	15,492	
				RAZEM	15,492
223 d.18	KNR-W 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej wykładziny.	miejs c.		
		poz.221 {15,492 m2} * 10%	miejs c.	1,549	
				RAZEM	1,549
224 d.18	ZKNR C-2 0606-01	Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m2		
		poz.221 {15,492 m2}	m2	15,492	
				RAZEM	15,492
225 d.18	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		(3,2 * 2) + (4,6 * 2) - (2 * 0,9)	m	13,800	
				RAZEM	13,800
226 d.18	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie montaż listwy progowej aluminiowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19		POKÓJ 721A (wykładzina)			
227 d.19	KNR 9-36 0205-01	Rozebranie wykładzin dywanowych	m2		
		(3,2 * 4,7) + (1,2 * 0,27) * 3	m2	16,012	
				RAZEM	16,012
228 d.19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.227 {16,012 m2}	m2	16,012	
				RAZEM	16,012
229 d.19	KNR-W 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 10% naprawy całości posadzki w pomieszczeniu po zdarciu starej wykładziny.	miejs c.		
		poz.227 {16,012 m2} * 10%	miejs c.	1,601	
				RAZEM	1,601
230 d.19	ZKNR C-2 0606-01	Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m2		
		poz.227 {16,012 m2}	m2	16,012	
				RAZEM	16,012

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
231 d.19	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		$(3,2 * 2) + (4,7 * 2) - (2 * 0,9)$	m	14,000	
				RAZEM	14,000
232 d.19	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - próg, przez analogie montaż listwy progowej aluminiowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20		Transport wykładziny i utylizacja starej wykładziny			
233 d.20	Utylizacja zerwanej wykładziny	Transport odpadów - podstawienie kontenera na odpady mieszane na okres 7 dni, o objętości 4 metry sześciennie do odbioru starej zerwanej wykładziny i utylizacja kontenera - wycena na dzień 11.09.2024 firma Kontrem - Łódź ul. 6go Sierpnia 74			

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 POKÓJ 701 - zac. Dyrektora (po lewo od sekretariatu)	3
2 POKÓJ 702 (pomieszczenie sekretariatu - tylko wykładzina)	4
3 POKÓJ 703 (wejście z sekretariatu po prawo od sekretariatu pokoju 702 - tylko wykładzina)	5
4 POKÓJ 704 (wejście z sekretariatu pokoju 702- malowanie i wykładzina)	5
5 POKÓJ 705 (malowanie i wykładzina)	7
6 POKÓJ 706 (malowanie i wykładzina)	8
7 POKÓJ 707 (malowanie i wykładzina)	10
8 POKÓJ 708 (malowanie i wykładzina)	11
9 POKÓJ 710 (wykładzina)	13
10 POKÓJ 711 (rzecznik prasowy Kancelarii Marszałka - wykładzina)	14
11 Łącznik między pokojm 711 a 714 (pomieszczenie socjalne)	14
12 POKÓJ 714 (pomieszczenie konferencyjne użytkowane, wymiana wykładziny)	15
13 POKÓJ 716 (malowanie i wykładzina)	15
14 POKÓJ 717 (malowanie i wykładzina)	17
15 POKÓJ 718 (wykładzina)	18
16 POKÓJ 719 (wykładzina)	19
17 POKÓJ 720 (malowanie i wykładzina)	19
18 POKÓJ 721 (wykładzina)	21
19 POKÓJ 721A (wykładzina)	21
20 Transport wykładziny i utylizacja starej wykładziny	22
Spis treści	23