



- LEGENDA**
- ŚCIANA O WYMAGANEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI120
 - ŚCIANA O WYMAGANEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 REI 60 DLA ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH
 - ŚCIANA O WYMAGANEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30
 - DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60
 - DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60
 - DRZWI WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ
 - Dostęp ewakuacyjny
 - Przejście ewakuacyjne
 - Hydrant H25 (istniejące hydranty 52 należy wymienić) Gaśnica GP-6 ABC
 - Pomieszczenia w których przeprowadzono prace konserwatorsko - remontowe w latach 2014-2015

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ
AKADEMII MUZYCZNEJ IM. G. I K. BACEWICZÓW W ŁODZI

Adres inwestycji:	90-716 Łódź, ul. GDAŃSKA 32, dz. nr 425, obręb P-9
	AKADEMIA MUZYCZNA w ŁODZI 90-716 Łódź, ul. Gdańska 32
Opracowanie:	mgr. inż. Sławomir Matczak nr upr. 412/2000 rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
	mgr. inż. Wiesław Sienkiewicz nr upr. 15/04/R/C, rzeczoznawca budowlany

Data:	STYCZEŃ 2022r.	Skala: 1:200	Nr rys.:
Tytuł rysunku:	Rzut przyziemia (piwnica)		