



LEGENDA

- ŚCIANA O WYMAGANEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI120
- ŚCIANA O WYMAGANEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60
REI 60 DLA ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH
- ŚCIANA O WYMAGANEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30
- DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60
- DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30
- DRZWI WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ
- Drogi ewakuacyjne
- Przejście ewakuacyjne
- Hydrant H25 (istniejące hydranty 52 należy wymienić)
Gaśnica GP-6 ABC
- Pomieszczenia w których przeprowadzono prace konserwatorsko - remontowe w latach 2014-2015

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ AKADEMII MUZYCZNEJ IM. G. I K. BACEWICZÓW W ŁODZI

Adres inwestycji:	90-716 Łódź, ul. GDAŃSKA 32, dz. nr 425, obręb P-9
	AKADEMIA MUZYCZNA w ŁODZI 90-716 Łódź, ul. Gdańska 32
Opracowanie:	mgr. inż. Sławomir Matczak nr upr. 412/2000 rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
	mgr. inż. Wiesław Sienkiewicz nr upr. 15/04/R/C, rzeczoznawca budowlany

Data: STYCZEŃ 2022r. Skala: 1:200 Nr rys.:

Tytuł rysunku: **Rzut parteru**