

Zakres robót projektowanych:


- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych styropianem EPS (z wyłączeniem elewacji północno-zachodniej: docieplenie płytą mineralną o gr. 7 cm) i podziemnych styropianem XPS z odmalowaniem elewacji budynków
- docieplenie stropodachów budynku styropapą w części łącznika i wełną mineralną w przestrzeni strychu starej i nowej części budynku,
- likwidacja lukserów i montaż stolarki okiennej PVC,
- częściowa wymiana stolarki drzwiowej (drzwi zewnętrzne do piwnicy) na stolarkę aluminiową,
- remont okien owalnych drewnianych (elewacja północno-zachodnia),
- wymiana drzwi wewnętrznych na poddasze na drzwi w klasie EI60,
- wymiana instalacji odgromowej,
- remont węzła ciepłego,
- wymiana instalacji c.o.,
- naprawa naświetli (doświetlaczy) piwnicy,
- wykonanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez montaż nawiewników (nawietrzaków) okiennych montowanych w ramie okna,
- wymiana parapetów zewnętrznych na nowe (blacha ocynkowana powlekana, gr. 0,70 mm),
- naprawa kominów i otworów wentylacyjnych (dotyczy wszystkich kominów),
- przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien (materiał: blacha tytan-cynk),
- odnowienie daszka nad wejściem głównym do budynku przedszkola,
- montaż daszka systemowego z poliwęglanu nad wejściem bocznym do budynku przedszkola,
- obróbki blacharskie związane z ociepleniem elewacji,
- remont schodów zewnętrznych,
- odnowienie krat okiennych (czyszczenie i odmalowanie),
- demontaż istniejących opraw oświetleniowych na elewacjach budynku i montaż oświetlaczy ze źródłem LED,
- poprawa estetyki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian, w tym wykonanie opaski z kostki betonowej.

fot. nr 2



fot. nr 3



JEDNOSTKA PROJEKTOWA  engineering sp. z o.o.	PROJEKTOWAŁ	MIE I NAZWISKO mgr inż. arch. Jolanta Nowak	NR. UPRAWNIEN I SPECJALNOŚĆ 176/SWOKK/2013, specj. arch.	DATA 08.2020	PODPIS	
	OPRACOWAŁ	mgr inż. Jarosław Pierzchówka	-	08.2020		
INWESTOR	GMINA RYBNIK, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK					
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 9 W RYBNIKU PRZY UL. HENRYKA WENIAWSKIEGO 9 W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE					
OBIEKT I LOKALIZACJA	PRZEDSZKOLE NR 9, UL. HENRYKA WENIAWSKIEGO 9, RYBNIK (DZ.NR 3750/228, OBRĘB: RYBNIK)					
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA I POŁUDNIOWO-WSCHODNIA – STAN PROJEKTOWANY				SKALA 1:100	
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU		NR ZMIANY	
RBKN/PM9/BD	PBW	RBKN/PM9/09/20	RYS. NR 5			