




| | |
|--|--|
| | budynki objęte opracowaniem |
| | istniejące naświetla |
| | budynki do rozbioru |
| | istniejące dojścia - wymiana utwardzenia na kostkę betonową 6 cm |
| | istniejąca droga - wymiana asfaltu na kostkę betonową 8 cm |
| | istniejące schody i podesty do remontu |
| | tereny wysypane piaskiem |
| | tereny zielone |
| | schody terenowe do wymiany na nowe |
| | murki do remontu wraz z wykonaniem barierki |
| | ogrodzenie do wymiany na nowe panelowe z bramą i furtkami |
| | wejście i wjazd na działkę |
| | balustrady i barierki wraz z numeracją |
| | b1 - b10 |

| | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| nazwa projektu | Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola nr 36 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku) przy ul. Konrada Winklera 6 w dzielnicy Maroko-Nowiny wraz z rozbórką budynków gospodarczych | | | |
| | lokalizacja | 44-210 Rybnik ul. Konrada Winklera 6 | | |
| inwestor | Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik | | | |
| branża | ARCHITEKTURA | | | |
| temat rysunku | Plan zagospodarowania terenu | | | |
| projektant | Janina Stula | nr uprawnień | podpis 47706/SLOKK/II | |
| <div>mado1</div> | Firma Projektowa mado1 Janina Stula ul.Ks. Śliwki 16, 44-206 Rybnik tel: 603125249 | skala | 1:500 | nr rysunku PZT |
| | | data | styczeń 2024 | |
| | | www.mado1.pl | mado1@poczta.onet.pl | |