




Rzut stan projektowany



 wymiana warstw tarasu  
 wymiana/ naprawa posadzek pomieszczeń wew.

zmiany naniesiono kolorem czerwonym

Temat: Wymiana nawierzchni na boiskach i remont piłko chwytu w ramach zadania „Modernizacja boisk Orlik przy szkole Podstawowa nr 5		
Lokalizacja: Al. Niepodległości 54 23 -204 Kraśnik 060701_1.0001.9/1 Dz. nr ewid. 9/1 obr. Północ m.Kraśnik		
Inwestor: Miasto Kraśnik Ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik	Skala:	Branża:
	1:100	Architektoniczna
Nazwa rysunku: budynek szatniowy	Data:	Nr rys.:
	marzec 2025r.	A-5
Imię i Nazwisko: Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. architekt Jakub Martyniuk	266/LBOKK /2020	