

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont podłóg w budynku A23 i A23a Politechniki Poznańskiej  
ADRES INWESTYCJI: Piotrowo 2 60-965 Poznań  
NAZWA INWESTORA: Politechnika Poznańska  
ADRES INWESTORA: 60-965 Poznań  
Pl. Marii Skłodowskiej Curie 5  
DATA OPRACOWANIA: 29.04.2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
29.04.2025

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS INWESTORSKI

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont podłóg w budynkach A23 i A23a (CW i BT) Politechniki Poznańskiej</b>						
<b>1</b>			<b>Budynek A23 P.1.1.2 (żółty) /kolory dotyczą odniesienia do załączonych rysunków/</b>			
1 d.1			Podłoga dębowa Szlifowanie, polerowanie oraz olejowanie Materiały: Ecoline Oil Ground Coat, Premium Hardwax-Oil lub równoważne	m2		
			190	m2	190,000	
					RAZEM	<b>190,000</b>
2 d.1			Miejscowa naprawa oraz wymiana uszkodzonych fragmentów. - wycinanie podłogi - usuwanie starego korka - czyszczenie posadzki - wklejanie korka - wklejanie nowej deski	m2		
			7	m2	7,000	
					RAZEM	<b>7,000</b>
<b>2</b>			<b>Budynek A23 P.1.1.4, P.1.1.3 (niebieski) /kolory dotyczą odniesienia do załączonych rysunków/</b>			
3 d.2			Podłoga klonowa Szlifowanie, polerowanie oraz olejowanie Materiały: Ecoline Oil Ground Coat, Premium Hardwax-Oil lub równoważne	m2		
			266,78	m2	266,780	
					RAZEM	<b>266,780</b>
4 d.2			Miejscowa naprawa oraz wymiana uszkodzonych fragmentów. - wycinanie podłogi - usuwanie starego korka - czyszczenie posadzki - wklejanie korka - wklejanie nowych kawałków podłogi (klepki)	m2		
			25	m2	25,000	
					RAZEM	<b>25,000</b>
5 d.2			Wymiana płaskich listewek	m		
			30	m	30,000	
					RAZEM	<b>30,000</b>
6 d.2			Wymiana korka dylatacyjnego Oczyszczenie listew przypodłogowych	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	<b>20,000</b>
<b>3</b>			<b>Budynek A23a L.1.1.1 (niebieski) + L.1.1.2 (niebieski) /kolory dotyczą odniesienia do załączonych rysunków/</b>			
7 d.3			Podłoga przemysłowa Szlifowanie, polerowanie oraz olejowanie Materiały: Ecoline Oil Ground Coat, Premium Hardwax-Oil lub równoważne	m2		
			193,39	m2	193,390	
					RAZEM	<b>193,390</b>
8 d.3			Miejscowa naprawa oraz wymiana uszkodzonych fragmentów. - wymiana klepek	m2		
			12	m2	12,000	
					RAZEM	<b>12,000</b>

## KOSZTORYS INWESTORSKI

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>4</b>			<b>Budynek A23 AULA /kolory dotyczą odniesienia do załączonych rysunków/</b>			
<b>4.1</b>			<b>Cała powierzchnia auli</b>			
9 d.4.1	analiza indywidualna		Podłoga klonowa Szlifowanie, polerowanie oraz olejowanie, oczyszczenie podstopni i boków ścian (doły). Materiały: Ecoline Oil Ground Coat, Premium Hardwax-Oil lub równoważne	m2		
			164,3 + 164,28 + 362,97	m2	691,550	
					RAZEM	<b>691,550</b>
10 d.4.1	analiza indywidualna		Roboty demontażowe ostrożny demontaż elementów do ponownego użytku: 1. Demontaż foteli audytoryjnych 2. Demontaż krętek wentylacyjnych 3. Demontaż włączników 4. Demontaż oświetlenia schodowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
11 d.4.1	analiza indywidualna		Ponowny montaż: 1. Foteli audytoryjnych 2. Krętek wentylacyjnych 3. Włączników 4. Oświetlenia schodowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
<b>4.2</b>			<b>Lewa strona (P.1.2.1 - na rysunku zielony kolor)</b>			
12 d.4.2	analiza indywidualna		Miejscowa naprawa oraz wymiana: -wycinanie starej podłogi -usuwanie starego korka -czyszczenie posadzki -wklejanie korka -wklejanie nowych kawałków podłogi ( klepki)	m2		
			12	m2	12,000	
					RAZEM	<b>12,000</b>
13 d.4.2	analiza indywidualna		Miejscowa naprawa oraz wymiana: Listwy (ćwierćwałki)	m		
			220	m	220,000	
					RAZEM	<b>220,000</b>
14 d.4.2	analiza indywidualna		Miejscowa naprawa oraz wymiana: Podstopnie i boki ze sklejki z okleiną pionową (szlifowanie, polerowanie, olejowanie)	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	<b>20,000</b>
15 d.4.2	analiza indywidualna		Miejscowa naprawa oraz wymiana: -listwy czołowe wymiana	m		
			15	m	15,000	
					RAZEM	<b>15,000</b>
<b>4.3</b>			<b>Prawa strona (P.1.2.2 - na rysunku czerwony kolor)</b>			
16 d.4.3	analiza indywidualna		Miejscowa naprawa oraz wymiana: -wycinanie starej podłogi -usuwanie starego korka -czyszczenie posadzki -wklejanie korka -wklejanie nowych kawałków podłogi ( klepki)	m2		
			12	m2	12,000	
					RAZEM	<b>12,000</b>
17 d.4.3	analiza indywidualna		Miejscowa naprawa oraz wymiana: Listwy (ćwierćwałki)	m		
			220	m	220,000	

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	220,000
18 d.4.3	analiza indywidualna		Miejscowa naprawa oraz wymiana: Podstopnie i boki ze sklejk z okleiną pionową (szlifowanie, polerowanie, olejowanie)	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
19 d.4.3	analiza indywidualna		Miejscowa naprawa oraz wymiana: -listwy czołowe wymiana	m		
			15	m	15,000	
					RAZEM	15,000
4.4			<b>Dół (P.0.2.1 - na rysunku różowy kolor)</b>			
20 d.4.4	analiza indywidualna		Miejscowa naprawa oraz wymiana: -wycinanie starej podłogi -usuwanie starego korka -czyszczenie posadzki -wklejanie korka -wklejanie nowych kawałków podłogi ( klepki)	m2		
			19	m2	19,000	
					RAZEM	19,000
21 d.4.4	analiza indywidualna		Miejscowa naprawa oraz wymiana: Listwy (ćwierćwałki)	m		
			400	m	400,000	
					RAZEM	400,000
22 d.4.4	analiza indywidualna		Miejscowa naprawa oraz wymiana: Podstopnie i boki ze sklejk z okleiną pionową (szlifowanie, polerowanie, olejowanie)	m2		
			36	m2	36,000	
					RAZEM	36,000
23 d.4.4	analiza indywidualna		Miejscowa naprawa oraz wymiana: -listwy czołowe wymiana	m		
			35	m	35,000	
					RAZEM	35,000