

Załącznik Nr 8A do SIWZ. Tabela nr 2. Wykaz sprzętu podlegającego serwisowi i wsparciu technicznemu

Załącznik Nr 8A do SIWZ. Tabela nr 2. Wykaz sprzętu podlegającego serwisowi i wsparciu technicznemu

| Producent | Nazwa | Numer produktu | Numer seryjny/Liczba sztuk | Data rozpoczęcia serwisu | Data zakończenia serwisu |
|-----------|--|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| HPE | BladeSystem c7000 Enclosure G2 | 507019-B21 | CZ3313B2PP | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | BladeSystem c7000 Onboard Administrator Tray | | OA2BCK2921 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP BLC7000 DDR2 Encl Mgmt Option | 456204-B21 | OB2BCP4133 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP BLC7000 DDR2 Encl Mgmt Option | 456204-B21 | OB32CP1802 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 6120XG Blade Switch | 516733-B21 | TW213400A8 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 6120XG Blade Switch | 516733-B21 | 3C430500AV | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP B-series 8/12c BladeSystem SAN Switch | AJ820B | CN8308A01M | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP B-series 8/12c BladeSystem SAN Switch | AJ820B | CN8308A01T | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ | AJ716B | UAF413060001AES | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ | AJ716B | UAF4130700002AT | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ | AJ716B | UAF4130700002B0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ | AJ716B | UAF4130700002AF | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ | AJ716B | UAF4130700002AU | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ | AJ716B | UAF4130700002AV | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ | AJ716B | UAF4130700002B5 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ | AJ716B | UAF4130700002AZ | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP BLC 10Gb SR SFP+ Opt | 455885-B21 | AP60PBD | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP BLC 10Gb SR SFP+ Opt | 455885-B21 | AP60Q27 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP BLC 10Gb SR SFP+ Opt | 455885-B21 | AP60PZK | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP BLC 10Gb SR SFP+ Opt | 455885-B21 | AP60SCA | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 40A HV Core Only Corded PDU | 252663-B34 | CN02370022 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 40A HV Core Only Corded PDU | 252663-B34 | CN02370030 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | Serwer HP 460c G8 | 641016-B21 | CZJ3130J2S | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | Serwer HP 460c G8 | 641016-B21 | CZJ3130J2Y | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | Serwer HP 460c G8 | 641016-B21 | CZJ3130J32 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | Serwer HP 460c G8 | 641016-B21 | CZJ3130J2W | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | Serwer HP 460c G8 | 641016-B21 | CZJ3130J2T | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | Serwer HP 460c G8 | 641016-B21 | CZJ346017Z | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | Serwer HP 460c G8 | 641016-B21 | CZJ346017Y | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | Serwer HP 460c G8 | 641016-B21 | CZJ346017W | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 2400W HE PSU | 499243-B21 | 5AGUD0AHL4E0YC | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 2400W HE PSU | 499243-B21 | 5AGUD0AHL0B211 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 2400W HE PSU | 499243-B21 | 5AGUD0AHL4E0XX | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 2400W HE PSU | 499243-B21 | 5AGUD0AHL4E0XU | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | BladeSystem c7000 Enclosure G2 | 507019-B21 | CZ3313B2PJ | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | BladeSystem c7000 Onboard Administrator Tray | | OA2BCK1189 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP BLC7000 DDR2 Encl Mgmt Option | 456204-B21 | OB2BCP2411 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP BLC7000 DDR2 Encl Mgmt Option | 456204-B21 | OB32CP1838 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |

Zał. Nr 8A do SIWZ. Tabela nr 2. Wykaz sprzętu podlegającego serwisowi i wsparciu technicznemu

| | | | | | |
|---------|--|------------|-----------------|------------|------------|
| HPE | HP 6120XG Blade Switch | 516733-B21 | 3C430500B4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 6120XG Blade Switch | 516733-B21 | 3C430500LJ | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP B-series 8/12c BladeSystem SAN Switch | AJ820B | CN8308A009 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP B-series 8/12c BladeSystem SAN Switch | AJ820B | CN8308A01X | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ | AJ716B | UAF413060001AGD | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ | AJ716B | UAF413060001AG9 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ | AJ716B | UAF413060001AHH | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ | AJ716B | UAF413060001AF4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ | AJ716B | UAF413060001AGF | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ | AJ716B | UAF413060001AF0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ | AJ716B | UAF413060001AG4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ | AJ716B | UAF4130700002AY | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP BLc 10Gb SR SFP+ Opt | 455885-B21 | AP60SC0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP BLc 10Gb SR SFP+ Opt | 455885-B21 | AP60S4M | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP BLc 10Gb SR SFP+ Opt | 455885-B21 | 7CR138B7F1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP BLc 10Gb SR SFP+ Opt | 455885-B21 | AP60SLV | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | Serwer HP 460c G8 | 641016-B21 | CZJ3130J2Z | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | Serwer HP 460c G8 | 641016-B21 | CZJ3130J31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | Serwer HP 460c G8 | 641016-B21 | CZJ3130J2V | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | Serwer HP 460c G8 | 641016-B21 | CZJ3130J2X | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | Serwer HP 460c G8 | 641016-B21 | CZJ3130J30 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | Serwer HP 460c G8 | 641016-B21 | CZJ346017V | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | Serwer HP 460c G8 | 641016-B21 | CZJ346017X | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | Serwer HP 460c G8 | 641016-B21 | CZJ3460180 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 2400W HE PSU | 499243-B21 | 5AGUD0AHL4E0XV | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 2400W HE PSU | 499243-B21 | 5AGUD0AHL4E0XH | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 2400W HE PSU | 499243-B21 | 5AGUD0AHL4E0Y4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| HPE | HP 2400W HE PSU | 499243-B21 | 5AGUD0AHL4E0Y5 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Hitachi | Macierz dyskowa HDS HUS150 wyposażona w: 44 dyski 600GB SAS, 24 dyski 900GB SAS, 60 dysków 3TB SAS | DF850-CBLR | 93052228 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | MX480 Chassis | | JN1222816AFB | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | CHAS-BP-MX480-S | 710-017414 | ACRA1771 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | CRAFT-MX480-S | 710-017254 | CAAW6507 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | PWR-MX480-2520-AC-S | 740-029970 | QCS1314U0H0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | PWR-MX480-2520-AC-S | 740-029970 | QCS1314U02T | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | PWR-MX480-2520-AC-S | 740-029970 | QCS1314U056 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | PWR-MX480-2520-AC-S | 740-029970 | QCS1314U0E5 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | RE-S-1800X4-16G-S | 740-031116 | 9009104752 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | RE-S-1800X4-16G-S | 740-031116 | 9009133041 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | SCBE-MX-S | 750-031391 | CABD7786 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | SCBE-MX-S | 750-031391 | CABD5563 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |

Zał. Nr 8A do SIWZ. Tabela nr 2. Wykaz sprzętu podlegającego serwisowi i wsparciu technicznemu

| | | | | | |
|---------|---------------------|------------|--------------|------------|------------|
| Juniper | MX-MPC3E-3D | 750-045372 | CAPY4971 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC-3D-20GE-SFP | 750-028392 | CABD5902 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC3-3D-1X100GE-CFP | 750-033199 | CAJB9972 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | CFP-100GBASE-LR4 | 740-032210 | UPA01K9 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MX-MPC3E-3D | 750-045372 | CACE8376 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC-3D-20GE-SFP | 750-028392 | CABF2999 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC3-3D-1X100GE-CFP | 750-033199 | CABC9149 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | CFP-100GBASE-LR4 | 740-032210 | UPA01JY | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MX-MPC2E-3D | 750-038491 | CABC9186 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC-3D-4XGE-XFP | 750-028387 | CABE4654 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC-3D-4XGE-XFP | 750-028387 | CABE4669 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MX480 Chassis | | JN12268EBAFB | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | CHAS-BP-MX480-S | 710-017414 | ACRA1830 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | CRAFT-MX480-S | 710-017254 | CAAW2158 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | PWR-MX480-2520-AC-S | 740-029970 | QCS1314U0FL | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | PWR-MX480-2520-AC-S | 740-029970 | QCS1311U0FM | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | PWR-MX480-2520-AC-S | 740-029970 | QCS1314U0FF | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | PWR-MX480-2520-AC-S | 740-029970 | QCS1314U0EA | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | RE-S-1800X4-16G-S | 740-031116 | 9013062474 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | RE-S-1800X4-16G-S | 740-031116 | 9009120731 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | SCBE-MX-S | 750-031391 | ABCF0535 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | SCBE-MX-S | 750-031391 | CAAW4425 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MX-MPC3E-3D | 750-045372 | CARZ2489 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC-3D-20GE-SFP | 750-028392 | CABC3538 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC3-3D-1X100GE-CFP | 750-033199 | CABC9165 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | CFP-100GBASE-LR4 | 740-032210 | UPA01KD | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MX-MPC2E-3D | 750-038491 | CABD8179 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC-3D-4XGE-XFP | 750-028387 | CABC7442 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC-3D-4XGE-XFP | 750-028387 | CABC7205 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MX-MPC3E-3D | 750-063736 | CAMG6516 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC-3D-20GE-SFP | 750-028392 | CABF4216 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC3-3D-1X100GE-CFP | 750-033199 | CABD5983 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | CFP-100GBASE-LR4 | 740-032210 | UP90DSA | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MX480 Chassis | | JN121A4A3AFB | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | CHAS-BP-MX480-S | 710-017414 | ACAX5669 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | CRAFT-MX480-S | 710-017254 | CAAW6495 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | PWR-MX480-2520-AC-S | 740-029970 | QCS1314U03H | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | PWR-MX480-2520-AC-S | 740-029970 | QCS1314U02Y | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | PWR-MX480-2520-AC-S | 740-029970 | QCS1314U06S | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | PWR-MX480-2520-AC-S | 740-029970 | QCS1314U082 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | RE-S-1800X4-16G-S | 740-031116 | 9009117135 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | RE-S-1800X4-16G-S | 740-031116 | 9009104207 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |

Zał. Nr 8A do SIWZ. Tabela nr 2. Wykaz sprzętu podlegającego serwisowi i wsparciu technicznemu

| | | | | | |
|---------|---------------------|------------|--------------|------------|------------|
| Juniper | SCBE-MX-S | 750-031391 | CABF0697 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | SCBE-MX-S | 750-031391 | CABD5402 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MX-MPC3E-3D | 750-045372 | CARK5349 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC-3D-20GE-SFP | 750-028392 | CABF4729 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC3-3D-1X100GE-CFP | 750-033199 | CABD5982 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | CFP-100GBASE-LR4 | 740-032210 | UP90DT1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MX-MPC3E-3D | 750-045372 | CAAZ7954 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC-3D-20GE-SFP | 750-028392 | CABD5891 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC3-3D-1X100GE-CFP | 750-033199 | CABF2203 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | CFP-100GBASE-LR4 | 740-032210 | UP90DS4 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MX-MPC2E-3D | 750-038491 | CABE8977 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC-3D-4XGE-XFP | 750-028387 | CABE4672 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC-3D-4XGE-XFP | 750-028387 | CABE4568 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MX480 Chassis | | JN1226907AFB | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | CHAS-BP-MX480-S | 710-017414 | ACRA1774 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | CRAFT-MX480-S | 710-017254 | CAAW2121 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | PWR-MX480-2520-AC-S | 740-029970 | QCS1328U0AP | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | PWR-MX480-2520-AC-S | 740-029970 | QCS1314U05F | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | PWR-MX480-2520-AC-S | 740-029970 | QCS1314U07P | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | PWR-MX480-2520-AC-S | 740-029970 | QCS1433U032 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | RE-S-1800X4-16G-S | 740-031116 | 9013068397 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | RE-S-1800X4-16G-S | 740-031116 | 9009132858 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | SCBE-MX-S | 750-031391 | CABF8193 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | SCBE-MX-S | 750-031391 | CABD5483 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MX-MPC3E-3D | 750-045372 | CABE1597 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC-3D-20GE-SFP | 750-028392 | CABD5716 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC3-3D-1X100GE-CFP | 750-033199 | CABD5084 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | CFP-100GBASE-LR4 | 740-032210 | UN10J2CR | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MX-MPC2E-3D | 750-038491 | CABE8986 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC-3D-4XGE-XFP | 750-028387 | CABC8803 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC-3D-4XGE-XFP | 750-028387 | CABC7435 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MX-MPC3E-3D | 750-045372 | CANF4022 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC-3D-20GE-SFP | 750-028392 | YR3602 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC3-3D-1X100GE-CFP | 750-033199 | CABF2184 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | CFP-100GBASE-LR4 | 740-032210 | UVL0K9J | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MX480 Chassis | | JN122543DAFB | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | CHAS-BP-MX480-S | 710-017414 | ACRA1893 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | CRAFT-MX480-S | 710-017254 | CABB6504 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | PWR-MX480-2520-AC-S | 740-029970 | QCS1314U0JL | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | PWR-MX480-2520-AC-S | 740-029970 | QCS1314U05Y | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | PWR-MX480-2520-AC-S | 740-029970 | QCS1314U02R | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | PWR-MX480-2520-AC-S | 740-029970 | QCS1314U037 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |

Zał. Nr 8A do SIWZ. Tabela nr 2. Wykaz sprzętu podlegającego serwisowi i wsparciu technicznemu

| | | | | | |
|---------|---------------------|------------|--------------|------------|------------|
| Juniper | RE-S-1800X4-16G-S | 740-031116 | 9009070592 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | RE-S-1800X4-16G-S | 740-031116 | 9009198221 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | SCBE-MX-S | 750-031391 | CABD5350 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | SCBE-MX-S | 750-031391 | CABF2488 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MX-MPC3E-3D | 750-045372 | CABD7386 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC-3D-20GE-SFP | 750-028392 | CABF4245 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC3-3D-1X100GE-CFP | 750-033199 | CABD9482 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | CFP-100GBASE-LR4 | 740-032210 | UMC03EBR | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MX-MPC3E-3D | 750-045372 | CABD7400 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC-3D-20GE-SFP | 750-028392 | CABD5677 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC3-3D-1X100GE-CFP | 750-033199 | CABF2179 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | CFP-100GBASE-LR4 | 740-032210 | UPA01JT | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MX-MPC2E-3D | 750-038491 | CABD0093 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC-3D-4XGE-XFP | 750-028387 | CABC7200 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | MIC-3D-4XGE-XFP | 750-028387 | CABC7298 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310238 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310035 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0215500161 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310182 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0217120103 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0215500329 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310247 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310192 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310250 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310126 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0215400068 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310210 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213280025 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0216120040 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310007 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0217160377 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310213 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310049 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310166 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310106 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0214520101 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310127 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310128 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310016 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310175 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310014 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213280020 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |

Zał. Nr 8A do SIWZ. Tabela nr 2. Wykaz sprzętu podlegającego serwisowi i wsparciu technicznemu

| | | | | | |
|---------|------------------|------------|--------------|------------|------------|
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213280001 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310062 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0215500159 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0215520067 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310038 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310211 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310082 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310053 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310064 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310214 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310159 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310151 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310160 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310181 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213370002 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310135 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310144 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0216030060 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0215530024 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0216030216 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310220 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310056 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310020 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310136 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213280040 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX1100 | 650-047692 | PW0213310176 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX2100 | 650-047694 | PY0213510286 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX2100 | 650-047694 | PY0213280031 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX2100 | 650-047694 | PY0213280175 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX2100 | 650-047694 | PY0213330092 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX2100 | 650-047694 | PY0213280112 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | ACX2100 | 650-047694 | PY0213330003 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | EX4550-32F-AFI | 750-045402 | LX0213123283 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | EX4550-EM-8XSFP | 711-039080 | LV0213090803 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | EX4550-VC1-128G | 711-039072 | LM0213395173 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | JPSU-650W-AC-AFI | 740-044332 | 1GA13060093 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | JPSU-650W-AC-AFI | 740-044332 | 1GA13040004 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | EX4200-48T | 750-033063 | BP0213024384 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | EX-UM-2X4SFP | 711-026017 | CH0213058704 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | EX-PWR-320-AC | 740-020957 | AT0512497611 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | EX-PWR-320-AC | 740-020957 | AT0513051210 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | EX4200-48T | 750-033063 | BP0211237866 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |

Zał. Nr 8A do SIWZ. Tabela nr 2. Wykaz sprzętu podlegającego serwisowi i wsparciu technicznemu

| | | | | | |
|---------|---|---------------------|--------------------|------------|------------|
| Juniper | EX-UM-2X4SFP | 711-026017 | CH0213180871 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | EX-PWR-320-AC | 740-020957 | AT0511168091 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | EX-PWR-320-AC | 740-020957 | AT0513224744 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | EX3300-48T | 750-034247 | GA0215230528 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | EX3300-48T | 750-034247 | GA0215230453 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | Juniper Networks WLA 632 z zasilaczem | 650-042082 | ks3211510032 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | Juniper Networks WLA 632 z zasilaczem | 650-042082 | ks3213120048 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | Juniper Networks WLA 632 z zasilaczem | 650-042082 | ks3213120074 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | Juniper Networks WLA 632 z zasilaczem | 650-042082 | ks3214030018 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | Juniper Networks WLA 632 z zasilaczem | 650-042082 | ks3213120083 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | Juniper Networks WLA 632 z zasilaczem | 650-042082 | ks3213120084 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | Juniper Networks WLA 632 z zasilaczem | 650-042082 | ks3211510028 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | Juniper Networks WLA 632 z zasilaczem | 650-042082 | ks3213120025 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | Juniper Networks WLA 632 z zasilaczem | 650-042082 | ks3213120071 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | Juniper Networks WLA 632 z zasilaczem | 650-042082 | ks3213120090 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | Juniper Networks WLA 632 z zasilaczem | 650-042082 | ks3211510061 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | Juniper Networks WLA 632 z zasilaczem | 650-042082 | ks3211510044 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | Juniper Networks WLA 632 z zasilaczem | 650-042082 | ks3213120132 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | Juniper Networks WLA 632 z zasilaczem | 650-042082 | ks3213120026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | Juniper Networks WLA 632 z zasilaczem | 650-042082 | ks3213120108 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | Juniper Networks WLA 632 z zasilaczem | 650-042082 | ks3213120056 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | Juniper Networks WLA 632 z zasilaczem | 650-042082 | ks3213120081 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | Juniper Networks WLA 632 z zasilaczem | 650-042082 | ks3213120061 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | Juniper Networks WLA 632 z zasilaczem | 650-042082 | ks3213340190 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | Juniper Networks WLA 632 z zasilaczem | 650-042082 | ks3213120094 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | WLC880R | 650-038856 | JJ0212520677 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Juniper | WLC880R | 650-038856 | JJ0212520675 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Avaya | Avaya G450 | 700504684 | 12TG46083833 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Avaya | Karta interfejsu E1 dla bramy Avaya G450 MM710B | 700466634,700439250 | 13TG13166089 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Avaya | Karta interfejsu E1 dla bramy Avaya G450 MM710B | 700466634,700439250 | 13WZ014000EL | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Avaya | Karta interfejsu E1 dla bramy Avaya G450 MM710B | 700466634,700439250 | 13TG13166215 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Avaya | Avaya G450 | 700504684 | 12TG46083757 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Avaya | Karta interfejsu E1 dla bramy Avaya G450 MM710B | 700466634,700439250 | 13WZ014000AF | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Avaya | Karta interfejsu E1 dla bramy Avaya G450 MM710B | 700466634,700439250 | 13TG13166127 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Avaya | Karta interfejsu E1 dla bramy Avaya G450 MM710B | 700466634,700439250 | 12WZ52100483 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Avaya | Telefon AVAYA 9601 | 700506783 | 150 szt. telefonów | 2026-01-01 | 2026-12-31 |

Załącznik nr 8A do SIWZ. Tabela nr 2. Wykaz sprzętu podlegającego serwisowi i wsparciu technicznemu

| | | | | | |
|------------|---|-----------|--------------------|------------|------------|
| Avaya | Telefon AVAYA 9601 | 700506783 | 100 szt. telefonów | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Avaya | Telefon AVAYA 9611G | 700480593 | 160 szt. telefonów | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Avaya | Telefon AVAYA 9611G | 700480593 | 50 szt. telefonów | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Avaya | Telefon AVAYA J129 | 700513638 | 1 szt. | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Avaya | Telefon AVAYA J129 | 700514813 | 1 szt. | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Avaya | Telefon AVAYA J139 | 700513916 | 3 szt. | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Avaya | Telefon AVAYA J159 | 700512394 | 2 szt. | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Avaya | Telefon AVAYA J179 | 700513569 | 2 szt. | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| AudioCodes | Brama VoIP MediaPack 112 | GGWV00281 | 51 szt. bram | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| AudioCodes | Brama VoIP MediaPack 114 | GGWV00289 | 44 szt. bram | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| AudioCodes | Brama VoIP MediaPack 118 | GGWV00290 | 9 szt. bram | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| AudioCodes | Brama Mediant 800 with 2 BRI Voice Interface and 6 Active | GGWM00010 | 4 szt. bram | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| AudioCodes | Brama Mediant 800 with 4 BRI Voice Interface and 6 Active | GGWM00010 | 2 szt. bram | 2026-01-01 | 2026-12-31 |