



LEGENDA



docieplenie stropodachu niewentylowanego
styropapa 30cm o wsp. $\lambda=0.037W/mK$
powierzchnia docieplenia $F=402\text{ m}^2$



wyżoz dachowy – wymiana istniejącego na nowy, termoizolowany
o wsp. $U_{max}=1,1W/m^2K$, wyłoż uchylony na słownikach lub
z napędem sprężynowym, z możliwością zamknięcia na klucz
lub kłódkę od strony wewnętrznej budynku



Papa wierzchniego krycia 1x, termozgrzewalno
nowierzchniową gr 5,6mm, na osnowie, kolor antracyt
Powierzchnia pokrycia $F=1017\text{ m}^2$



na wszystkich istniejących czapach kominów wentylacyjnych
wykonać nowego pokrycia popę termozgrzewając nowierzchniową
gr 5,6mm, SBS, na osnowie



belka podwalinowa (starłowa) z drewna iglastego nasyczonego
o przekroju 10x20cm

UWAGI OGÓLNE:

- powyższy ruunek jest przekrojem warstwowym docieplenia
- zaprojektowano docieplenie stropodachu niewentylowanego z płyt styropopy
- istniejące pokrycie papowe zdemontować
- wymienie wszystkie wyiewki kanalizacyjne na nowe, żelwne.
- wzdłuż linii okopu zamontować belkę starłową, drewnianą o wymiarach 10x10 cm
- wymienie wszystkie obróbki blacharskie na nowe z blachy tytan cynk gr.0,7mm
- docieplenie wykonane styropapą o gr. 20cm o wsp. $\lambda=0.037W/mK$
- na ułożonej styropapie wykonać warstwę popy wierzchniego krycia gr 5,6mm, modyfikowaną, SBS, na osnowie
- na warstwie styropapy zamontować kominiki wentylacyjne $\varnothing 75mm$ w ilości 1szt/20m², zapewniające wentrowie termizolacji odprowadzanie o uwadniania pary wodnej

STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO				
64-920 PŁA, UL. GROTEBA 7 lok. 1				
e-mail: studio@filar.pl				
TYTUŁ:	RZUT DACHU – DOCIEPLENIE STROPODACHU NIEMENTYLOWANEGO			
INWESTOR:	GMINA MIEJSKA BOLESZAWIEC 59–700 BOLESZAWIEC, UL. RYNEK 41			
ZADANIE:	Termomodernizację budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec – modernizację energetyczną budynku Filii Przedszkola Publicznego nr 3 w Bolesławcu, ul. Dobre Młyny 42a			
OBIEKT:	Filia Przedszkola Publicznego nr 3 59–700 Bolesławiec, ul. Dobre Młyny 42a			
	ident. dz. 020/01_1.0003.204/5			
Projektant:				
mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK				
upr. bud. 239/72/Pw		Szef Pracowni: Inż. Marcin GÓRZNY		
STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSUNKU
P.T.	1:100	25.09.2024	Budowlano	B–01