



EU.2153.27.(6).25-AL

Sanok, 15.07.2025 r.

## Wg rozdzielnika

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego pn. „Remont chłodziń pŁynu chŁodzącego silników Tedom dla KGZ Krasne – OZG Terliczka”, numer postępowania: CRZ: NP/ORLEN/25/1016/OS/EU.

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając w imieniu Zamawiającego, ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Sanoku, informuję że na podstawie § 24 ust. 7 Instrukcji udzielania zamówień obowiązującej w Zespole Oddziałów Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ORLEN Spółki Akcyjnej, poniżej udzielam odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w powyższym postępowaniu.

#### Pytanie 1

*„Otrzymane parametry pracy zestawu sprężającego wskazują, że istniejąca chłodzińa nie ma możliwości pełnego odbioru ciepła z wody chŁodzącej płaszcz silnika. Czy w związku z tym, mając na względzie stan istniejącej chłodzińy (oraz konieczność jej czyszczenia), Zamawiający oczekuje zainstalowania dodatkowej chłodzińy w pełni spełniającej wymagania dla chŁodzenia płaszcz silnika (przepływ 400 l/min, wydajność chŁodzenia co najmniej 300 kW)?”*

#### Wyjaśnienie 1

Zamawiający informuje, że dodatkowa chłodzińa ma być uzupełnieniem istniejącej chłodzińy. Tak więc istniejąca chłodzińa oraz druga dodatkowa chłodzińa, która jest przedmiotem przedmiotowego postępowania, łącznie mają spełnić wymagania chŁodzenia silnika (układ chŁodzenia płaszcz silnika).

#### Pytanie 2

*„Prosimy o udostępnienie schematu chŁodzenia silników obecnie pracujących w TG Terliczka.”*

#### Wyjaśnienie 2

Zamawiający informuje, że schemat chŁodzenia silników obecnie pracujących w TG Terliczka nie jest dostępny (nie istnieje).

Z poważaniem,

Dział Przetargów i Umów, tel. 13 46 52 702, sanok.przetargi@pgnig.pl