

Rachunek ilościowy
/ kosztorys ofertowy/Przedmiar

**Usuwanie skutków powodzi poprzez remont pokrycia dachowego
na nastawniach CMI Cieszyn Marklowice oraz BBkm w Bielsku-Białej Komorowice**

Lp.	Opis	Podstawa	Jedn. prze- dm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Naprawa pokrycia dachu nastawnia CMI Cieszyn Marklowice ok					
1 d.1	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	KNR-W 4-01 0545-08	m2	13		
2 d.1	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	NNRNKB 202 0541-02	m2	13		
3 d.1	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	KNR-W 4-01 0545-04	m	1		
4 d.1	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm typu Gamrat lub inne o tych samych parametrach technicznych	KNR 0-15II 0528-03	m	1		
5 d.1	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	KNR-W 4-01 0545-06	m	1		
6 d.1	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm typu Gamrat lub inne o tych samych parametrach technicznych.	KNR 0-15II 0529-03	m	1		
7 d.1	Posmarowanie powierzchni dachu masą typu Abizol 'D' z zakitowaniem uszkodzeń	KNR-W 4-01 0517-05	m2	46,4		
8 d.1	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 4,7 mm - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2	KNR-W 4-01 0519-02 z.sz.2.3. 9909-03/3	m2	46,4		
9 d.1	Wymiana łączenia dachu	KNR-W 4-01 0419-05	m	1		
10 d.1	Skucie zmurszałego tynku	KNR AT-40 0104-01	m2	3		
11 d.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, podciągach, o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu-wymniany.	KNRW 4-01 0711-24	m2	3		
12 d.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - powierzchnie sufitów	KNR 4-01 1204-8	m2	3		
13 d.1	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt lub podobnym.	NNRNKB 2-02 1134-1	m2	18		
14 d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	KNR 2-02 1505-01	m2	18		
15 d.1	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m	KNR-W 2-02 1610-01	kol.	22		

16 d.1	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14)	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15				
2	Naprawa pokrycia dachowego nastawnia BBkm w Bielsku-Białej Komorowice					
17 d.2	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	KNR-W 4-01 0545-08	m2	17		
18 d.2	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	NNRNKB 202 0541-02	m2	17		
19 d.2	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	KNR-W 4-01 0545-04	m	1		
20 d.2	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm typu Gamrat lub inne o tych samych parametrach technicznych	KNR 0-15II 0528-03	m	1		
21 d.2	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	KNR-W 4-01 0545-06	m	1		
22 d.2	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm typu Gamrat lub inne o tych samych parametrach technicznych.	KNR 0-15II 0529-03	m	1		
23 d.2	Posmarowanie powierzchni dachumasą typu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń	KNR-W 4-01 0517-05	m2	62		
24 d.2	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 4,7 mm - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m2	KNR-W 4-01 0519-02 z.sz.2.3. 9909-03/3	m2	62		
25 d.2	Wymiana łączenia dachu	KNR-W 4-01 0419-05	m	1		
26 d.2	Skucie zmurszałego tynku	KNR AT-40 0104-01	m2	4		
27 d.2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, podciągach, o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu-wymniani.	KNRW 4-01 0711-24	m2	4		
28 d.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - powierzchnie sufitów	KNR 4-01 1204-8	m2	4		
29 d.2	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt lub podobnym.	NNRNKB 2-02 1134-1	m2	30		
30 d.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	KNR 2-02 1505-01	m2	30		
31 d.2	Włazy, wzierniki i klapy - wymiana wjazdu i kalpy dachowej	KNP ZREW 02 0403-228 analogia	szt.	1		
32 d.2	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m	KNR-W 2-02 1610-01	kol.	22		