

KOSZTORYS ŚLEPY UPROSZCZONY ZADANIE NR I
„Wykonanie prac remontowych w obiekcie gniazda psów służbowych zlokalizowanego przy Posterunku
SOK w Chełmie ul. Kolejowa 89.”

LP	Zakres prac	ilość	j.m	Wartość netto
1	Naprawa zapadniętej kostki brukowej na traktach komunikacyjnych oraz opaskach przy budynkach			
1.1	Przebudowa wejścia do obiektu (gniazda) od strony północnej. Demontaż schodków z zachowaniem nienaruszalności materiału w celu ponownego wykorzystania rys. 1	8	m2	0,00
1.2	Wykonanie podbudowy, osadzenie krawężników oraz ułożenie ponownie kostki na podsypce z kruszywa i cementu (prace należy wykonać z uwzględnieniem włączenia się w linię prostej do pozostałej części chodnika) rys. 1	8	m2	0,00
1.3	Poprawa opaski budynku dla przewodników psów służbowych zastosowanie kruszywa z cementem w celu lepszej stabilizacji. Modernizacje należy zastosować ze spadkiem. Poprawa zapadniętych krawężników rys. 2	20	m2	0,00
1.4	Zainstalowanie koryt odprowadzających wodę rys. 2	2	szt.	0,00
1.5	Demontaż stopnia na ciągu komunikacyjnym oraz ponowne ułożenie z uwzględnieniem wyprofilowania i włączenie się w pas wjazdowy rys. 3	1	m2	0,00
1.6	Demontaż chodnika do nieczynnego ujęcia wody z zachowaniem nienaruszalności materiału w celu ponownego wykorzystania rys. 4	10	m2	0,00
1.7	Powiększenie chodnika w ciągu komunikacyjnym z podjazdu do garażu z wykorzystaniem odzyskanego materiału. Wykonanie podbudowy, osadzenie krawężników oraz ułożenie ponownie kostki na podsypce z kruszywa i cementu rys. 5	10	m2	0,00
1.8	Poprawa opaski budynku garażowego- zastosowanie kruszywa z cementem w celu lepszej stabilizacji. Modernizacje należy zastosować ze spadkiem oraz podniesieniem podłoża od strony wejścia. Poprawa zapadniętych krawężników rys 6	20	m2	0,00
1.9	Zainstalowanie koryt odprowadzających wodę	1	szt.	0,00
1.10	Przebudowa zapadniętego stopnia przy wybiegach od strony garażu rys. 7	2	m2	0,00
1.11	Pozostała niwelacja ciągów komunikacyjnych na podstawie oceny wizualnej	15	m2	0,00
1.12	Udrożnienie oraz poprawa rynny odpływowej wzdłuż wybiegów oraz kojców od strony północnej	12	mb	0,00

1.13	Wykonanie podstawy z kostki brukowej i obrzeży przy bramie wjazdowej od strony południowej do składowania odpadów. Zakup materiałów po stronie wykonawcy rys. 8	2	m2	0,00
2	Prace remontowe w wybiegach psów służbowych			
2.1	Wybranie podłoża humusu z 5 wybiegów psów służbowych na głębokość 30-40 cm	22	m3	0,00
2.2	Wykonanie podłoża z kruszywa drobno i grubo ziarnistego ucięcie mechaniczne	22	m3	0,00
2.3	Wyłożenie 5 wybiegów matami gumowymi o grubości 3 cm. Zastosowane maty gumowe należy ułożyć z zachowaniem spadku w kierunku korytarza w celu odprowadzenia nieczystości.	55	m2	0,00
2.4	Remont korytarza w celu uzyskania spadku do odprowadzenia wody. Na odcinku dwóch pierwszych kojców od strony garażu należy rozszerzyć prace poprzez demontaż kostki oraz wypoziomowanie mechaniczne zapadniętej wylewki betonowej wraz ze słupkami pionowymi w celu uzyskania jednolitego poziomu.	10	m2	0,00
2.5	Udrożnienie odpływu kanalizacyjnego (AKO)	10	m2	0,00
3	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych			
3.1	Zniwelowanie nierówności za zwartą zabudową kojców od strony wschodniej rys. 9	20	m2	0,00
3.2	Wykonanie niwelacji całego trawnika, zastosowania chemii ogrodowej, wertykulacja, oczyszczenie murawy, dosianie trawy, piaskowanie trawnika	2400	m2	0,00
3.3	Wykonanie nasadzeń wzdłuż wybiegów - klon szczepiony zielony kulisty rys. 10	5	szt.	0,00
3.4	Wykonanie nasadzeń wzdłuż ogrodzenia od strony wschodniej - drzewka iglaste rys. 11	30	szt.	0,00
SUMA				0,00