

## Wymagany zakres współpracy w RKW

Zakres prac	Wymagany zakres współpracy do realizacji zadania OBI/46/2500513
sieci nN kablowe	X
sieci nN napowietrzne	
sieci SN kablowe	
sieci SN napowietrzne	
sieci nN w technologii PPN (Porozumienie w Oddziale)	X
linie i aparatura WN	
stacje transformatorowe SN/nN	

Inżynier Wiodący  
ds. Przygotowania Inwestycji

  
Jacek Grzelak