


Remont budynków stacji transformatorowych SN/nN		
1.	60588 Turek Plac Sienkiewicza	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana drzwi - naprawa tynków - malowanie tynków zewnętrznych budynku stacji - malowanie osłon wentylacyjnych - naprawa cokołka fundamentowego - naprawa pokrycia dachowego - wymiana tabliczek ostrzegawczych i kodowych
2.	61042 Obrębizna	<ul style="list-style-type: none"> - naprawa pokrycia dachowego
3.	60820 Turek ul. Piłsudskiego	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana drzwi - naprawa tynków - malowanie tynków zewnętrznych budynku stacji - naprawa tynków w komorze transformatora – 4godziny wyłączenia - malowanie tynków w komorze transformatora – 4 godziny wyłączenia - malowanie osłon wentylacyjnych - naprawa cokołka fundamentowego - naprawa pokrycia dachowego - wykonanie opaski fundamentowej z kostki brukowej - wymiana tabliczek ostrzegawczych i kodowych
4.	60126 Turek ul. Spółdzielców	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana drzwi - zamurowanie wnęk po drzwiach - naprawa tynków - malowanie tynków zewnętrznych budynku stacji - naprawa tynków w polu SN – 4godziny wyłączenia - malowanie tynków w polu SN – 4 godziny wyłączenia - malowanie osłon wentylacyjnych - naprawa cokołka fundamentowego - naprawa pokrycia dachowego - wykonanie opaski fundamentowej z kostki brukowej - wymiana tabliczek ostrzegawczych i kodowych
5.	60040 Malanów ul. Szkolna	<ul style="list-style-type: none"> - malowanie tynków zewnętrznych budynku stacji - naprawa pokrycia dachowego - wykonanie opaski fundamentowej z kostki brukowej - montaż rynny dachowej - wymiana tabliczek ostrzegawczych i kodowych - wymiana ogrodzenia wokół stacji

Inżynier Wiodący
ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

Mariusz Kubiak

Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją

Jacek Budka