

# OPEX 2024

GPZ Nowy Dwór– Golina

odł. 12

RD5-23


X=5788179.28 Y=6503367.91 B=52.22719886 L=18.04929289

SN5-05006\_09; Golina\_Nr\_60900;

SN5-05006\_09; Golina\_Nr\_60900; 105/37/1; 30033591368

165


07.05.2023 15:55



-wymiana rozłącznika 450012 na RUN,

-wymiana słupa na O/E-13,5/15

-uziemiaenie =5Ω



Piotrowo  
50563

PV

Ośrodek nr 1  
Bobrowo 15,13,10,18

Ośrodek nr 2  
Bobrowo 19A

SZW

Odł. 12 uszkodzony napęd odłącznika

12

linia w sadzie tel 506929712 Bobrowo 24a Żabierek

45 0701

wylącz.

załącz.

Radolina  
50564

PV

Ośrodek nr 1  
Radolina 5

Ośrodek nr 2  
Radolina 12  
Bobrowo 15A

1397

Myślibórz RSP  
59040

306

St. 59040 do regulacji  
rozłącznik w polu nr 2  
nie można otworzyć.