

3/24/017MO

istn. kabel YAKY 4x120 mm 28 stępe
staje transf. „RADZ. RPKIM” doł. 400
przepięć na stępe w 706 i rozcią-
gnięcie linii od stępe w 706 do 707.
Ciepota będzie tizonyte doł. 400

proj. PODZIĄK
SIECI

proj. kabel + 2x P2-R/L2V/L2B/C

