



Kraków, dnia 28.10.2024

Zapytanie ofertowe

I. Wstęp

Świadczenie usługi znakowania kontenerów IBC 1000l/600l na rzecz Orlen Oil dla Zakładów Produkcyjnych w Czechowicach i Jedliczach.

II. Opis techniczny

Zakres prac dotyczących usługi obejmuje w szczególności następujące elementy:

Opakowania IBC (paletopojemniki) do oznakowania zostaną dostarczone na koszt Zleceniodawcy do myjki Zleceniobiorcy. Z terenu Zleceniodawcy opakowania IBC przeznaczone do oznakowania są zabierane na koszt Zleceniobiorcy.

Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy system Qguar w celu prawidłowej ewidencji oznakowanych kontenerów IBC.

Zleceniobiorca, w chwili odbioru pojemników do znakowania zobowiązany jest do dokonania oceny technicznej kontenerów IBC wg kryteriów Zleceniodawcy zamieszczonych w „Protokole przyjęcia uszkodzonych kontenerów IBC”

Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco ewidencji magazynowanych mauzerów w systemie Qguar na zasadzie trzech obszarów: czystych, brudnych i uszkodzonych mauzerów.

Zleceniobiorca jest zobowiązany do wyczyszczenia i naprawienia pojemników.

Zleceniobiorca zobowiązuje się dokonywać napraw z wykorzystaniem części zamiennych dostarczonych przez Zleceniodawcę lub pełnowartościowych części z mauzerów uszkodzonych np.: śruby, nogi, tablice czołowe (blachy), kosze.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania próby szczelności każdego serwisowanego opakowania DPPL.

Dopuszcza się możliwość serwisowania i mycia pojemników IBC o pojemności mniejszej niż 1000l (np. 600l) w tej samej cenie usługi oraz z zastosowaniem tych samych części zamiennych.

Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie od Zleceniodawcy

Zleceniodawca kwalifikuje pod względem stopnia czystości kontenery IBC pod nalew przekazane po czyszczeniu przez Zleceniobiorcę, oraz odpowiada za jakość pełnionych produktów.



Kontenery, które nie uzyskały pozytywnej kwalifikacji Zleceniodawcy, zwrócone zostaną Zleceniobiorcy do ponownego czyszczenia. Koszty związane z ponownym czyszczeniem oraz transportem kontenera ponosi Zleceniobiorca.

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody zaistniałe po stronie Zleceniodawcy będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania usługi czyszczenia i serwisowania kontenerów IBC.

Zleceniobiorca musi posiadać wszelkie niezbędne zasoby konieczne do realizacji usługi w sposób profesjonalny z zachowaniem należytej staranności.

Zleceniobiorca, odpowiada za jakość i terminowość wykonania usługi oraz gwarantuje określony poziom wydajności, gdzie:

- Proces czyszczenia kontenerów IBC liczony jest od momentu przyjęcia kontenerów zabrudzonych do momentu dostawy czystych opakowań, okres ten stanowi jednocześnie definicję doby na potrzeby ustalenia spełnienia wymogu „wydajności” określonej poniżej.

- Wydajność:

minimum: 50 szt./dobę

maksimum: 150 szt./dobę

Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usługi znakowania nowych i regenerowanych opakowań. Usługa ta jest integralną częścią Usługi na mycie i serwisowanie opakowań IBC.

Kaptury foliowe oraz taśma mocująca znajdująca się na opakowaniach IBC wracających od klientów – ściąganie i utylizacja po stronie usługobiorcy.

Zleceniobiorca przyjmuje pojemniki wyłącznie w dni robocze, to jest z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

Zleceniobiorca zobowiązuje się dostarczyć wyczyszczone oraz naprawione opakowania IBC do n/w lokalizacji na własny koszt:

- Zakład Produkcyjny Czechowice-Dziedzice
- Zakład Produkcyjny Jedlicze

Dostawa pojemników IBC przez Zleceniobiorcę odbywa się w dni robocze w godzinach:

7.00 – 13.00 oraz 15.00 – 20.00. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

Zleceniobiorca musi posiadać miejsce magazynowe na minimum 1000 opakowań IBC (suma - czystych, brudnych i uszkodzonych mauzerów)

Zleceniobiorca w okresach miesięcznych będzie wystawiał faktury zbiorcze za wykonanie usługi czyszczenia i serwisowania kontenerów IBC.

Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość wyczyszczonych, naprawionych i odebranych pojemników, wyliczona na podstawie wystawionego przez Zleceniobiorcę „Protokołu odbioru czyszczonych i serwisowanych pojemników IBC”

Faktury będą płatne przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w terminie do 60 (termin rekomendowany) dni od daty otrzymania faktury.



Szacowana ilość opakowań przeznaczona do mycia i serwisowania na podstawie 24r. :

Lokalizacja	M-c	Ilość		Lokalizacja	M-c	Ilość
Czechowice	1	234		Jedlicze	1	1037
Czechowice	2	468		Jedlicze	2	845
Czechowice	3	676		Jedlicze	3	1034
Czechowice	4	670		Jedlicze	4	764
Czechowice	5	570		Jedlicze	5	624
Czechowice	6	468		Jedlicze	6	832
Czechowice	7	676		Jedlicze	7	638
Czechowice	8	364		Jedlicze	8	728
Czechowice	9	260		Jedlicze	9	691
	Suma	4386			Suma	7193

III. Miejsce prac

Dowolne - wskazane przez Zleceniobiorcę

Nowy Zleceniobiorca musi umożliwić pracownikom Zleceniodawcy przeprowadzenie audytu w miejscu przyszłego świadczenia usługi mycia i serwisowania opakowań IBC.