

## **Opis Przedmiotu Zamówienia**

### **1. Nazwa przedmiotu zamówienia:**

Dostawa kompletu przesuwu płyt filtracyjnych PF-ROW 570 składającego się z łańcucha i wózka dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. ZG Sobieski i ZG Janina

### **2. Opis zamówienia dla ZG Sobieski i ZG Janina:**

**Postępowanie dotyczy zadania dostarczenia 4 ww. kompletów :**

- 2 komplety dla ZG Sobieski,
- 2 komplety dla ZG Janina.

**Oferta ma zawierać cenę netto i obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryterium: 100% - cena.**

Z dostawą wyrobu do ZG Sobieski i ZG Janina Wykonawca dostarczy:


- specyfikację towaru - dowodu dostawy,
- deklarację zgodności lub świadectwo kontroli jakości,
- kartę gwarancyjną
- wymagane atesty materiałowe zgodne z obowiązującymi normami

### **3. Szczegółowy opis zamówienia dla ZG Sobieski i ZG Janina:**

#### **1) Łańcuch**

Wymagania techniczne:


- łańcuch T-80 – rozbieralny – częściowo nitowany.
- płytka łańcucha stal 40H ulepszona cieplnie twardość 38-44HRc
- tulejka stal 15HN nawęglona do grubości 0,5 mm twardość 48-52 HRc
- rolka fi 29 stal 40H ulepszona cieplnie 46-45 HRc
- rolka nośna fi 50 stal 45
- oś rolki nośnej stal 40H ulepszona do twardości 40-45 HRc
- stan powierzchni czysty, bez śladów korozji, zaoliwiony
- zabezpieczenie przegubu łańcucha – przy zespole nośnym śruba M12 z nakrętką samokontruującą, pozostałe sworznie nitowane



## 2) Wózek

### Wymagania techniczne:

- osie zderzaków stal gat. 40H ulepszona cieplnie 42-45 HRC
- sworzeń zaczepu łańcucha stal gat. 40H ulepszona cieplnie 42-45 HRC
- rolki bieżna stal gat. 45
- zabierak stal gat. 45
- pozostałe elementy konstrukcyjne stal 18G2A
- wózek powinien posiadać sprężynę naciagową



4. Termin realizacji zamówienia: do 15.01.2025 r.

5. Miejsce realizacji zamówienia: Południowy Koncern Węglowy S.A.:

Zakład Górniczy Sobieski 43-600 Jaworzno, ul. Sulińskiego 2;  
Zakład Górniczy Janina 32-590 Libiąż, ul. Górnicza 23;

6. Osoby do kontaktu w kwestiach technicznych:

ZG Sobieski: Sztymar Oddziałowy, tel. 32 618 53 96,  
ZG Janina: Nadsztymar ds. Mechanicznych, tel. 32 627 05 74