

**CENTRUM TECHNICZNEJ OBSŁUGI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH I MAJĄTKOWYCH PZU SA**

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

**USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY nr 3676**

wykonał(a): Michał Biedrzycki, dnia 2024-11-06

do szkody nr: PL2024102181629 z dnia 2024-09-25

nr licencji: 17648, wersja danych: 11.2024 wydrukowano dnia: 2024-11-06

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI**  
**SIENKIEWICZA 65/**  
**15-003 BIAŁYSTOK****DANE POJAZDU**

Marka	KIA	Nr rejestracyjny	[REDACTED]
Model	Cee'd Kombi 12-15	Nr nadwozia	U5YHM813AGL159890
Typ	Cee'd 1.6 GDI M		
Kod EC	0094774	Data 1. rejestracji	2015-12-14
		Rok produkcji	2015
Przegląd ostatni		Przebieg	280500
Przegląd następny	2025-10-09	Sposób ustal. przeb.	Szacowany
Lakier	2-warst. metalik		

**USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY - POZYCJE**

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Okładzina zderzaka tylnego		WY	1,40	[REDACTED]
Nr katalogowy: 41C196				
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Łącznie			1,40	[REDACTED]

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Zderzak tylny, kompletny k/e		200	K1R	1,10	[REDACTED]
Przygot.tworzyw(Tylko wybudow.elementy)		200	L	1,10	[REDACTED]
Łącznie				2,20	[REDACTED]

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			[REDACTED]
Materiał lakierniczy	65%		[REDACTED]
Blacharz		1,40	61,00
Lakiernik		2,20	61,00
Wartość łącznie (netto)			[REDACTED]
VAT (Materiał) 23%			[REDACTED]
VAT (Robocizna) 23%			[REDACTED]

Kwota słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści dwa zł, groszy 93/100

W wyliczeniu zastosowano 35% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

**Zestawienie części zamiennych**

Mcode	Opis części	Dostawca	Kwota
3010900	PJ Okładzina zderzaka tylnego Producent: POLCAR	Pomoc Non Stop	

**Rodzaj materiału lakierniczego**

200 2-warstwowy

**Dodatkowe objaśnienia**

F - pozycje wprowadzone z ręki  
M - części z modułu MONEX  
100% - wartość przygotowania do lakierowania  
Dane - baza oryginalna: 11.2024, baza użyta do przeliczenia 11.2024

W celu naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem PDR) i w kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt z firmą ATUM PLUS za pośrednictwem adresu e-mail: [zlecenia@atumplus.pl](mailto:zlecenia@atumplus.pl) lub telefonicznie pod numerem: Kontakt Center (t) 500 351 110 w godzinach (8.00 – 16.30), [www.atumplus.pl](http://www.atumplus.pl)

**Informacja o możliwościach zakupu części zamiennych**

**Pomoc Non Stop** [kontakt@pomocnonstop.pl](mailto:kontakt@pomocnonstop.pl) lub pod nr telefonu: 801-105-075

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

**W przypadku:**

- zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody,

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: [naprawy@pomocnonstop.pl](mailto:naprawy@pomocnonstop.pl)

- chęci zakupu materiału lakierniczego w ww. cenach,
- chęci zakupu części zamiennych w ww. cenach

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: [kontakt@pomocnonstop.pl](mailto:kontakt@pomocnonstop.pl) lub pod nr telefonu: 801-105-075.

Pytania o dostępność części można przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego [www.pomocnonstop.pl](http://www.pomocnonstop.pl) wybierając temat „Dostępność części zamiennych i materiałów lakierniczych”.



W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102 .

**Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 1 dni.** Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

**Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.**

Podczas ustalania wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy do ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- O** posiadają logo producenta;
- Q** części zamienne o takiej samej jakości jak części oryginalne oznaczone logo producenta dostarczającego części na pierwszy montaż pojazdu; tej samej jakości co z logo producenta, ale oznaczone są tylko znakami producenta, który dostarczył części do pierwszego montażu pojazdu;
- P** porównywalnej jakości objęte gwarancją producenta lub dostawcy. Producenci lub dostawcy gwarantują że te części zamienne są tej samej jakości co użyte przy montażu pojazdu. Grupa ta obejmuje także oznaczenia PT, PC i PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata.

Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577 - 581).

W trakcie oględzin pojazdu stwierdzono również, że następujące części posiadają cechy, które uzasadniają zastosowanie części o klasie jakości innej niż O.

Okładzina zderzaka tylnego

Część prostej konstrukcji

#### **Notatka**

Uszkodzenia bez związku: Kosztorys sporządzony w oparciu o zdjęcia przesłane przez właściciela/poszkodowanego pojazdu do systemu informatycznego PZU;

Uszkodzenia pojazdu wyliczono w zakresie możliwym do oceny na podstawie przesłanej dokumentacji.

Uwaga: ewentualne dalsze oględziny, po demontażu niezbędnego osprzętu z pojazdu - należy powiadomić

Infolinię PZU SA o możliwości przeprowadzenia oględzin - w przypadku stwierdzenia uszkodzeń związanych ze szkodą / lub przesłać dodatkową dokumentację fotograficzną na adres kontakt@pzu.pl , w tytule maila podając nr szkody/

W przypadku braku zgody na powyższe ustalenia, konieczne wykonanie oględzin uszkodzonego pojazdu przez przedstawiciela PZU SA (MEK-a), po ustaleniu terminu oraz miejsca wykonania oględzin.