

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa  
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
 mail : kontakt@pzu.pl  
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20241202 23.12.2024

WŁAŚCICIEL Komenda Wojewódzka P FIRMA  
 SIENKIEWICZA 65 15-003 BIAŁYSTOK  
 SYGNATURA PL2024120280994 RODZ. SZK OC

MARKA SKODA OCTAVIA (NX) AMBITON  
 NUMER VIN TMBJW7NX2MY163192 NR REJ. [REDACTED] KOD TYPU 56 C2 02

WERSJA OD 05.2021 SIATKA BAGAZOWA WYBÓR PROFILU JAZDY  
 WYPOSAŻENIE KAMERA JAZDY W TYŁ CZYNN CHŁODZ R1234YF KLIMAT AUTOM 2 STREF  
 CZĘST RADIOWA 424MHZ KEYLESS-GO PODŁOKIETNIK S PRZ  
 LUST WEW ŚCIEMN AUTO RADIO/NAWIG COLUMBUS INSTAL GŁOŚNIKOWA  
 OBUD PRZEWODU ŁADOW REFLEKTORY P-MGIELNE LAMPA T LED DYNAMICZ  
 WYCIER SZYBY TYLNEJ CZYNNIK ŚWIATŁ/DESZCZ WYPOSAŻENIE TKANINA  
 SIEDZ P L Z NAST WYS SIEDZ P P Z NAST WYS KOŁO KIER WŁĄCZ WIEL  
 OPARCIE SIEDZ T DZIE WSKAŻ WIELOFUNKC FPK OCHR DZIECI P/T  
 RADIO DIGITAL RELING DACHU KAMERA PRZ  
 POMOC PRZY PARKOW TY 1395CCM 110/150KW HY 6 BIEGÓW DSG  
 FRONT ASSIST OŚ 4-O WAHACZOWA AIRB PASAŻ ODŁĄCZAL  
 3 ZAGŁOWKI TYL OPONY 225/45 R18..Y OBRECH 7,5JX18 ALU  
 HAMULEC POSTOJ ELEKT ONLINE ENTERTAINMENT UKŁAD POMPOWAN OPON  
 UKŁAD WYDECH SOUND SYSTEM EVAP SYSTEM MILD HEV  
 AIRBAG KOLAN AIRBAG BOCZNY/GŁOWY SYST ALARMOWY E-CALL  
 KOMBI POJEMNIK BAGAZNIKA SPOILER TYLNY

SERWIS- SERVICE (QI4)  
 OPCJE

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA/KL 1 = [REDACTED] PLN/RBG  
 CENA/KL 2 = [REDACTED] PLN/RBG  
 CENA/KL 3 = [REDACTED] PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE KOD CZ	KL	JC	OPER. CENA
63 29 19 01 NAKŁADKA ZDERZAKA PRZ WYB/WBUD OBEJMUJE: KOŁA, SKORUPY WNEK KÓŁ I MISA DŹWIĘKOCHRONNA WYB/WBUD	2	12	[REDACTED]
63 29 55 00) WYMIANA OSŁONY ZDERZAKA PRZÓD (ROZBUD) OBEJMUJE: KRATA WENTYLACYJNA, KRATA WLOTU POWIETRZA ORAZ NIEZBĘDNY OSPRZĘT WYB/WBUD	2	16	[REDACTED]
27 06 89 50 AKUMULATOR ROZRUCHOWY ŁADOWANIE	2	1	[REDACTED]
01 50 00 ZAX LAMPA GAZOWA WYŁADOWCZA SPRAWDZENIE (ODCZYTANIE PAMIĘCI BŁĘDÓW)	2	2	[REDACTED]
91 63 15 10 CZUJNIK RADARU WYB/WBUD WYREGULOWAĆ	2	5	[REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa  
tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
mail : kontakt@pzu.pl  
Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE		WYSOKOŚCI	SZKODY	NR	PL20241202	23.12.2024
L A K I E R O W A N I E (według AZT)				PAINT PRICES AS AT	: 08.03.2024	
KOD CZĘŚCI	OPERACJA		- 2-WARSTW-METALLIC	JC		
0283	NAKŁADKA ZDERZAKA P		LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	11		
MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ						
KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE		KOSZT. MAT.			
0283	NAKŁADKA ZDERZAKA P		LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R			
KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ				JC	OPER.	
WSPÓŁCZYNNIK				PLN/RBG	CENA	
CZAS LAKIEROWANIA				11		
PRZYGOTOWANIE TWORZYWO				11		
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :				22		
KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO				CENA		
LAKIEROWANIE NOWEJ CZĘŚCI STOPIEŃ K1R						
STAŁA MATERIAŁOWA TWORZYWO						
WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA				65.00 %		
-----						
C Z Ę Ś C I		Z A M I E N N E		CENNIK STAN	: 01.12.2024 / 12	
KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE		NUMER KATALOGOWY		CENA	
0283	NAKŁADKA ZDERZAKA P		3452014001			
0393	ZAMKN D ZDERZ PRZ		5E3807611C 9B9			

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa  
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
 mail : kontakt@pzu.pl  
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20241202

23.12.2024

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM KL 2 36 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM ROBOCIZNA .....		[REDACTED]
LAKIEROWANIE		
KOSZTY ROBOCIZNY	[REDACTED]	
KOSZTY MATERIAŁU	[REDACTED]	
RAZEM LAKIEROWANIE .....		[REDACTED]
CZĘŚCI ZAMIENNE	[REDACTED]	
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE .....		[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT .....		[REDACTED]
VAT 23.00 %		[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT .....		[REDACTED]

w wyliczeniu zastosowano 35,0% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

## OBJAŚNIENIA:

CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT.

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA MODELI WG NR NADWOZIA

CENY CZĘŚCI ZAM = CENY SUGEROWANE PR

ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE

(C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ

T AUTOMOTIVE GMBH

\* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA

I = CZĘŚĆ(I) IDENT.

)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC

LICENCJA 32035700

uszkodzenia bez związku poza strefą szkody:  
pokrywa przednia wgnieciona - element kwalifikował się do naprawy i lakierowania



USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20241202

Pojazd: SKODA OCTAVIA (NX) AMBITON  
Numer rejestracyjny / VIN: [REDACTED] / TMBJW7NX2MY163192  
Data pierwszej rejestracji: 2021-10-08 Rok produkcji: 2021  
Przebieg (odczytany): 77 606 km

## CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
0283	NAKŁADKA ZDERZAKA P	3452014001	P	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0393	ZAMKN D ZDERZ PRZ	5E3807611C 9B9	O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]

W TRAKCIE OGLEDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- Uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych  
Dotyczy: NAKŁADKA ZDERZAKA P

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” – części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 1 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX