

KOSZTORYS EUROTAX nr 22477

wykonał(a): . . , dnia 31.12.2025

do szkody nr: EP2526995 z dnia 21.12.2025

nr licencji: 44787, wersja danych: 12.2025 wydrukowano dnia: 31.12.2025

DANE POJAZDU

Marka	HYUNDAI	Nr rejestracyjny	[REDACTED]
Model	i30 Wagon 17-20	Nr nadwozia	TMAH2813ALJ069127
Typ	i30 1.4 T-GDI Classic +		
Kod EC	0134920	Data 1. rejestracji	18.12.2019
		Rok produkcji	2019
Przegląd ostatni		Przebieg	153754
Przegląd następny		Lakier	

POZYCJE KOSZTORYSU

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Oklejenie specjalistyczne zderzaka tylne		WY	1,50	[REDACTED]
Okładzina zderzaka tylnego		NA	1,00	[REDACTED]
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Okładzina zderzaka tylnego		WZ	0,40/0,00	[REDACTED]
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
Zderzak tył-przebrojenie do lak.		WZ	0,50	[REDACTED]
Okładzina zderzaka tylnego				
Oświetlenie tabl.rej.	L			
Reflektor zewnętrzny	L			
Reflektor zewnętrzny	R			
Żarówka oświetlenia tablicy rej.	L			
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
Łącznie			3,00	[REDACTED]

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Zderzak tylny, kompletny k/e	200	K2		0,90	[REDACTED]
Przygot.tworzyw(Tylko wybudow.elementy)	200	L		1,10	[REDACTED]
Łącznie				2,00	[REDACTED]

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			[REDACTED]
Materiał lakierniczy	80%		[REDACTED]
Błacharz	1,00	98,00	[REDACTED]
Lakiernik	2,00	98,00	[REDACTED]
Prace dodatkowe	2,00	98,00	[REDACTED]
Mat. drobne i dodatkowe (2% od części)			[REDACTED]
Koszty naprawy łącznie (netto)			[REDACTED]
VAT (Materiał) 23%			[REDACTED]
VAT (Robocizna) 23%			[REDACTED]
Koszt naprawy łącznie (brutto)			[REDACTED]

Koszt naprawy kwota słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt trzy zł, groszy 28/100
W kosztorysie zastosowano urealnienie na części zamienne HYUNDAI w wysokości 15%

Zestawienie części wykorzystanych w rozliczeniu kosztorysowym

Ident/ETNR	Opis części	Dostawca	Kwota
F	Oklejenie specjalistyczne zderzaka tylne (0) <i>Producent: poz. niekatalogowa</i>	poz. niekatalogowa	

Brak części do optymalizacji

Eurotax nie gwarantuje prawidłowego zamówienia części w oparciu o zamieszczone w programie numery katalogowe

Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

Wypożyczenia

- System asystenta parkowania, tył

Dodatkowe objaśnienia

F - pozycje wprowadzone z ręki
M - części z modułu MONEX
* - pozycja zmieniona
100% - wartość przygotowania do lakierowania uwzględniona w kosztorysie
Dane - baza oryginalna: 12.2025, baza użyta do przeliczenia 12.2025

Informacja o możliwościach zakupu części wskazanych w kosztorysie

Notatka

Uszkodzenia bez związku: „EUROINS informuje, że istnieje możliwość zakupu części zamiennych i materiałów lakierniczych w cenach zawartych w kalkulacji naprawy za pośrednictwem współpracującej z nami firmy Innovation Group Poland. W celu dokonania zakupów prosimy o połączenie z platformą zakupową pod adresem <https://www.ipartsigp.pl/logowanie> oraz dalsze postępowanie zgodnie z zawartą na platformie instrukcją”.

.....
podpis klienta

.....
podpis wykonującego kosztorys