

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Komorniki - plebania

Obiekt : Remont elewacji oraz pokrycia dachowego plebanii przy kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach

**Remont elewacji oraz pokrycia dachowego plebanii przy kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w
Komornikach**

Zamawiający : Parafia Św.Apostoła w Komornikach

Adres : ul. Kościelna 32, 62-052 Komorniki

Zamawiający :

Wykonawca :

Remont elewacji oraz pokrycia dachowego plebanii przy kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach

Budowa : Komorniki - plebania

Obiekt : Remont elewacji oraz pokrycia dachowego plebanii przy kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
I	REMONT POKRYCIA DACHOWEGO		
I.A	Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 005-1664-02-00 ATHENASOFT Warszawa Zsyp budowlany do gruzu, o długości: ponad 10 do 20 m	1,000	kpl
2	KNP 004-0417-05-00 WACETOB Warszawa Rozebranie gąsiorów ceramicznych	18,500	m
3	KNR 401-0508-01-00 IGM Warszawa Rozbiórka pokrycia z dachówek: karpiówek układanych pojedynczo	174,180	m2
4	PKZ 005-0002-17-00 PP PKZ Rozbiórka ołączenia dachu	174,180	m2
5	KNR 1323-0106-05-00 MGİEn Rozbiórki obróbek blacharskich	33,000	m2
6	KNP 004-0401-02-01 WACETOB Warszawa Rozbiórka rynien z blach nadającej się do dalszego użytku	42,800	m
7	KNR 1323-0106-07-00 MGİEn Rozbiórki rur spustowych	32,950	m
8	KNR 401-0354-03-00 IZOİEPB ORGBUD W-wa Demontaż wyłazów i okien dachowych	3,000	szt
9	kalkul własna Załadunek i wywóz kontenerów	4,000	kpl
I.B	Więźba dachowa - wzmocnienie i imregnacja		
10	KNNR 003-0503-01-00 WACETOB Warszawa Wzmocnienie płatwi krawędziakami o wymiarach 10 x 12 cm - jednostronne	50,120	m
11	KNR 401-0413-02-00 IZOİEPB ORGBUD W-wa Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 40 mm: dwustronne	114,000	m
12	KNR 1322-0402-03-00 MGİEn Analogia- Impregnacja preparatem grzybobójczym konstrukcji drewnianej więźby dachowej, przy użyciu ręcznego aparatu natryskowego	174,180	m2
I.C	Wykonanie połaci dachowej		
13	KNNR 002-0508-01-10 MRRİB Pokrycia dachowe - membrana dachowa 250g/m2	174,180	m2
14	KNR 202-0410-03-00 IZOİEPB ORGBUD W-wa Ołączenie połaci dachowych łatami iglastymi wymiarowymi nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z wykonaniem i osadzeniem wyłazów dachowych- rozstaw łat: ponad 16 do 24 cm	174,180	m2
15	KNR 202-1016-07-00 WACETOB Warszawa Wyłazy dachowe, fabrycznie wykończone	1,000	szt
16	KNR 202-0515-05-00 IZOİEPB ORGBUD W-wa Obrobienie wyłazów dachowych blachą tytan cynk grubości 0,60 mm w dachach krytych: papą lub dachówką	1,000	szt
17	KNR 202-1002-02-10 IZOİEPB ORGBUD W-wa Okna drewniane zespolone wzmocnione dwuszybowe, jednodzielnne, w budynkach mieszkalnych, oszklone i jednokrotnie malowane fabrycznie, okna o powierzchni: ponad 0,2 do 0,4 m2 - typu "wole oko" wraz z przebudową konstrukcji- Analogia	2,000	szt
18	KNR 202-0504-04-00 IZOİEPB ORGBUD W-wa Pokrycie dachów dachówką, z wykonaniem i osadzeniem ław kominiarskich, pokryciem naroży i kalenic gąsiorami, - typ dachówki: karpiówka ceramiczna w koronkę	174,180	m2
19	PKZ 005-0001-44-00 PP PKZ Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu ławy kominiarskie	7,000	m
20	KNR 202-0507-02-10 IZOİEPB ORGBUD W-wa Obróbki z blachy tytan-cynk 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm	33,000	m2
21	KNR 202-0509-04-10 IZOİEPB ORGBUD W-wa Rynny dachowe półokrągłe, z blachy tytan - cynk grubości 0,60 mm, o średnicy: 15 cm	42,800	m

Remont elewacji oraz pokrycia dachowego plebanii przy kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach
I. REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
I.C. Wykonanie połaci dachowej

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
22	KNR 202-0511-04-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rury spustowe okrągłe, z blachy z cynku grubości 0,60 mm, o średnicy: 12 cm	32,950	m
I.D	Ocieplenie poddasza		
23	KNR 1323-0105-02-00 MGIEEn Rozbiórki drewnianych podłóg	134,060	m2
24	KNR 401-0429-01-00 IGM Warszawa Usunięcie ze stropów drewnianych: polep	134,060	m2
25	kalkul własna Załadunek i wywóz kontenerów	4,000	kpl
26	KNR 912-0301-03-03 ORGBUD-SERWIS Poznań Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy wykonane płytami z wełny mineralnej układanymi między belkami stropowymi - 2 x płyty PAROC 39 o grub.80 mm	134,060	m2
27	KNR 202-2009-02-00 WACETOB Warszawa Analogia- konstrukcje rusztów z listew drewnianych, pod okładziny z płyt OSB na: stropach	134,060	m2
28	KNR 021-4007-03-20 IGM Warszawa Podłoga z płyt OSB o grubości: 25 mm	134,060	m2
II	REMONT ELEWACJI		
II.A	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
29	analiza własna Usunięcie z ścian różnych drobnych elementów (haki, kotwy, gwoździe, dyble itp), w tym przeniesienie wywiewki kanalizacyjnej na elewacji północnej na połać dachową.	12,000	r-g
30	KNR 1323-1001-11-00 MGIEEn Zabezpieczenie okien i drzwi folią ochronną	42,520	m2
II.B	Roboty renowacyjne elewacji tynkarskiej		
31	KNR 921-0106-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Czyszczenie i mycie elewacji: ciśnieniowe wodą zimną	315,270	m2
32	KNR 401-0701-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Odbicie tynków zewnętrzny odspojonych - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej (założono 15% powierzchni)	47,290	m2
33	kalk własna Wzmocnienie muru - poprzez wklejanie prętów spiralnych ze stali nierdzewnej fi 8 na pęknięciach wraz z uzupełnieniem systemową zaprawą.	4,800	m
34	KNR 0028-0302-01-00 KOPRIN Koszalin Analogia: Dezynfekcja - odkażenie zakażonych algami ścian elewacji środkiem Caparol Capatox (przyjęto 15%powierzchni)	47,290	m2
35	PKZ 008-0100-02-00 PP PKZ Uzupełnienie tynków zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej, o powierzchni: ponad 1 do 5 m2	47,290	m2
36	KNR 0028-0302-01-00 KOPRIN Koszalin Analogia : Gruntowanie powierzchni ścian preparatem Sylitol Koncentrat	315,270	m2
37	PKZ 008-0101-08-01 PP PKZ Analogia : Odtworzenie elementu wystroju elewacji opaski zaprawą szpachlową Capalitth Fassadenfeinspachte o szer. 35-40cm	97,640	m
38	KNR 202-0507-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Obróbki z blachy z cynk - tytan grubości 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm - parapety	18,570	m2
39	PKZ 008-0100-02-00 PP PKZ Wykonanie mineralnej cienkowarstwowej wyprawy szachlowej Capalith Fassadenspachtel	315,270	m2
40	KNNR 002-1405-02-00 MRRiB Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych gładkich farbą egalizacyjną CAPAROL CAPATECT-FASSADENFINISH SI 130	315,270	m2
II.C	Remont balkonów		

Remont elewacji oraz pokrycia dachowego plebanii przy kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach
II. REMONT ELEWACJI
II.C. Remont balkonów

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
41	wycena własna Remont balkonu na elewacji południowej: skucie nawierzchni balkonu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie wylewki cementowej wykonanie obróbek blacharskich oraz posadzek z płytek gresowych wraz z cokołikiem 10cm, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy szpachlowej na ścianach balustrady, balowanie oraz wykonanie odwodnienia.	1,000	kpl
42	wycena własna Remont balkonu na elewacji południowej: skucie nawierzchni balkonu oraz tynku od spodu płyty balkonowej, uzupełnienia tynkrskie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie wylewki cementowej wykonanie obróbek blacharskich oraz posadzek z płytek gresowych wraz z cokołikiem 10cm, demontaż i ponowny montaż balustrady, renowacja przeprowadzona na warsztacie oraz wykonanie odwodnienia. W razie stwierdzenia konieczności naprawy konstrukcji balkonu - wykonanie wzmocnienia konstrukcji.	1,000	kpl
II.D Remont schodów			
43	wycena własna Remont schodów na elewacji północnej: skucie nawierzchni schodów z płytek ceramicznych, wyrównanie ubytków, przyklejenie nowej okładziny z płytek ceramicznych wraz z fugowaniem.	1,000	kpl
II.E Roboty renowacyjne ceglanej i kamiennej strefy cokołowej elewacji			
44	KNR 921-0106-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Czyszczenie i mycie elewacji ciśnieniowe wodą zimną (cokół ceglany i kamienny)	32,670	m2
45	PKZ 008-0101-41-00 PP PKZ Wykucie starych spoin w murach z cegły zabytkowej mury gładkie	7,240	m2
46	KNR 0028-0302-01-00 KOPRIN Koszalin Analogia : Odkazanie zakażonych algami ścian elewacji środkiem Caparol Capatox	7,240	m2
47	PKZ 004-0001-07-00 PP PKZ Wymiana uszkodzonych cegieł zabytkowych, przy głębokości kucia 1/2 cegły ilość cegieł w 1 miejscu - 1 szt	12,000	msc
48	PKZ 016-0228-04-10 PP PKZ Wykonanie wypełnień ubytków lica cegieł (flekowanie)	32,000	szt
49	PKZ 016-0231-01-10 Norma zakładowa Szlifowanie fleków	32,000	szt
50	PKZ 008-0101-40-00 PP PKZ Spoinowanie murów ceglanych w strefie cokołowej	7,240	m2
51	PKZ 015-0300-23-00 PP PKZ Scalanie kolorystyczne ceglanej strefy cokołowej	7,240	m2
52	PKZ 007-0302-52-11 PP PKZ Dwukrotna hydrofobizacja ceglanej strefy cokołowej - Funcosil SNL	32,670	m2
II.F Remont kominów			
53	PKZ 008-0101-41-00 PP PKZ Wykucie starych spoin w murach z cegły zabytkowej mury gładkie	11,600	m2
54	KNR 0028-0302-01-00 KOPRIN Koszalin Analogia : Odkazanie zakażonych algami ścian elewacji środkiem Caparol Capatox	11,600	m2
55	PKZ 004-0001-07-00 PP PKZ Wymiana uszkodzonych cegieł zabytkowych, przy głębokości kucia 1/2 cegły ilość cegieł w 1 miejscu - 1 szt	6,000	msc
56	PKZ 016-0228-04-10 PP PKZ Wykonanie wypełnień ubytków lica cegieł (flekowanie)	20,000	szt
57	PKZ 016-0231-01-10 Norma zakładowa Szlifowanie fleków	20,000	szt
58	PKZ 008-0101-40-00 PP PKZ Spoinowanie murów ceglanych w strefie cokołowej	11,600	m2
59	PKZ 015-0300-23-00 PP PKZ Scalanie kolorystyczne ceglanej strefy cokołowej	11,600	m2
60	PKZ 007-0302-52-11 PP PKZ Dwukrotna hydrofobizacja ceglanych kominów - Funcosil SNL	11,600	m2

Remont elewacji oraz pokrycia dachowego plebanii przy kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach
II. REMONT ELEWACJI
II.F. Remont kominów

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
61	PKZ 005-0002-60-00 PP PKZ Rusztowanie wewnętrzne rurowe kompletne, przy wysokości rusztowania: do 5 m	56,000	m2
II.G	Wywóz i utylizacja gruzu		
62	kalkul własna Załadunek i wywóz kontenerów	1,000	kpl
II.H	RUSZTOWANIE		
63	PKZ 005-0002-53-00 PP PKZ Rusztowanie zewnętrzne rurowe kompletne, przy wysokości rusztowanej ściany: do 10 m	3,360	100 m2
64	Rusztowanie Rozliczenie pracy rusztowania	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---