

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PRACE REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PRZY POSADZCE PREZBITERIUM			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR AT-59 0101-01	Zabezpieczenie wnętrza na czas prowadzenia prac - osłanianie folią	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
2 d.1.1	KNR 19-01 0927-06	Ostrożne rozebranie posadzki z cegły- R x 2	m2		
		65	m2	65,000	
				RAZEM	65,000
3 d.1.1	KNR 13-23 0108-02	Rozbiórka podbudowy podposadzkowej	m3		
		poz.2 * 0,15	m3	9,750	
				RAZEM	9,750
4 d.1.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.2 * 0,2	m3	13,000	
				RAZEM	13,000
5 d.1.1	KNR 19-01 0118-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II	m3		
		poz.4	m3	13,000	
				RAZEM	13,000
1.2		Prace budowlano-remontowe przy posadzce ceramicznej			
6 d.1.2	TZKNBK XI - 70	Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża podkładem	m3		
		75 * 0,10	m3	7,500	
				RAZEM	7,500
7 d.1.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		75	m2	75,00	
				RAZEM	75,00
8 d.1.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne na sucho -XPS 10 cm jedna warstwa	m2		
		75	m2	75,00	
				RAZEM	75,00
9 d.1.2	KNR 19-01 0904-02	Szlichta	m2		
		poz.2	m2	65,000	
				RAZEM	65,000
10 d.1.2	KNR 19-01 0829-01	Wstępne oczyszczenie posadzki	m2		
		65,000	m2	65,000	
				RAZEM	65,000
11 d.1.2	KNR 19-01 0643-03	Odgrybianie metodą smarowania Remmers Alkutex BFA-Entferner - środek grzybobójczy Krotność = 2	m2		
		poz.2	m2	65,000	
				RAZEM	65,000
12 d.1.2	KNR 7-12 0114-01 analogia	Oczyszczenie powierzchni cegły metodą suchą ścierną	m2		
		poz.9	m2	65,000	
				RAZEM	65,000
13 d.1.2	kalk. szczegółowa	Oczyszczenie powierzchni ceramiki przy użyciu przegrzanej pary wodnej pod zwiększonym ciśnieniem wspomagane preparatami chemicznymi Remmers Alkutex Fassadenreiniger-paste - środek do czyszczeni ceramiki	m2		
		poz.9	m2	65,000	

x D / f m

ck

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	65,000
14 d.1.2	TZKNC N-K/VI 1/15-b analogia	Usuwanie plam i wykwitów powstałych od zapraw i cementu - metodami chemicznymi - ceramika porowata-przyjęto 10 % powierzchni	dm2		
		poz.2 * 100 * 10%	dm2	650,000	
				RAZEM	650,000
15 d.1.2	KNR 19-01 0918-03 analogia	Posadzki z płytek ceramicznych -przyjęto 35 % nowej posadzki	m2		
		poz.9	m2	65,000	
				RAZEM	65,000
16 d.1.2	TZKNC N-K/VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	dm2		
		poz.2 * 100 * 2%	dm2	130,000	
				RAZEM	130,000
17 d.1.2	KNR 19-01 0325-03 analogia	Spolnowanie posadzki ceramicznej	m2		
		poz.2	m2	65,000	
				RAZEM	65,000
18 d.1.2	TZKNC N-K/V t.16-a.01 analogia	Nakładanie wosku, powierzchnia gładka powyżej 1 m2	m2		
		poz.2	m2	65,000	
				RAZEM	65,000
19 d.1.2	TZKNC N-K/V t.16-a.03	Polerowanie wosku	m2		
		poz.2	m2	65,000	
				RAZEM	65,000

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Wojciecha BM
Szczepankowo 17, 18-411 Śniadowo
Diecezja Łomżyńska
woj. podlaskie

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCYJNY
inż. Romuald Muszyński
Nr IdR. B. 17870, data 28.12.1977
12-280 PŁYTKI CERAMICZNE 18 c
tel. 047 42324 77, kom. 0801 859 371
NIP 849-102-37-75 REGON 780036440

ks. Dariusz Wizner

Proboszcz
Parafii Rzymskokatolickiej
pw. św. Wojciecha BM
w Szczepankowie

ks. kan. dr Dariusz Wizner